

贵州省市场监管局2022年流通领域消防水带产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	有衬里消防水带（带接头）	汇川区金安消防器材销售部	贵州省遵义市汇川区大连路美佳乐广场35号门面	沱雨	泰州市三江消防器材有限公司	泰州市寺巷镇人民路西首	13-65-20	2018.7.11	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
2	有衬里消防水带（带接头）	汇川区金安消防器材销售部	贵州省遵义市汇川区大连路美佳乐广场35号门面	沱雨	泰州市三江消防器材有限公司	泰州市寺巷镇人民路西首	10-50-20	2019.3.20	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
3	有衬里消防水带	红花岗区友发消防器材经营部	贵州省遵义市红花岗区舟水桥钛厂建材市场D-A-21号	双拐	江苏四海消防器材有限公司	泰州市寺港街道小王工业园	10-65-20	2020.3	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	不合格	2.15	最小爆破压力： ≥ 3.0	
4	有衬里消防水带	红花岗区友发消防器材经营部	贵州省遵义市红花岗区舟水桥钛厂建材市场D-A-21号	苏扬	苏扬消防器材（宝应）有限公司	宝应县望直港镇牌楼村牌楼路9号	10-65-25	2021.4.6	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
5	有衬里消防水带	安顺开发区宏盛消防水暖经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城1幢1层20-1-5号铺	雨洋	扬州一帆消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇工业园区	10-65-25涤纶长丝	2021.11.16	水压试验、最小爆破压力、附着强度、黏附性、延伸率、膨胀率、扭转方向、热空气老化性能	未发现不合格	/	/	
6	有衬里消防水带	安顺开发区鑫隆劳保用品经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城1幢1层20-1-2号铺	兴隆利	兴化市方圆消防器材有限公司	江苏省泰州市兴化市垛田街道花园垛村三羊555号	10-65-20涤纶长丝	2022	水压试验、最小爆破压力、附着强度、黏附性、延伸率、膨胀率、扭转方向、热空气老化性能	不合格	2.4	最小爆破压力： ≥ 3.0	
											6.78	附着强度： ≥ 20	
7	有衬里消防水带	六枝特区祥旭消防器材店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道人民北路	苏扬	苏扬消防器材（宝应）有限公司	宝应县望直港镇牌楼村牌楼路9号	10-65-25涤纶长丝	2022.5	水压试验、最小爆破压力、附着强度、黏附性、延伸率、膨胀率、扭转方向、热空气老化性能	未发现不合格	/	/	
8	有衬里消防水带	钟山区王志黔器材店	贵州省六盘水市钟山区人民中路1123号	沱雨	泰州市三江消防器材有限公司	泰州市寺巷镇人民路西首	10-65-20涤纶长丝	2022.2.6	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
9	有衬里消防水带	长顺县瑞星消防器材店	长顺县城南新区城南大道一号朝顺城市花园二期1号楼1层8号	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	高邮市三垛镇工业集中区	10-65-25涤纶长丝	2022.03.10	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	不合格	出现经线断裂	最小爆破压力：无经线断裂现象	
10	有衬里消防水带	兴仁市警安消防器材销售中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处东湖社区环湖路	扬消	扬州扬子消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇扬子路92号	10-65-20	2022.3	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
11	有衬里消防水带	凯里市闽安消防器材销售部	凯里市农机五金机电大市场1栋1-06号	天星	泉州市三星消防设备有限公司	南安市成功科技工业园	10-65-20	2022.02.18	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	有衬里消防水带	天柱县国宏消防器材经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城镇汉华阳光城7栋8号门面	林海雪原	扬州林海消防器材有限公司	扬州宝应望直港镇牌楼村委会	10-65-25	2022.1.15	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	不合格	2.29	最小爆破压力： ≥ 3.0	
											13	附着强度： ≥ 20	
13	有衬里消防水带	贵州黎平黎消防工程有限公司	贵州省黔东南州黎平县德凤街道西门冲张芳珍家门面	天星	泉州市三星消防设备有限公司	南安市成功科技工业园	13-65-20	2022.06.20	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
14	有衬里消防水带	贵州喜鹊建设工程有限公司锦屏分公司	贵州省锦屏县三江镇排洞社区清水江岸6栋1层10号门面	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	高邮市三垛镇工业集中区	10-65-20	2022.3.9	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	不合格	出现经线断裂	最小爆破压力：无经线断裂现象	
15	有衬里消防水带	贵州君毅达物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司B1-54号	九消	泰州江山消防器材有限公司	泰州市海陵区九龙台商工业园区世纪大道5号	10-65-25	2021.8.26	内径公差、长度公差、试验压力、爆破试验、单位长度质量、附着强度、轴向延伸率、直径的膨胀率、扭转方向、黏附性	未发现不合格	/	/	
16	有衬里消防水带	贵州天广丰茂林贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C9-5号	天广	福建天广消防有限公司	南安市成功科技工业区	10-65-20	2022年7月29日	内径公差、长度公差、试验压力、爆破试验、单位长度质量、附着强度、轴向延伸率、直径的膨胀率、扭转方向、黏附性	未发现不合格	/	/	
17	有衬里消防水带	贵州天广丰茂林贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C9-5号	天广	福建天广消防有限公司	南安市成功科技工业区	8-50-20	2021.06.05	内径公差、长度公差、试验压力、爆破试验、单位长度质量、附着强度、轴向延伸率、直径的膨胀率、扭转方向、黏附性	未发现不合格	/	/	
18	有衬里消防水带	贵州云消防科技有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司D4-23-24号	禹晟	扬州奔马消防器材有限公司	扬州市江都区大桥镇扬靖路67号	10-65-25	2021.3月2日	内径公差、长度公差、试验压力、爆破试验、单位长度质量、附着强度、轴向延伸率、直径的膨胀率、扭转方向、黏附性	未发现不合格	/	/	
19	有衬里消防水带	花溪区鼎安消防器材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司门面B6-41号	盛宇	泰州市众安消防科技有限公司	泰州市姜堰区娄庄镇李庄村	10-65-20	2021.08	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
20	有衬里消防水带	贵州鑫丰源商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司B区6栋33号房	雨洋	扬州一帆消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇工业园区	10-65-25	2021.8.13	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
21	有衬里消防水带	贵州铭祥盛贸易有限公司	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场S栋1层3号	扬消	扬州扬子消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇扬子路92号	13-65-20	2021.10.24	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	有衬里消防水带	七星关区超卓五金经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城42栋119-120号	汀海	扬州市扬帆消防装备科技有限公司	扬州市江都区浦头镇工业园区四环路幸福家园南300米	10-65-25	2022.04.22	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
23	有衬里消防水带	七星关区闽祥五金水暖经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城43栋113号	扬消	扬州扬子消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇扬子路92号	10-65-25	2022年2月	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	不合格	3.34	附着强度： ≥ 20	
24	有衬里消防水带	毕节全亚消防器材有限公司	贵州省毕节市七星关区鸭池镇头二堡村万丰国际商贸城万丰四街105号	禾源	泰州市泓源消防装备制造有限公司	泰州市姜堰区华港镇溪东村	10-65-25	2021.11.22	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
25	有衬里消防水带	凯里市天盛消防器材服务处	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市市府路3号金龙房产4幢1层3号车库	年成	扬州市东盛消防救援生装备有限公司	高邮市三垛镇少游村	16-65-20	2022.11	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
26	有衬里消防水带	凯里市天盛消防器材服务处	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市市府路3号金龙房产4幢1层3号车库	年成	扬州市东盛消防救援生装备有限公司	高邮市三垛镇少游村	13-65-20	2022.10	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
27	有衬里消防水带	贵州中安湘联消防器材有限公司	贵州省黔东南州凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	高邮市三垛镇工业集中区	16-65-20	2022.09.06	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
28	有衬里消防水带	贵州盛誉安鑫物资贸易有限公司	贵州省凯里市凯开大道73号凯里农机五金机电大市场6栋2层2-214	天星	泉州市三星消防设备有限公司	南安市成功科技工业园	10-65-20	2022.03.30	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
29	有衬里消防水带	凯里市鸿泰消防配件批发部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯开大道农机五金机电大市场5栋106、107号	盛宇	泰州市众安消防科技有限公司	泰州市姜堰区娄庄镇李庄村	10-65-25	2022.10	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	不合格	2.2	最小爆破压力： ≥ 3.0	
											符合	最小爆破压力：无经线断裂现象	
											11.86	附着强度： ≥ 20	
30	有衬里消防水带	凯里市鼎誉达消防器材经营部	贵州省黔东南州凯里市凯开大道73号农机五金机电大市场5幢108-109	兴隆利	兴化市方圆消防器材有限公司	江苏省泰州市兴化市垛田街道花园垛村三羊555号	10-65-25	2022.06.10	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
31	消防水带	清镇市周志斌五金机电行	贵州省贵阳市清镇市百花新城3幢1层2号	泰鸿	泰州市姜堰锦鸿消防器材厂	娄庄镇放牛村	有衬里水带10-50	2019	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	有衬里消防水带	贵阳白云永安消防器材中心	贵州省贵阳市白云区南路耙耙坳新村	龙霸	江山市消防水带厂	浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤头岗48-9号	10-65-20	2021	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
33	有衬里消防水带	贵阳白云永安消防器材中心	贵州省贵阳市白云区南路耙耙坳新村	龙霸	江山市消防水带厂	浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤头岗48-9号	13-65-20	2022	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
34	消防水带	贵阳市乌当区江新消防器材经营部	贵州省贵阳市乌当区新添大道雅旭园15幢1层5号	沱雨	泰州市三江消防器材有限公司	泰州市寺巷镇人民路西首	13-65-20	2022.7.2	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
35	有衬里消防水带	铜仁市永成消防设备有限公司	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋负1-89号门面	湖消	湖南省蓝盾消防有限公司	宁乡县金洲开发区金洲大道廖叶坡路	13-65-20	2021.04.05	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
36	有衬里消防水带	铜仁市碧江区中易安贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西国投阳光一号停车场5-6号门面	晨消	扬州市晨鑫消防设备有限公司	扬州市江都区浦头镇巷口村	10-65-25	2022.08.16	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	不合格	2.74	最小爆破压力： ≥ 3.0	
											符合	最小爆破压力：无经线断裂现象	
											16.32	附着强度： ≥ 20	
37	有衬里消防水带	铜仁市万山区闽安消防器材经营部	贵州省铜仁市万山区仁山街道义乌城27栋1层3号	华泰	扬州市太平洋消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇东元工业园区	10-65-20	2022.9.2	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
38	有衬里消防水带	赤水市成伟消防器材经营部	赤水市文华五洲国际商贸城建材市场一期5栋20号商铺	/	四川金濠消防设备制造有限公司	四川省德阳市什邡市师古镇共和村16组	10	2022.8.13	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	
39	有衬里消防水带	龙里县黔安消防器材经营部	贵州省黔南州龙里县冠山街道铁龙路2-103号	威东	泰州万寿消防科技有限公司	姜堰经济开发区双寿村	10-65-25	2022.07.22	水压试验、最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、附着强度、热空气老化性能、黏附性	未发现不合格	/	/	