

贵州省市场监管局2023年流通领域制动软管产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	制动软管	贵阳南明殿民汽车配件经营部	贵州贵阳市南明区太慈桥汽配城83号	双华	诸暨市双华车辆管件有限公司	店口工业区	φ10-500	2023.5	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐3#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
2	制动软管	花溪区鑫铁马三利汽配经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵阳金石产业园汽车配件市场1-29号	铁马	浙江铁马科技股份有限公司	浙江临海市创业大道285号	φ10-500	2022.9.10	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐4#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
3	制动软管	清镇市孔萍汽配经营部	清镇市巢凤大道广瑞禾汽配市场F2-26号附2号	金瑞	东莞市金瑞管业科技有限公司	广东省东莞市大岭山镇旺富街3号	φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐5#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
4	制动软管	开阳县安兵汽车维修店	贵州省贵阳市开阳县城关镇东山村毛稗田	铭狮	浙江诸暨市铭狮油管厂	/	φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐6#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
5	制动软管	桐梓县海民汽配店	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道安山村	弛邦	河北驰邦汽车部件有限公司	翼州市金鸡南大街1069号	φ10	2017.3.17	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐7#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
6	制动软管	桐梓县四通汽配经营部	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道安山村	南海王	南京海王汽车零部件有限公司	南京市栖霞区栖霞大道18号01幢4号	φ10	1080148	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐8#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
7	制动软管	桐梓县森林汽车配件店	贵州省桐梓县娄山关街道安山村魁山路411号	拓力	诸暨市拓力汽车配件有限公司	诸暨市店口工业园区	φ10×17	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐9#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
8	制动软管	六盘水兴盛利达汽车服务有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办事处以朵居民委员会白马洞组	亚大	长春亚大汽车零部件制造有限公司	长春市高新开发区达新路797号	12mm	2022	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐10#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
9	制动软管	六盘水市钟山区智慧汽车服务有限公司	贵州省六盘水市钟山区南环路杉树林村一组	龙涛	山东陈氏橡胶塑料工程有限公司	/	φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐11#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
10	制动软管	钟山开发区长旺汽配经营部	六盘水市钟山开发区国际汽配城A16-129号	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口工业园区	φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐12#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	制动软管	镇宁自治县万家汽车配件经营店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇黄草村二组	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口工业园区	Φ10-600	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐13#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
12	制动软管	镇宁自治县万家汽车配件经营店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇黄草村二组	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口工业园区	Φ10-800	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐14#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
13	制动软管	普定县黔鑫顺汽车配件经营部	贵州省安顺市普定县定南街道文明路98-3号铺面	金瑞	河北金瑞管业科技有限公司	河南省郑州市新郑市孟庄镇宽广水暖市场西排6号	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐15#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
14	制动软管	织金县冯达汽配店	织金县双堰街道火车站旁边	久安	久安汽车配件有限公司	浙江诸暨市店口工业园区	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐16#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
15	制动软管	织金县冯达汽配店	织金县双堰街道火车站旁边	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口工业园区	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐17#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
16	制动软管	纳雍县金阳汽配	贵州省毕节市纳雍县文昌街道文昌社区发展大道文昌南路	天马	诸暨市天马车辆管业有限公司	浙江省诸暨市店口工业园区	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐18#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
17	制动软管	威宁县雨昆汽配	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道鸭子塘社区大坎院组（城）	奇江	浙江诸暨锦江管业	店口工业区	Φ10	2019	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐19#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
18	制动软管	思南县通明重汽配部	思南县双塘街道办事处桃园社区大岩关五峰组	YEDA	浙江粤利胶管有限公司	浙江省绍兴市诸暨市店口镇华东汽配水暖城30-768	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐20#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
19	制动软管	沿河国发汽配店	沿河县和平街道高速路口旁边	越华	广州市花都区越华汽车节能管厂	广州市花都区月华汽车节能管厂沿江北路12号	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐21#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
20	制动软管	沿河国发汽配店	沿河县和平街道高速路口旁边	YAMA	诸暨市安杰管业有限公司	/	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐22#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	制动软管	凯里市小毛汽配店	凯里市华亿大西部国际商贸城B1区4栋一层10号、37号	天马	浙江天马管业有限公司	浙江省诸暨市店口镇水暖汽配城	$\phi 10 \times \phi 17$	2022.8	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐23#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
22	制动软管	凯里市远征汽车配件经营部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城（一期）第B1区4栋1层1-4号	瑞立	浙江新瑞汽配有限公司	浙江温州市瑞安市经开区开发大道2666号	$\phi 10 \times 800$	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐24#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
23	制动软管	雷山县荣发汽配店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇乌秀村小乌秀公路旁	zecheng	河北泽诚管业有限公司	河北省沧州市河间市郭村乡刘庄村	$\phi 10 \times 50$	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐25#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
24	制动软管	惠水县老朱汽修店	惠水县濠江街道桥洞村	YAMA	诸暨市奥科汽车配件有限公司	浙江省诸暨市店口镇华东水暖城29栋735号	$\phi 10 \times 50$	2023.03	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐26#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
25	制动软管	惠水县路通平安汽车配件部	黔南州惠水县和平镇建设西路	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨店口工业区	$\phi 10 \times 70$	23年	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐27#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
26	制动软管	兴义市金华汽车配件经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办枫洞湾汽修汽配城	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江省诸暨市店口工业园	$\phi 10-700$	22.05	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐28#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
27	制动软管	兴义市金华汽车配件经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办枫洞湾汽修汽配城	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江省诸暨市店口工业园	$\phi 10-800$	22.05	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐29#标准油体积变化	未发现不合格	/	/	/
28	制动软管	桐梓县海民汽配店	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道安山村	驭达	辉南油管厂（杭州川达汽车配件有限公司）监制	/	$\phi 10$	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐30#标准油体积变化	不合格	未标识	标识：制造日期	/
											122.30%	耐IRM903标准油体积变化率： $\leq 100\%$	/
29	制动软管	普定县黔鑫顺汽车配件经营部	贵州省安顺市普定县定南街道文明路98-3号铺面	建光	河北泽诚管业有限公司	河北省沧州市河间市郭村乡刘庄村	$\phi 10$	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐31#标准油体积变化	不合格	未标识	标识：制造日期	/
											112.70%	耐IRM903标准油体积变化率： $\leq 100\%$	/
30	制动软管	思南县通明重汽汽配部	思南县双塘街道办事处桃园社区大岩关五峰组	越剑	绍兴市城南橡胶制品有限公司	绍兴县平水镇山村	$\phi 10$	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐32#标准油体积变化	不合格	未标识	标识：制造日期	/
											1.3kN/m	黏合强度： $\geq 1.5\text{kN/m}$	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	制动软管	雷山县天毅汽配店	雷山县丹江镇水电村移民新村公路边	吉黔	贵州吉黔油管有限公司	贵阳凤凰路43号	Φ10×70	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐33#标准油体积变化	不合格	未标识	标识：制造日期	/
32	制动软管	罗甸县君顺汽配经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇艾力康商务商贸城3幢1-24、1-25号	天马	诸暨市天马车辆管件有限公司	浙江省诸暨市店口工业区	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐34#标准油体积变化	不合格	未标识	标识：制造日期	/
											107.30%	耐IRM903标准油体积变化率：≤100%	/
33	制动软管	罗甸县通利重型汽车配件店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇国营林场（紫罗公路旁）	天马	诸暨市天马车辆管件有限公司	诸暨市店口工业区	Φ10-700	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐35#标准油体积变化	不合格	未标识	标识：制造日期	/
34	制动软管	兴仁市和顺汽配汽修店	贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处红井田加油站	辉南	河间市辉南油管厂	河北沧州河间	Φ10-600	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐	不合格	未标识	标识：制造日期	/
											1.3kN/m	黏合强度：≥1.5kN/m	/
35	制动软管	兴仁市和顺汽配汽修店	贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处红井田加油站对面	辉南	河间市辉南油管厂	河北沧州河间	Φ10-800	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、长度变化率、爆裂强度、抗拉强度、粘合强度、耐热性、耐寒性、耐37#标准油体积变化	不合格	未标识	标识：制造日期	/

贵州省市场监管局2023年流通领域汽车用离合器面片产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车用离合器面片	贵阳云岩嘉富汽配经营部	贵州省贵阳市云岩区博德汽配市场D栋一层26号	骆驼	华域动力总成部件系统（上海）有限公司	中国上海青浦区华新镇纪鹤路3189号	Φ180	071878005345	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
2	汽车用离合器面片	贵州光远腾建贸易有限公司	贵州贵阳南明区解放路257号	鑫丰润	上海市鑫丰润汽车零部件有限公司	上海市嘉定区马陆镇丰年路985号	Φ255	2023.04	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
3	汽车用离合器面片	贵州光远腾建贸易有限公司	贵州贵阳南明区解放路	鑫丰润	上海市鑫丰润汽车零部件有限公司	上海市嘉定区马陆镇丰年路985号	NJ130	2023.05	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
4	汽车用离合器面片	贵阳勇鸿汽配商行	贵阳市花溪区孟关贵阳国际汽配采购中B区B-11幢	福达	桂林福达股份有限公司	桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧	Φ240	2015.10.1	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
5	汽车用离合器面片	红花岗区东联线曹光顺汽配经营部	贵州省遵义市红花岗区山居十二院A栋一层2-3号	VOTK	重庆灼蕴机械有限公司	重庆市江津区珞璜镇珞璜工业园区B区	T068 Φ210	20230617	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
6	汽车用离合器面片	桐梓县陈纯杨汽车配件店	桐梓县娄山关街道鞍山村岩子头安置点B区1栋11-1号	Diclutch	芜湖大捷离合器有限公司	安徽省芜湖县新芜湖经济开发区纬二路2188号	190/18齿	D 401A-00	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
7	汽车用离合器面片	桐梓县海民汽配店	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道安山村	陕汽	陕西通汇汽车物流有限公司	西安市经济技术开发区泾渭科技产业园	420×240×10×50.8	DZ91189160210	外观、尺寸偏差、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
8	汽车用离合器面片	六枝特区诚信汽配店	贵州省六盘水市六枝特区安水路	松田	重庆松田机车部件有限公司	重庆市九龙坡区谢家湾正街94号	Φ180	1911	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
9	汽车用离合器面片	华祥汽车配件经营部	贵州省六盘水市钟山区人民中路165号（十三处门面）	御华鼎	重庆华鼎离合器制造有限公司	重庆璧山璧城工业区	Φ250	CHIL20230408	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
10	汽车用离合器面片	钟山开发区长旺汽配经营部	六盘水市钟山开发区国际汽配城A16-129号	十菱	十堰经济开发区十菱汽车零部件厂	十堰市茅箭区白浪经济开发区南山路228号	Φ300	2023-2-1	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	汽车用离合器面片	刘勇汽修店	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇西关外300号	十菱	十堰经济开发区十菱汽车零部件厂	十堰市茅箭区白浪经济开发区南山路228号	Φ 255	2022.11	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
12	汽车用离合器面片	刘勇汽修店	关岭自治县关索镇西关外300号	十菱	十堰经济开发区十菱汽车零部件厂	十堰市茅箭区白浪经济开发区南山路228号	Φ 255	2021.12	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
13	汽车用离合器面片	紫云县源盛汽配经营部	贵州省安顺市紫云县松山镇格凸大道金星城市广场1栋1单元12号商铺	铁流	浙江铁流离合器股份有限公司	杭州市余杭区东湖北路958号	Φ 275	2013年5月	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
14	汽车用离合器面片	紫云苗族布依族自治县贵兴汽配店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道南段	车脉	杭州车脉汽车零部件有限公司	杭州市余杭区五叉路108号	Φ 255	23/03Y	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
15	汽车用离合器面片	七星关区捷诚汽配批发中心	贵州省毕节市七星关区贵毕路通联塑业3号	茂茂	茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司	重庆市铜梁区旧县工业园区	Φ 180	22700-01	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
16	汽车用离合器面片	威宁县志腾汽配经营部	威宁县五里岗街道环城路五金机电城1栋8号	纯正	重庆汤姆汽车配件有限公司	重庆市江北区港安二路2号10幢6-1	Φ 215	23.06.07	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
17	汽车用离合器面片	金沙县利达汽配店	金沙县鼓场街道东南环线武装部对面	ACCOK	南昌市名豪汽车配件有限公司	江西省南昌市进贤县温山镇工业区	Φ 180	2022.4.9	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
18	汽车用离合器面片	大方县腾达汽车配件销售店	贵州省毕节市大方县东关乡朝中村	车脉	杭州车脉汽车零部件有限公司	杭州市余杭区五叉路108号	Φ 275	23/03Y	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
19	汽车用离合器面片	贵州鸿运汽配销售有限公司	贵州省石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路75号	三铃大金	重庆三铃大金离合器制造有限公司	重庆南岸经开区丹龙路2号	Φ 230	070821S0603	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
20	汽车用离合器面片	贵州鸿运汽配销售有限公司	贵州省石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路75号	三铃大金	重庆三铃大金离合器制造有限公司	重庆南岸经开区丹龙路2号	Φ 200	072123S190091	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	汽车用离合器面片	德江县贵鹏汽车销售部	贵州省铜仁市德江县青龙镇三十二米大街	宏瑞达	上海天太汽车配件有限公司	/	φ 380	2023.03L	外观、尺寸偏差、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
22	汽车用离合器面片	凯里市小毛汽配店	凯里市华亿大西部国际商贸城B1区4栋一层10号、37号	铁流	浙江铁流离合器股份有限公司	浙江省杭州市余杭经济开发区兴国路398号号	φ 254	2023.4	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
23	汽车用离合器面片	凯里市远征汽车配件经营部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城（一期）第B1区4栋1层1-4号	磁田	湖北三环离合器有限公司	湖北黄石市铁山区金山街办圣水路18-1号	φ 254 × φ 150 × φ 35-10	2023.3	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
24	汽车用离合器面片	雷山县二娃汽配批发部	雷山县丹江镇永乐路	五顺动力	广州五顺动力有限公司	广州白云区三元里大道788号	鸿途B13	02023.05	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
25	汽车用离合器面片	雷山县二娃汽配批发部	雷山县丹江镇永乐路	华亿	重庆华亿离合器有限公司	重庆市九龙坡区兴胜路56号	474 × φ 190	23.02	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
26	汽车用离合器面片	罗甸县君顺汽配经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇艾力康商务商贸城3幢1-24、1-25号	玉柴	广西玉柴机器股份有限公司	广西玉林市天桥西路88号	φ 275	0G21-0	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
27	汽车用离合器面片	惠水县快准车服汽配店	惠水县濛江街道首创村八组	德萨	浙江铁流离合器股份有限公司	浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号	φ 210长安金诺	2020.11	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
28	汽车用离合器面片	惠水县快准车服汽配店	惠水县濛江街道首创村八组	DJ	芜湖大捷离合器有限公司	安徽芜湖县新芜经济开发区纬二路2188号	D241-0023-A(五菱465Qφ 180)	DCA30570	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
29	汽车用离合器面片	长顺县三头六臂汽车配件店	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处城南新区伴山名都一期1号楼1层10号	Accok	南昌市名豪汽车配件有限公司	江西省南昌市进贤县温圳镇工业区	长安465	2023.2.6	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
30	汽车用离合器面片	册亨县正新轮胎经营部	册亨县者楼镇红旗村三下组	重庆大金	重庆大金汽车工业有限公司	中国重庆大渡口建胜镇	φ 180	101922S190117	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	汽车用离合器面片	册亨县云发汽配经营部	册亨县纳福街道红旗村红旗小学旁边	一达	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山市经济开发区百川路82号	Φ 255	HSFY-10620	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
32	汽车用离合器面片	望谟县新聚风汽车配件经营部	望谟县王母街道城北东路12号楼	茂茂	茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司	重庆市铜梁区旧县工业园区	Φ 215	2J290610	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	
33	汽车用离合器面片	红花岗区东联线曹光顺汽配经营部	贵州省遵义市红花岗区山居十二院A栋一层2-3号	恒德通	重庆恒德通离合器制造厂	重庆大渡口区八桥镇	T-101-1 Φ 220	/	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	不合格	标志包装：面片的非工作面无生产年月或批号	标志包装：面片的非工作面上应印有制造厂名或商标、生产年月	
											检测值：-0.17	指定摩擦系数允许偏差：± 0.14	
34	汽车用离合器面片	德江县贵鹏汽车销售部	贵州省铜仁市德江县青龙镇三十二米大街	襄工	/	湖北省襄阳市樊城区邓城大道	Φ 395	XG2022.10	外观、尺寸偏差、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	不合格	标志包装：无制造厂名	标志包装：面片包装箱的四周侧面应分别印有产品名称、产品标准号、型号规格、产品数量、类别、指定摩擦系数、制造厂名、地址等。	
35	汽车用离合器面片	望谟县湘衡汽修汽配批发中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县王母街道办事处平绕村	睿基	香港順達國際汽配貿易有限公司	香港九龙旺角弥敦道707-713号银高国际大厦九楼A35	Φ 325	2022-07	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、标志包装	不合格	检测值：-0.17	指定摩擦系数允许偏差：± 0.14	

贵州省市场监管局2023年流通领域汽车用制动器衬片产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车用制动器衬片	贵阳汽车配件城浙亚汽配部	贵阳市太慈桥汽配城257号	飞龙	湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司	湖北省枣阳市新华路72号	3502K16-105	2022.12.1	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
2	汽车用制动器衬片	贵阳汽车配件城浙亚汽配部	贵阳市太慈桥汽配城257号	冠隆	浙江冠英汽车零部件有限公司	湖州市湖州经济技术开发区石林路398号	新153前	22.12.15	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
3	汽车用制动器衬片	贵州优可行商贸有限公司	贵阳市经济开发区黄河街道办事处珠显村团圆巷243号	飞力摩	东营宝丰汽车配件有限公司	山东省东营市垦利区胜兴路66号	A714T	2021.11.8	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
4	汽车用制动器衬片	贵州虔诚商贸有限公司	贵阳花溪孟关	舒驾	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山高新技术开发区百川路82号	201×185×15	230224B	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
5	汽车用制动器衬片	罗晓林	赤水市人民南路大修厂对面	杭盛	杭州杭盛科技有限公司	杭州余杭区余杭街道忠杭路66-3-1-1007-1室	1094后(457前14.5)	2023.3.2	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
6	汽车用制动器衬片	罗晓林	赤水市人民南路大修厂对面	佳耐	杭州佳耐汽车零部件有限公司	杭州市萧山区南阳经济开发区阳城路28号	CA151后(14.5)	2016.12.9	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
7	汽车用制动器衬片	桐梓县四通汽配经营部	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道安山村	富骏	杭州富骏汽配有限公司	浙江省杭州市金恒路68号	192×220×15	01/21	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
8	汽车用制动器衬片	桐梓县陈纯杨汽车配件店	桐梓县娄山关街道鞍山村岩子头安置点B区1栋11-1号	久梦	重庆奥特比汽车制动系统有限公司	重庆市璧山区璧城街道马家桥	D1184	2019.4.25	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
9	汽车用制动器衬片	钟山区人民中路社区吉祥汽配经营部	贵州省六盘水市钟山区人民中路161号	洛极	武汉莱宁汽车零部件有限公司	武汉市蔡甸区常福工业园常富北路双兴工业园5栋	LGD 1348	02A0093/0058	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
10	汽车用制动器衬片	盘州市合鑫汽车配件经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道峨螂铺居委会峨螂铺村67号	JINDON	德州金登汽车配件有限公司	山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园区	JD300	040323	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
11	汽车用制动器衬片	安顺市平坝区三头六臂汽车配件有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道天马路133号门面	马顿	东营市康信摩擦材料有限公司	山东省东营市广饶县稻庄镇青垦路以西淄河店村	MP1389	20230321 KX	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	汽车用制动器衬片	紫云县源盛汽配经营部	贵州省安顺市紫云县松山镇格凸大道金星城市广场1栋1单元12号商铺	永菲	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山市经济开发区百川路82号	201×175×137mm	2021-6-27	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
13	汽车用制动器衬片	紫云苗族布依族自治县贵兴汽配店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道南段	Toughpro	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山市经济开发区百川路82号	EQ1070汽后	2023-4-7	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
14	汽车用制动器衬片	七星关区顺龙汽配经营部	七星关区洪山街道贵毕路通联塑业7号门面	沃嘉通	德州沃嘉汽车配件有限公司	山东省德州市德城区	WJ-14024	160520	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
15	汽车用制动器衬片	赫章鸿翔汽配	赫章县城关镇小山村	正大	河北正大摩擦制动材料有限公司	故城县新开区西苑工业园区	D1543	2023-2-11	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
16	汽车用制动器衬片	威宁县志腾汽配经营部	威宁县五里岗街道环城路五金机电城1栋8号	五菱	重庆红宇摩擦制品有限公司（承制）	/	23948230119	211231061 (220105)	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
17	汽车用制动器衬片	黔西市宇易汽车配件经营部	黔西市文峰街道环城路121号	锐豹	杭州西湖摩擦材料有限公司	杭州市临平区经济开发区兴元路490号	EQ153前刹	202210	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
18	汽车用制动器衬片	石阡县耀中汽配店	石阡县泉都街道大关社区碧水路27号	摩能精工	湖北新亿通机车配件有限公司	湖北省通山县经济开发区工业路	YTH-768F	2022.11.16	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
19	汽车用制动器衬片	石阡县耀中汽配店	石阡县泉都街道大关社区碧水路27号	摩能精工	湖北新亿通机车配件有限公司	湖北省通山县经济开发区工业路	YTC-1883R	2023.7.18	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
20	汽车用制动器衬片	贵州省文泽商贸有限责任公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道大龙阡二环路中段大学城背后	巨江	珠海格莱利摩擦材料有限公司	珠海市斗门区斗门镇龙山工业区龙山工业区龙山路6号	D1674-8903	20220228	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
21	汽车用制动器衬片	贵州省文泽商贸有限责任公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道大龙阡二环路中段大学城背后	逆动	安徽胜极汽车零部件有限公司	安徽省宿州市泗县泗涂现代产业园机械电子产业园	D864	2022.5.23	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
22	汽车用制动器衬片	凯里市远征汽车配件经营部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城（一期）第B1区4栋1层1-4号	飞鹰猎人	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山市经开区百川路82号	1070汽后（9.1-5.3）	2021.9.7	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	汽车用制动器衬片	凯里市环城东路黔东南盛联汽车配件经营部	凯里市华亿大西部B1区3栋负1层26号	安耐途	山东安耐途汽车零部件有限公司	山东济南天桥区黄齿路西侧栗山路北侧20号637室	ANS-56009	2020.5.13	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
24	汽车用制动器衬片	雷山县二娃汽配批发部	雷山县丹江镇永乐路	鲁达	烟台胜地汽车零部件制造有限公司	山东烟台经开区泰山路	LD822-C	805FE16	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
25	汽车用制动器衬片	雷山县天毅汽配店	雷山县丹江镇水电村移民新村公路边	杭州九鼎	杭州九鼎汽车零部件有限公司	杭州萧山区蒲阳镇兴浦路	汕德卡160宽	JD-2021-JP	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
26	汽车用制动器衬片	罗甸县君顺汽配经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇艾力康商务商贸城3幢1-24、1-25号	JUJIN	杭州九鼎汽车零部件有限公司	萧山区浦阳镇兴铺路	EQ153后	2022-10-13	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
27	汽车用制动器衬片	惠水县众鑫汽配店	惠水县濠江街道长田社区桥洞村五组82号	舒驾	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山市经济开发区百川路82号	152×130×14	2022.3.29	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
28	汽车用制动器衬片	长顺县三头六臂汽车配件店	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处城南新区伴山名都一期1号楼1层10号	马顿	广东三头六臂信息科技有限公司	广州白云区机场路33号三元里中心写字楼22楼	MP090	2020.11.16	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
29	汽车用制动器衬片	长顺县通途汽配店	长顺县长寨街道迎宾大道顺城未来城第B-3幢1层1-3号	ANSETU（安赛途）	智配库（武汉）信息科技有限公司	湖北武汉市东西湖区慈惠工业区惠安大道813号	D1621	2021.12.15	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
30	汽车用制动器衬片	册亨县正新轮胎经营部	册亨县者楼镇红旗村三下组	好摩	中山市赛福特汽车配件有限公司	广东省中山市三乡镇平乐工业区东成路5号	HM-X04(T0015G)	2022-11-5	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
31	汽车用制动器衬片	望谟县新聚风汽车配件经营部	望谟县王母街道城北东路12号楼	AIRUI	山东省金力新材料科技股份有限公司	潍坊滨海经济技术开发区海港物流园经二路以北,纬四路以西	D1451-8447	2022.08.13	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/
32	汽车用制动器衬片	望谟县湘衡汽修汽配批发中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县王母街道办事处平绕村	顺意	浙江昌达汽车零部件制造有限公司	浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹东街309号	209*220*11.5/16	08/22	剪切强度、摩擦性能、标志包装	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	汽车用制动器衬片	六枝特区诚信汽配店	贵州省六盘水市六枝特区安水路	路之宝	深圳路宝汽车配件有限公司	/	D 9026	20230303	剪切强度、摩擦性能、标志包装	不合格	/	摩擦性能：无设定摩擦系数	/
											衬片包装箱（盒）的四周侧面未标有设定摩擦系数值。	标志包装：衬片包装箱（盒）应标有产品名称、型号规格、制造厂名、地址、产品数量和本标准号。摩擦系数级别代号或设定摩擦系数值。包装箱（盒）应附有产品合格证明。	
34	汽车用制动器衬片	安顺市平坝区三头六臂汽车配件有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道天马路133号门面	鑫世星特	河北亿速汽车配件有限公司	河北省故城县五湖工业区	D2311	/	剪切强度、摩擦性能、标志包装	不合格	/	摩擦性能：无设定摩擦系数	/
											衬片包装箱（盒）的四周侧面未标有设定摩擦系数值。	标志包装：衬片包装箱（盒）应标有产品名称、型号规格、制造厂名、地址、产品数量和本标准号。摩擦系数级别代号或设定摩擦系数值。包装箱（盒）应附有产品合格证明。	
35	汽车用制动器衬片	册亨县正新轮胎经营部	册亨县者楼镇红旗村三下组	信亿	上海湃速汽车用品有限公司	上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号	XY-28012	C1106T	剪切强度、摩擦性能、标志包装	不合格	μ 工作=0.352	摩擦性能： μ 工作在设定摩擦系数 $\pm 15\%$ 内 -15%0.255~ MS0.300 +15%0.345	/

贵州省市场监管局2023年流通领域汽车轮胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车轮胎	观山湖区小红仓储服务部	贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村贵阳三汇电商仓储物流配送中心第20号楼1层18号房	科马仕	山东新大陆橡胶科技有限公司	山东省沂水县经济开发区庐山工业园	195/65R15	1623	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
2	汽车轮胎	贵州联合创新汽车服务有限公司	贵阳市花溪区孟关上板村对门坡贵州科晟垣新能源公司1-3号店铺	全诺	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	185/70R14	2523	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
3	汽车轮胎	贵阳市乌当区刘虎轮胎行	贵州省贵阳市乌当区温泉南路温泉佳苑负1楼3号	玲珑	湖北玲珑轮胎有限公司	河北省荆门市高新区·掇刀区阳光二路8号	175/70R14 LT	4822	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
4	汽车轮胎	清镇市鸿祥兴驰汽车服务有限公司	贵州省贵阳市清镇市东门桥棚户区（城中村）改造项目A1-1地块（1）1-7号	ANNAITE	山东兴鸿源轮胎有限公司	中国·蒙阴县经济开发区临工路	195/65R15	4022	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
5	汽车轮胎	播州区龙坑锦源汽车美容装饰店	播州区龙坑街道马家湾社区小井坎广场旁	佳通	福建佳通轮胎有限公司	福建省莆田市秀屿区笏石红埔工业区	205/55R16	2423	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
6	汽车轮胎	播州区龙坑锦源汽车美容装饰店	播州区龙坑街道马家湾社区小井坎广场旁	佳通	桦林佳通轮胎有限公司	黑龙江省牡丹江市桦林镇	175/70R14	2023	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	汽车轮胎	桐梓县刘奎轮胎销售经营部	贵州省桐梓县娄山关街道君悦国际C2栋3号门面	诚远	四川远星橡胶有限责任公司	四川省成都市大邑县王泗经济开发区	175/70R14	3124	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
8	汽车轮胎	桐梓县刘奎轮胎销售经营部	贵州省桐梓县娄山关街道君悦国际C2栋3号门面	建达	建达橡胶（中国）有限公司	江苏昆山经济技术开发区昆嘉路2号	175/70R14 C	5022	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
9	汽车轮胎	六盘水普程轮胎销售有限公司	贵州省六盘水市钟山区人民中路171号	3A	领航橡胶科技（东营）有限公司	山东东营市西水工业园	185/60R14	1322	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
10	汽车轮胎	六盘水致诚轮胎有限公司	贵州省六盘水市钟山开发区红桥新区汽配城A16#楼133铺	新迪	肇庆骏鸿实业有限公司	中国广东省肇庆高新区白沙街5B	165/70R13 C	1423	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
11	汽车轮胎	盘州市满意汽车服务有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道螞螂铺村8组	迪达	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	175/70R14	4622	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
12	汽车轮胎	安顺市西秀区华金汽车养护服务部	安顺市西秀区华西街道南郊路1号	建大	建大橡胶（中国）有限公司	江苏省昆山开发区昆嘉路2号	175/65R15	2423	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	汽车轮胎	安顺市西秀区华金汽车养护服务部	安顺市西秀区华西街道南郊路1号	玲珑	广西玲珑轮胎有限公司	中国广西壮族自治区柳州市鱼峰区曙光大道9号	175/70R14 LT	0123	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
14	汽车轮胎	安顺市经济技术开发区小胡轮胎店	贵州省安顺市经济技术开发区高航公司西航路远承圣景隔壁临街铺面	远路	山东丰源轮胎制造股份有限公司	山东省枣庄峰城区经济开发区	175/70R14	3123	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
15	汽车轮胎	安顺开发区勋贤轮胎经营部	贵州省安顺开发区云马雅沐园B8b-1-4号商铺	GOPRO	山东长路虹轮胎有限公司	山东省临沂市沂南县长虹大道	LT165R13 C	0122	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
16	汽车轮胎	七星关区翟记汽车服务中心	七星关区洪山街道洪南路	黑鹰	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	山东省东营市广饶经济开发区广兴路9号	175/70R14 LT	2323	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
17	汽车轮胎	七星关区翟记汽车服务中心	七星关区洪山街道洪南路	耐克森	青岛耐克森轮胎有限公司	山东省青鸟莱西市釜山工业园	175/70R14	2323	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
18	汽车轮胎	威宁县李钢汽车修理店	威宁县五里岗街道燎原村	赤兔马	江苏通用科技股份有限公司	江苏省无锡市锡山区东港镇	175/70R14 LT	0123	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	汽车轮胎	大方县乐路驰轮胎经营部	大方县绿堰塘大寨村恒大民族中学下行200米	德宝通	陕西延长石油集团橡胶有限公司	陕西省西咸新区沣东新城统一大道东段1号	175/70R14	3023	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
20	汽车轮胎	石阡县川渝诚信汽配经营部	石阡县泉都街道大关社区泉城别苑对面88号	赛轮	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	山东省东营市广饶县经济开发区广兴路9号	165/60R14	3119	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
21	汽车轮胎	石阡县川渝诚信汽配经营部	石阡县泉都街道大关社区泉城别苑对面88号	海倍德	山东宏盛橡胶科技有限公司	山东省东营市广饶大王镇兴工路以西胜利路以东	185/65R15	2623	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
22	汽车轮胎	沿河西铁古汽车快修快保	沿河土家族自治县和平街道城南汽车站进站口	德林特	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	青岛即墨天山三路5号	195/55R15	0518	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
23	汽车轮胎	沿河永祥汽配部	沿河土家族自治县和平街道崔家村车站对面	海倍德	山东宏盛橡胶科技有限公司	山东省广饶县大王镇兴工路以西胜利路以东	185/65R15	3922	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
24	汽车轮胎	凯里市刘光浦轮胎店	贵州省凯里市320国道东路一层两间门面	路泰来	山东永盛橡胶集团有限公司	山东广饶县经开区十凯路8号	195/60R16	2223	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	汽车轮胎	凯里市刘光浦轮胎店	贵州省凯里市320国道东路一层两间门面	德安通	陕西延长石油集团橡胶有限公司	陕西省西咸新区沣东新城统一大道东段1号	175/70R14	3023	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
26	汽车轮胎	台江县康洪平安轮胎销售部	台江县台拱镇秀眉大道18号	欧威森	山东昌丰轮胎有限公司	山东东营市广饶县高新技术开发区	185/65R15	3023	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
27	汽车轮胎	台江县康洪平安轮胎销售部	台江县台拱镇秀眉大道18号	邓禄普	住友橡胶（常熟）有限公司	江苏常熟经开区	205/55R16	1223	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
28	汽车轮胎	龙里县车之嘉轮胎经营部	龙里县冠山街道宏基路61号盛世龙城A3-A4栋负111号	力贝德	雄鹰橡胶科技（东营）有限公司	山东省东营市广饶县稻庄镇西水工业园	185/65R14	1923	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
29	汽车轮胎	龙里县车之嘉轮胎经营部	龙里县冠山街道宏基路61号盛世龙城A3-A4栋负11号	兰威	佳通轮胎（中国）投资有限公司	中国上海自由贸易试验区世纪大道98号	195/65R15	1123	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
30	汽车轮胎	福泉市刘永桂轮胎经营部	福泉市金山办事处洒金北路4号	科达轮胎	山东宏盛橡胶科技有限公司	山东广饶县大王镇工业园	165/65R14	0222	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨损标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	汽车轮胎	福泉市刘永桂轮胎经营部	福泉市金山办事处洒金北路4号	德国瑞思通	瑞思通橡胶科技有限公司	安徽省蚌埠市怀远县经开区世纪大道17号	195/60R15	1822	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
32	汽车轮胎	兴仁市炳熠汽车服务部	兴仁市真武山街道办事处迎宾大道红井田红绿灯往加油站方向2米处	三角	三角（威海）华盛轮胎有限公司	山东省威海经济技术开发区凤林路-81-6号	175/70R14	1823	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
33	汽车轮胎	兴义市固特异轮胎店	兴义市坪东办新联社区西湖西路124号	科达	东营市展高橡胶有限公司	山东省东营市广饶县大王镇复兴王村	185/70R14	4822	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
34	汽车轮胎	兴义市固特异轮胎店	兴义市坪东办新联社区西湖西路124号	好运	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	175/70R14LT	2623	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/
35	汽车轮胎	曾玉芬	安龙县栖风街道办事处新车站对面	好运	中策橡胶集团有限公司	浙江省杭州市钱塘区10号大街2号	175R14LT	2422	新胎外缘尺寸、轮胎强度性能、胎面磨耗标志、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力、低气压性能	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2023年流通领域摩托车轮胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	摩托车轮胎	贵阳观山湖老李摩配部	贵州省贵阳市观山湖区金麦社区8组团15号	富尔捷	江苏三元轮胎有限公司	江苏省宿迁高新技术产业开发 区嘉陵江路99号	3.00-10	1223	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
2	摩托车轮胎	贵阳市经开区大众摩配店	贵阳市经开区浦江路156号	大雁	晋勇（清远）橡胶工业有限公司	广东省清远市清城区源潭镇峡山工业 区规划9-1号地	3.00-10	2323	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
3	摩托车轮胎	仁怀市宏宇摩托车经营部	贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路交警队旁	诚远	四川远星橡胶有限责任公司	四川省成都市大邑县王泗经济开发区	3.50-10	1223	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
4	摩托车轮胎	赤水市劲豪电动车配件销售店	赤水市文华人民南路彩霞楼5号门市	金刚钻	杭州金刚钻轮胎有限公司	浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路880号	3.50-12	23070514	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
5	摩托车轮胎	赤水市劲豪电动车配件销售店	赤水市文华人民南路彩霞楼5号门市	太阳升起的地方	邢台市天力橡胶厂	广宗东环路相庄乐	3.00-12	0523	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
6	摩托车轮胎	水城县小彦摩托车配件经营部	水城县双水新区龙泉路	朝阳	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	3.00-10	3023GZ78	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
7	摩托车轮胎	钟山区明鑫摩托车配件经营部	贵州省六盘水市钟山区官厅东路153号	建大	建泰橡胶（深圳）有限公司	深圳市龙华区大浪街道龙胜路43号	90/80-10	3619	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
8	摩托车轮胎	关岭刘畅经营部	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城26栋108号	福新	江苏东吴橡胶有限公司	江苏省沭阳县经济开发区海宁路26号	3.00-10	3521	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
9	摩托车轮胎	紫云县银河摩配店	贵州省安顺市紫云县松山镇环城路金星4-4-2号	建大	建泰橡胶（深圳）有限公司	深圳市龙华区大浪街道龙胜路343号	3.00-10	4622	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
10	摩托车轮胎	织金县振鑫摩托车配件经营部	织金县文腾街道西湖村西湖桥旁	建大	建泰橡胶（深圳）有限公司	深圳市龙华区大浪街道龙胜路	3.00-10	2023	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	摩托车轮胎	纳雍县尚江摩配批发店	贵州省毕节市纳雍县文昌办事处山水绿城	钻石	广州飞旋橡胶有限公司	广州市花都区赤坭镇剑岭	3.00-10	5022	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
12	摩托车轮胎	思南县永发摩配销售中心	思南县塘头镇甲秀社区甲秀大道80号	富尔捷	江苏三元轮胎有限公司	江苏省宿阡高新技术开发区嘉陵江路99号	3.00-10	4822	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
13	摩托车轮胎	思南县永发摩配销售中心	思南县塘头镇甲秀社区甲秀大道80号	钻石	广州钻石车胎有限公司	广州市化鳌头镇万力路3号	3.00-18	0623	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
14	摩托车轮胎	德江县万昌电动车配件店	德江县青龙街道香树园198号	甲字	徐州汉邦橡胶有限公司	江苏省邳州经济开发区苹果西路	3.00-10	023309A08	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
15	摩托车轮胎	德江县万昌电动车配件店	德江县青龙街道香树园198号	康帕	河北万达轮胎有限公司	湖北省广宗县经济开发区	3.00-10	11622042	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
16	摩托车轮胎	凯里市广太摩托车配件经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道恒源1号商住楼1层1号门面	金墩	高州市飞碟轮胎工业有限公司	广东省高州市城西江坡	3.00-10TL	5222	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
17	摩托车轮胎	凯里市广太摩托车配件经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道恒源1号商住楼1层1号门面	聚兴轮胎	东营瑞升橡胶有限公司	山东省东营广饶县大王经济开发区	2.75-18	1123	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
18	摩托车轮胎	雷山县顺风摩托车摩托配件经营部	雷山县丹江镇永乐路	正新	正新（漳州）橡胶工业有限公司	福建漳州龙海区港尾镇青石路	3.50-10	1723	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
19	摩托车轮胎	雷山县顺风摩托车摩托配件经营部	雷山县丹江镇永乐路	霸天龙	霸隆橡胶科技有限公司	河北省邢台市平乡县丰州镇位庄村	2.75-18	239603	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
20	摩托车轮胎	贵定县阿浙电动车配件经营部	贵州黔南州贵定县城关镇庆云路	耐力可	江苏三元轮胎有限公司	江苏宿迁高新区嘉陵江路99号	3.00-10	1123	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	摩托车轮胎	贵定县阿浙电动车配件经营部	贵州黔东南州贵定县城关镇庆云路	诚远	四川远星橡胶有限责任公司	四川成都市大邑县王泗经开区	3.00-10	1922	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
22	摩托车轮胎	瓮安县詹三摩托车配件店	瓮安县雍阳办事处河滨社区文峰北路49-1号楼1号门面	嘉固	上海飞奔轮胎有限公司	吴江邱舍工业区	3.00-10	25231236	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
23	摩托车轮胎	瓮安县詹三摩托车配件店	瓮安县雍阳办事处河滨社区文峰北路49-1号楼1号门面	耐力可	江苏三元轮胎有限公司	江苏宿迁高新区嘉陵江路99号	3.00-12	1223	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
24	摩托车轮胎	兴义市张兴摩托车维修店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办桔丰路21号	大雁	晋勇（清远）橡胶工业有限公司	广东省清远市清城区源潭镇峡山工业区	100/90-10	052619	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
25	摩托车轮胎	兴义市张兴摩托车维修店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办桔丰路21号	龙腾四海	福建和兴橡胶有限公司	永安市尼葛工业园南区1088号	100/90-10	4222	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
26	摩托车轮胎	安龙县大星光摩配总汇	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县五福街道四头坡小微工业园区	正新	正新（漳州）橡胶工业有限公司	福建省漳州市龙海区港尾镇青石路15号	3.00-10	1223	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	/
27	摩托车轮胎	贵州富贵力源贸易有限公司	贵州贵阳南明区沙冲南路32号	郡新	贵州全新奥克斯橡胶制品有限公司	巨鹿工业园区186号	3.00-10LT	/	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	制造厂名或产地（标签厂名地址标识不符）、生产编号（无永久性标志）	标志：制造厂名或产地（胎侧模刻标志）、生产编号（永久性标志）	/
											52J压穿	强度性能：56J未压穿	/
28	摩托车轮胎	花溪刘方强摩托车修理店	贵阳市花溪区石板镇合朋村黄土坡组	皇泰	上海皇泰轮胎有限公司	上海市徐汇区冠生园路223号	3.00-10	20230701	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	44J压穿	强度性能：45J未压穿	/
29	摩托车轮胎	仁怀市宏宇摩托车经营部	贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路交警队旁	丁霸	朝阳通策橡胶制品有限公司	中国·辽宁·朝阳	3.00-10	/	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	生产编号（无永久性标志）	标志：生产编号（永久性标志）	/
											52J压穿	强度性能：56J未压穿	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	摩托车轮胎	盘州市艺轩电动车配件经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道蛾螂铺居委会四组河边68号门面	鑫巨优	河北巨优科技有限公司	河北省邢台市巨鹿县河北巨鹿经济开发区西平北街与元泽路交叉口西行150米路南	3.00-10	XJY05	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	53J压穿	强度性能：56J未压穿	/
31	摩托车轮胎	关岭刘畅经营部	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城26栋108号	牛钻	厦门正雨轮胎有限公司	广州市白云区增槎路螺蛳围段孖涌商业街自编	3.00-10	/	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	生产编号（无永久性标志）	标志：生产编号（永久性标志）	/
											54J压穿	强度性能：56J未压穿	/
32	摩托车轮胎	紫云县银河摩配店	贵州省安顺市紫云县松山镇环城路金星4-4-2号	路力特	巨鹿县佳轮橡胶制品有限公司	河北省邢台市巨鹿县信源街与裕泽路交叉口车行300米路南	3.00-10	/	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	生产编号（无永久性标志）	标志：生产编号（永久性标志）	/
33	摩托车轮胎	威宁县飞胜摩配	威宁县六桥街道宣威路（城）	霸天龙	霸隆橡胶科技有限公司	/	3.00-10	230516	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	53J压穿	强度性能：56J未压穿	/
34	摩托车轮胎	刘利群	贵州省毕节市黔西县城关清毕路616号	驼豹	信阳吉达轮胎有限公司	信阳市平桥区平桥工业园健升路8号	3.00-10	/	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	生产编号（无永久性标志）	标志：生产编号（永久性标志）	/
											34小时胎体脱落	耐久性能：34小时胎体完好	/
35	摩托车轮胎	安龙县大星光摩配总汇	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县五福街道四头坡小微工业	五洲通	无双橡胶制品有限公司	/	3.50-10	/	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨损标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	不合格	生产编号（无永久性标志）	标志：生产编号（永久性标志）	/
											52J压穿	强度性能：56J未压穿	/

贵州省市场监管局2023年流通领域汽车内饰材料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车内饰材料	南明区彩娟座垫经营部	贵阳市南明区太慈桥街道花溪大道北段313号	/	南明区彩娟座垫经营部	贵阳市南明区太慈桥街道花溪大道北段313号	皮革灰色1.4m	2023.8.31	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
2	汽车内饰材料	南明区彩娟座垫经营部	贵阳市南明区太慈桥街道花溪大道北段313号	/	南明区彩娟座垫经营部	贵阳市南明区太慈桥街道花溪大道北段313号	纳帕菱形1.5m	2023.8.31	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
3	汽车内饰材料	花溪区车管家汽车配件经营部	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关汽配用品城B区17栋1号	/	花溪区车管家汽车配件经营部	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关汽配用品城B区17栋1号	耐磨王（1.5米）	2023.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
4	汽车内饰材料	清镇市杨洪相汽车装饰店	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处东门桥清东路锦绣商住楼1层104号门面	车品道	成都市星道科技有限公司	成都市新都区新民镇石庵村十社168号	海豚皮（1.6米）	2023.3	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
5	汽车内饰材料	红花岗区翔航汽车用品经营部	红花岗区东联线山居十二院H栋5、6、7号	/	四川宏瑞达科技有限公司	四川省双流区羊坪工业园	K40加三线菱格（1.6米）酒红	2023.8.27	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
6	汽车内饰材料	红花岗区翔航汽车用品经营部	红花岗区东联线山居十二院H栋5、6、7号	/	广州市纳维亚贸易有限公司	增城区荔城街道蒋村村委路东	边织纹（1.6米）棕色	2023.4	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
7	汽车内饰材料	仁怀市彬伟汽车装饰部	仁怀市盐津街道苗圃社区玉液南路融亿金街	/	四川宏瑞达科技有限公司	四川省双流区羊坪工业区	纯服咖色（1.55米）	2023.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
8	汽车内饰材料	仁怀市彬伟汽车装饰部	仁怀市盐津街道苗圃社区玉液南路融亿金街	/	四川宏瑞达科技有限公司	四川省双流区羊坪工业区	耐磨王（1.03米）	2023.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	汽车内饰材料	六枝车行天下汽车美容中心	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路（石灰窑）	/	广州纳维亚皮革有限公司	广东省广州市增城区荔城街道工业路	360软包（1.5米）咖啡色	2023.6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
10	汽车内饰材料	钟山区车悦脚垫	贵州省六盘水市钟山区汪水路53附4号门面	/	贵州黔顺通商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡贵阳国际汽配用品采购中心建设项目B区第B-6#幢商铺1层4号房	金砖（1.5米）棕色	2023.6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
11	汽车内饰材料	盘州市新途汽车装饰经营部	贵州省六盘水市盘州市红果街道月亮山居委会特警队旁1楼	/	盘州市新途汽车装饰经营部	贵州省六盘水市盘州市红果街道月亮山居委会特警队旁1楼	小荔枝（1.56米）黑色	2023.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
12	汽车内饰材料	安顺开发区顺安汽车用品店	贵州省安顺市经济技术开发区亿丰国际汽车物流园1-19号楼1跃3层13号房	/	四川伽佰德汽车零配件制造有限公司	成都蛟龙工业港双流园区南海大道6座	茶多酚菱形（1.5米）米色	2023.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
13	汽车内饰材料	安顺开发区顺安汽车用品店	贵州省安顺市经济技术开发区亿丰国际汽车物流园1-19号楼1跃3层13号房	/	四川伽佰德汽车零配件制造有限公司	成都蛟龙工业港双流园区南海大道6座	茶多酚小方格（1.56米）棕色	2023.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
14	汽车内饰材料	普定县诚信汽车装饰店	贵州省安顺市普定县城关镇安织路	/	贵州思博瑞皮革材料有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道播基村7组	普通皮革（1.4米）蓝	2023.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
15	汽车内饰材料	普定县诚信汽车装饰店	贵州省安顺市普定县城关镇安织路	/	贵州思博瑞皮革材料有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道播基村7组	纯胶纳帕（1.5米）黑色	2023.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	汽车内饰材料	七星关区回头来汽车装饰经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道草海大道原三板桥办事处前面人行道下面6、7号门面	/	七星关区回头来汽车装饰经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道草海大道原三板桥办事处前面人行道下面6、7号门面	金丝利（1.4米）棕色	2021	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
17	汽车内饰材料	织金县兴隆汽车装饰服务中心	贵州省毕节市织金县文腾街道外环路	/	织金县兴隆汽车装饰服务中心	贵州省毕节市织金县文腾街道外环路	纳帕（1.5米）黑色	2023.7	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
18	汽车内饰材料	赫章新中原汽车装饰	贵州省毕节市赫章县城关镇小山村小山组	/	重庆盛大菲达汽车用品有限公司	重庆市江津区双福街道福安路1号2栋厂房	纳帕皮（1.5米）蓝色	2023.7	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
19	汽车内饰材料	金沙县古戴汽车用品经营部	金沙县柳塘镇前胜村五里坡	/	金沙县古戴汽车用品经营部	金沙县柳塘镇前胜村五里坡	奔驰花（1.58米）绿色	2022.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
20	汽车内饰材料	思南县兴海蓬布店	贵州省铜仁市思南县关中坝街道江东社区江联小区	/	思南县兴海蓬布店	贵州省铜仁市思南县关中坝街道江东社区江联小区	斜金砖（1.6米）米色	2021.6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
21	汽车内饰材料	思南县兴海蓬布店	贵州省铜仁市思南县关中坝街道江东社区江联小区	/	思南县兴海蓬布店	贵州省铜仁市思南县关中坝街道江东社区江联小区	菱形格（1.6米）黑色	2023.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
22	汽车内饰材料	沿河田氏汽车美容中心	沿河县和平街道二桥旁边	/	沿河田氏汽车美容中心	沿河县和平街道二桥旁边	大红（1.6米）	2023.3	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
23	汽车内饰材料	沿河田氏汽车美容中心	沿河县和平街道二桥旁边	/	沿河田氏汽车美容中心	沿河县和平街道二桥旁边	菱形（1.6米）咖啡	2022.12	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
24	汽车内饰材料	凯里市曹长江汽车装饰部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城（一期）B1区4栋1层1-40号	/	贵阳普英汽车用品有限公司	贵州贵阳花溪区孟关贵阳国际汽配中心A6-1-3	网丝酒红脚垫	2023.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
25	汽车内饰材料	凯里市黔平汽车用品经营部	凯里市金九村8组281号	皇家年华	威县跃盛科技有限公司	河北省邢台市威县常庄镇孟官庄村	棕金丝粒	2022.1	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	汽车内饰材料	凯里市黔平汽车用品经营部	凯里市金九村8组281号	/	威县跃盛科技有限公司	河北省邢台市威县常庄镇孟官庄村	毛孔纹软包07	2022.1	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
27	汽车内饰材料	贵定县华业租车	贵定县宝山街道环城东路58号	/	贵州星道汽车用品有限公司	贵阳花溪区孟关乡贵阳国际汽配用品采购中心A-6、A-7组团	黑红小荔枝	2023	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
28	汽车内饰材料	惠水县晶伟汽车服务有限公司	贵州省黔南州惠水县涟江街道建设西路马蹄坡77号	/	贵州思博瑞皮革材料有限公司	贵州黔南龙里县冠山街道播基村7组	如意金砖咖啡	23.4	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
29	汽车内饰材料	袁松	福泉市金山办事处洒金北路北门	/	贵州思博瑞皮革材料有限公司	贵州黔南龙里县冠山街道播基村7组	咖啡小菱形	2023.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
30	汽车内饰材料	瓮安县欣鑫汽车用品零售店	瓮安县雍阳办事处城北社区加油站旁	/	广州纳威亚新材料有限公司	广州增城区荔城街蒋村村委路东一巷3号之二	NP172	2023.6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
31	汽车内饰材料	兴义市嘉靓汽车用品店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办新联社区青龙路安置区	车品道	成都市星道科技有限公司	/	迈巴赫(1.5米)	2023.7	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
32	汽车内饰材料	兴义市嘉靓汽车用品店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办新联社区青龙路安置区	车品道	成都市星道科技有限公司	/	无溶剂(1.5米)	2023.7	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
33	汽车内饰材料	贵州艺祥和汽车装饰有限责任公司	贵州省黔西南州兴义市坪东街道新联社区六组青龙西路一楼门面	/	成都市星道科技有限公司	/	纳帕(蓝)1.5米	2023.6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
34	汽车内饰材料	凯里市黔平汽车用品经营部	凯里市金九村8组281号	/	广州市增城车华皮革经营部	广州市增城区荔城街富鸿路35号首层	超纤皮黑	2023.3	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	不合格	114mm/min	燃烧特性: 燃烧速度V (mm/min) ≤ 100	/
35	汽车内饰材料	安龙县玉淋汽车脚垫工厂	安龙县栖凤街道办事处四头坡加油站向上2公里处	/	安龙县玉淋汽车脚垫工厂	安龙县栖凤街道办事处四头坡加油站向上2公里处	包顶皮(1.5米)-货车	2023.7	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	不合格	107mm/min	燃烧特性: 燃烧速度V (mm/min) ≤ 100	/