

附件 2

客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆、起重机械使用单位监督检查情况

一、基本情况

本次监督抽查覆盖全省 16 市，重点对安全风险高、信用等级低、近两年发生安全事故的单位，来信来访、投诉举报较多和监督检查问题较多的单位进行重点检查。共抽查完成全省 10 市的 10 家客运索道使用单位和 11 条客运索道，发现问题 68 项；共抽查 50 家大型游乐设施使用单位和 159 台大型游乐设施，发现问题 457 项；共抽查 80 家叉车使用单位和 240 台叉车设备，发现问题 1174 项；共抽查 60 家起重机械使用单位和 180 台起重机械设备，发现问题 850 项。

二、发现的主要问题

（一）安全管理制度和安全技术档案建立方面。部分单位安全管理制度不完善；部分单位未按要求建立包括特种设备安全责任在内的《全员安全生产责任清单》；部分单位未制定设备管理、岗位安全责任、定期自行检查、维护保养制度、使用登记、定期检验管理、风险分级管控、隐患排查治理、安全管理人员与作业人员管理和培训制度、应急救援管理制度、事故报告和处理制度、操作规程等制度；部分单位安全管理制度不符合本单位设备实际；部分单位安全操作规程操作性不强；部分单位特种设备安全技术档案不齐全，如

缺少年度自行检查、设备维护保养、运行故障和事故等记录；部分单位设备运行情况记录与设备实际不符。部分单位未建立特种设备安全双重预防机制或建立的双重预防机制不完善；部分单位未按要求定期组织应急救援演练，并做好记录。

（二）作业人员配备与培训管理方面。部分单位未按照《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的要求，根据特种设备的数量、用途、使用环境等情况，配备安全总监和足够数量的安全员，并逐台设备明确负责的安全员；部分单位未对安全总监和安全员进行法律法规、标准和专业知识的培训、考核，未对培训、考核情况予以记录并存档备查；部分单位作业人员不能熟练掌握安全操作规程内容。

（三）特种设备本体方面。部分单位特种设备缺少使用说明书、检查维修说明及产品合格证等资料；部分单位叉车安全运行状况较差，如未按维护保养说明开展维护保养和日常检查、轮胎花纹不一致、未设置安全警示标志、在传动装置处于结合状态时无防止发动机启动的装置、后视镜缺失、灯光失效、挡货架尺寸不符合要求等；部分单位起重机械安全运行状况较差，如未按维护保养说明开展维护保养和日常检查、急停按钮不符合要求、起升高度限制器失效、起重量限制器失效、防碰撞装置失效、行程限位装置失效、部分缓冲器缺失、导绳器缺失、设备本体安全保护装置失效等。

三、发现问题的处理

检查组对每个单位发现的问题均出具检查记录表，并移

交当地市场监管部门督促抓好整改，对发现的严重事故隐患，由当地市场监管部门下达监察指令书，责令限期整改，做好问题闭环处置。检查发现问题已全部整改完毕。