贵州省市场监管局2022年流通领域燃气泄露报警器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	家用可燃气体探测器	兴义港华舒适家科技服务有限公司	贵州省黔东南州兴义市桔山街道龙塘五组、丰都八组	港华紫荆	济南本安科技发展有限公司	济南市高新区临港北路6519号	JT-BJ01D	2022年7月	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
2	独立式可燃气体报警器	贵州鸿翔平安消防设备有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永丰路东侧、迎宾大道北侧丰球黔城30栋1单元1-2层1-	居安特	深圳市焰井科技有限公司	深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道320号A3栋301	YJ-610	2021.10.25	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
3	可燃气体探测器	义龙新区德卧液化销售店	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县德卧镇盘江中路国土所对面	凌防	深圳市青蜂物联技术有限公司	深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路(龙岗段)292号银龙工业区A区A5202	JT-QF310	2021.12.10	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
4	家用可燃气体探测器	福泉中石油昆仑燃气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处葛镜西路麒麟龙乐都购物公园C6-2-28	安可信	成都安可信电子股份有限公司	四川省成都市双流西南航空港经济开发区物联网产业园区	JT-AEC2361C	2021.07	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
5	独立式可燃气体探测器	镇原县闽光液化气充装站	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇五里牌箱子岩村小马场	越盾	深圳市赋安安全系统有限公司宝安分厂	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园A栋厂房一层~五层	JTQ-CH-FS2020	2020.12.01	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
6	家用可燃气体探测器	贵州釜生天然气股份有限公司黄平	贵州省黄平县新州镇中心村凯施公路旁	安可信	成都安可信电子股份有限公司	四川省成都市双流西南航空港经济开发区物联网产业园区	JT-AEC2363a	2022.04	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
7	燃气泄漏探测报警器	贵州恒安消防设备有限公司	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场J栋8-33	GAS	深圳市吉凯达科技有限公司	深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区7栋201	JKD-810	2021.10.15	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
8	燃气泄漏报警器	贵州双翰仪器仪表有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州天利机电市场集团有限公司财源楼	凌防	深圳市青蜂物联技术有限公司	深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路(龙岗段)292号银龙工业区A区A5202	LF-G55	2021.10.22	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
9	燃气泄漏报警器	贵州君信鼎盛物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司D3-8.29	安达家	深圳市安达家科技有限公司	广东省深圳市龙岗区坂田街道象角塘塘背窝第四工业园伯乐工业园A栋605号	ADJ-360	2021.9.28	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
10	家用燃气报警器	贵州孙君仪器仪表有限公司	贵州省贵阳市南明区干平路鸡窝冲山水黔城一组团2号楼(2)1单元30层3号[后巢乡]	欧维亚	深圳市欧维亚电子科技有限公司赤水分公司	贵州省赤水市工业大道7号	OWY-GD-701	2021.02.29	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	可燃气体探测器	贵州铭祥盛贸易有限公司	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场S栋1层3号	吾安	广东江郎烽光电科技有限公司	佛山市南海区里水镇石塘大马头东一街12号之二3楼301室(住所申报)	JT-JLF-001	2022.04.18	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温(运行)试验、标志	未发现不合格	/	/	
12	家用燃气报警器	安顺开发区香军五金经营部	贵州省安顺开发区黔中商贸城一楼2栋1-13号商铺	欧维亚	深圳市欧维亚电子科技有限公司	深圳市坪山区坪山街道六联社区深汕路(坪山段)168号六和商业广场一期H901	OWY-GD-701	2021.02.25	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温(运行)试验、标志	未发现不合格	/	/	
13	家用可燃气体探测器	六盘水鸿安消防物资有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区领翔国际一期1.2号楼1层2号商铺	居安特	深圳市焰井科技有限公司	深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道320号A3栋301	JT-YJ-610B	2022.03.25	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温(运行)试验、标志	未发现不合格	/	/	
14	燃气泄漏探测报警器	七星关区黔安消防器材经营部	七星关区德溪街道办事处学院路279号一楼门面	GAS	深圳市吉凯达科技有限公司	深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区7栋201	JKD-810	2021.10.11	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温(运行)试验、标志	未发现不合格	/	/	
15	可燃气体探测器	七星关区黔安消防器材经营部	七星关区德溪街道办事处学院路279号一楼门面	Tanda	深圳市泰和安科技有限公司	深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A1栋3层东、4层	TR3100-N	20210828	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温(运行)试验、标志	未发现不合格	/	/	
16	家用可燃气体探测器	贵州燃气(集团)修文县燃气有限公司	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道勤学路2号	霍尼韦尔	霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司	上海市嘉定工业园区汇旺东路990号	JT-PNF100-002	2022.8	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温(运行)试验、标志	未发现不合格	/	/	
17	燃气泄漏报警器	贵阳白云永安消防器材中心	贵州省贵阳市白云区南路耙耙坳新村	天然气	深圳市凌防科技有限公司	深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路(龙岗段)292号银龙工业区A区A4厂房401	LF-G55	2022.10	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温(运行)试验、标志	未发现不合格	/	/	
18	家用可燃气体探测器	贵州管网新能源有限责任公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇坪上园区息烽电子商务运营中心二楼	/	重庆能泰科技有限公司第一分公司	重庆市江津区珞璜镇矿山村大屋基	TP010	2022.05.13	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温(运行)试验、标志	未发现不合格	/	/	
19	家用可燃气体探测器	修文县辉达酒店用品厨房设备总汇	修文县龙扎线与格致路交汇处澳林电子商务城	/	深圳市吉凯达科技有限公司	深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区7栋201	JKD-812	2022.1.5	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温(运行)试验、标志	未发现不合格	/	/	
20	燃气泄漏探测报警器	仁怀市鑫盛酒店用品经营部	仁怀市中枢街道办事处符阳路251号	/	深圳市吉凯达科技有限公司	深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区7栋201	JKD-810	2021.10.11	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温(运行)试验、标志	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	可燃气体探测器	贵阳观山湖天赐永明劳保用品经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道金阳宾阳大道西侧，环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期工程4号楼地面工程D单元1层20号	/	广东江郎烽光电科技有限公司	佛山市南海区里水镇石塘大马头东一街12号之二3楼301室（住所申报）	JT-JLF-001	2022.4.22	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
22	家用可燃气体探测器	贵州鼎诚燃气有限责任公司	贵州省黔南州贵定县金南街道泓源国际城2号楼1楼1号	XINHAOS1	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司龙泉分公司	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路8号	JY-AT2004A4	2022.06	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	
23	家用可燃气体探测器	贵定县宏达煤气有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇定南大桥旁	/	深圳市吉凯达科技有限公司	深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区7栋201	JY-JKD-820	2022.08.24	外观要求、绝缘电阻、电气强度、报警动作值、报警重复性、低温（运行）试验、标志	未发现不合格	/	/	