

消防产品产品质量省级监督抽查不合格汇总表

序号	产品具体名称	商标	规格型号	标称生产企业	生产企业详细地址	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
1	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-630×630	南京桃山冷暖设备有限公司	江苏省南京市江宁区谷里街道大孙村国盛农庄		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量（标准状态）-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
2	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-800×800	无锡市凯祥净化空调设备工程有限公司	江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区玉祁配套区（蓉湖村）		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量（标准状态）-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
3	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-1050×800	无锡市汇东暖通设备有限公司	江苏省无锡市惠山区堰桥街道长欣路288号		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量（标准状态）-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
4	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-800×630	江苏阿尔泰空调设备有限公司	江苏省苏州市苏州工业园区唯亭金陵东路208号厂房		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-单位面积上的漏烟量（标准状态）-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
5	防火阀	—	FHF WSDc-FK-1250×800	江苏德融空调科技有限公司	江苏省泰州市靖江市靖江经济开发区城北园区富前路82号02幢		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量（标准状态）-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
6	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-800×630	靖江仁吉环保科技有限公司	江苏省泰州市靖江市孤山镇孤山北路8602号		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量（标准状态）-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
7	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-630×630-A	靖江市富源空调设备厂	江苏省泰州市靖江市季市镇老三元桥北100米		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-单位面积上的漏烟量（标准状态）-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
8	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-1250×800	江苏弘盛空调设备有限公司	江苏省泰州市靖江市孤山镇新民路9号		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-单位面积上的漏烟量（标准状态）-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
9	防火阀	—	FHF WSDc-FK-630×630	南京创远通风设备有限公司	江苏省南京市江宁区江宁街道上湖社区		生产企业	不合格	环境温度下的漏风量-环境温度下单位面积上的漏风量（标准状态）;耐火性能-耐火时间;耐火性能-单位面积上的漏烟量（标准状态）-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
10	防火阀	—	FHF WSDc-FK-630×630	南京绿盛通风设备有限公司	江苏省南京市江宁区江宁街道上湖社区		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量（标准状态）-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
11	钢质隔热防火门	—	GFM-1021-dk5A1.50(甲级)-1-II	奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司	江苏省常州市新北区惠昌路8号		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-背火表面（门扇）平均温升;耐火性能-耐火隔热性-背火表面（除门框外）最高温升;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-背火面出现火焰情况;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;耐火性能-耐火完整性-Φ6mm缝隙探棒试验;耐火性能-耐火完整性-Φ25mm缝隙探棒试验;
12	木质隔热防火门	—	MFm-1021-d5A1.00（乙级）-1	江苏久威门业有限公司	江苏省淮安市金湖县工业园区西一路东侧、南二路北侧		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-背火面出现火焰情况;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;

序号	产品具体名称	商标	规格型号	标称生产企业	生产企业详细地址	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
13	木质隔热防火门	—	MFM-1124-dk6A1.00 (乙级)-1	江苏索雅木业有限公司	江苏省南通市海安高新区隆政工业园区 (林桥村五组)		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-背火表面 (门扇) 平均温升;耐火性能-耐火隔热性-背火表面 (除门框外) 最高温升;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-背火面出现火焰情况;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;
14	钢质隔热防火门	—	GFM-1020-dk5A1.00(乙级)-1	兴化市泰龙消防器材有限公司	江苏省泰州市兴化市经济开发区单家路19号		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-背火面出现火焰情况;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;
15	钢木质隔热防火门	—	GMFM-1021-d5A1.00(乙级)-1	常州市康乐消防设备制造有限公司	江苏省常州市新北区奔牛镇南观村		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;耐火性能-耐火完整性-Φ6mm缝隙探棒试验;
16	木质隔热防火门	—	MFM-1021-d6A1.00 (乙级) -1	南京高联消防设备有限公司	江苏省南京市浦口区桥林街道工业园区119-8号		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-背火表面 (门扇) 平均温升;耐火性能-耐火隔热性-背火表面 (除门框外) 最高温升;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-背火面出现火焰情况;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;耐火性能-耐火完整性-Φ6mm缝隙探棒试验;耐火性能-耐火完整性-Φ25mm缝隙探棒试验;
17	室内膨胀型钢结构防火涂料	—	GT-NSP-Fp1.50-XT	标称: 任丘信泰防火材料有限公司	河北省沧州市任丘市吕公堡镇张佐村村西	南京鑫韵浩装饰材料有限公司	实体店	不合格	隔热效率-隔热效率偏差 (%) ;耐水性;
18	饰面型防火涂料	—	SMT-S/101	标称: 廊坊大浩防火材料有限公司	河北省廊坊市大城县留各庄镇丁庄村	宿迁谷之曼商贸有限公司/京东	电商平台	不合格	耐燃时间;难燃性-试件燃烧的剩余长度平均值;难燃性-试件燃烧剩余长度最小值;难燃性-平均烟气温度最大值;质量损失;炭化体积;
19	饰面型防火涂料	—	SMT-S/PC	标称: 廊坊鹏超防火材料有限公司	大城县留各庄镇刘才间村	沭阳屹鑫益电子商务有限公司/京东	电商平台	不合格	耐燃时间;难燃性-试件燃烧的剩余长度平均值;难燃性-试件燃烧剩余长度最小值;难燃性-平均烟气温度最大值;质量损失;炭化体积;
20	工业及商业用途点型可燃气体探测器	Honeywell	GT-FGM-6200S	霍尼韦尔传感控制 (中国) 有限公司	南京市江宁科学园天印大道1668号		生产企业	不合格	低温 (运行) 试验;
21	工业及商业用途点型可燃气体探测器	—	GT-YZ1000	无锡科力安安全设备有限公司	无锡市惠山区洛社镇张镇桥村		生产企业	不合格	射频电磁场辐射抗扰度试验;
22	可燃 (有毒) 气体探测器	—	WMKY-2000T	标称: 无锡市永安电子科技有限公司	无锡市梁溪区会北路26-19-1	南京凯成仪表/淘宝	电商平台	不合格	射频电磁场辐射抗扰度试验;
23	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC1	标称: 绍兴华捷消防器材有限公司	绍兴市上虞区小越镇田家村	张家港市金港镇港安消防器材商店	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量 (%) -磷酸二氢铵;质量-灭火剂充装总量误差 (%) ;
24	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC4	标称: 鸣宇消防设备制造 (江山) 有限公司	浙江省江山市新塘边镇日月村日月路15、17号	张家港市金港镇港安消防器材商店	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量 (%) -磷酸二氢铵;
25	手提式干粉灭火器	杜克	MFZ/ABC3	标称: 江西杜克消防安全有限公司	江西省上饶市玉山县经济开发区家具产业园	常熟市虞山镇建安消防器材经营部	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量 (%) -磷酸二氢铵;
26	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC3	标称: 江西天鲨消防器材有限公司	江西省上饶市玉山县高新区新320国道88号办公楼	常熟市虞山镇安盾水暖器材商行	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量 (%) -磷酸二氢铵;

序号	产品具体名称	商标	规格型号	标称生产企业	生产企业详细地址	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
27	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC4	涉嫌售假，已查处		常熟市虞山镇安盾水暖器材商行	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
28	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC3	标称：合肥市欧米特消防设备有限公司	安徽省合肥市长丰县双凤开发区金泰路3号	兴化市兴龙消防产品有限公司	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
29	手提式干粉灭火器	/	MFCZ/ABC4	标称：江西鑫宇消防设备有限公司	江西省上饶市玉山县工业园区（新320国道南侧）	兴化市平安水暖器材商行	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
30	手提式干粉灭火器	恒防（图形）	MFZ/ABC3	标称：江苏快达消防设备有限公司	江苏省南京市溧水经济开发区南区（红光路）	姜堰区祥兴交通设施器材经营部	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
31	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC4	标称：家泰消防设备制造有限公司	江苏省仪征市经济开发区科泰路99号	姜堰区润消消防器材经营部	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
32	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC3	标称：莱州市亿泽消防器材有限公司	莱州市开元路2300号	泰州市鼎诺消防设备有限公司	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
33	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC2	标称：淮安市仁发消防器材制造有限公司	淮安市清浦工业园创新大道11号	镇江新区丁卯东禾消防器材经营部	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
34	手提式干粉灭火器	/	MFCZ/ABC2	标称：江西鑫宇消防设备有限公司	江西省上饶市玉山县高新区新320国道66号(3号生产车间)	苏州市国品消防工程设备有限公司	实体店	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
35	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC3	标称：河南火博士消防器材有限公司许昌分公司	河南省许昌市魏都区西环北路738号	昆山安品汇消防器材有限公司/淘宝	电商平台	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵;爆破试验-筒体爆破压力；
36	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC2	标称：河南火博士消防器材有限公司许昌分公司	河南省许昌市魏都区西环北路738号	昆山君安消防器材有限公司/天猫	电商平台	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
37	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC2	标称：家泰消防设备制造有限公司	江苏省仪征市经济开发区科泰路99号	江苏绿安消防设备有限公司/天猫	电商平台	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
38	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC4	标称：江西天鲨消防器材有限公司	江西省上饶市玉山县高新区新320国道88号办公楼	江苏快乐拼电子商务有限公司/苏宁易购	电商平台	不合格	灭火剂性能-主要组分含量（%）-磷酸二氢铵；
39	手提式干粉灭火器	名洲	MFZ/ABC4型	标称：江苏名洲消防器材有限公司	淮安市淮安区钦工镇宋集工业集中区28号	连云港市国际商城宝鑫水暖批发部	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）；
40	手提式干粉灭火器	冷火	MFZ/ABC3型	标称：江苏格罗那消防器材有限公司	淮安经济技术开发区浩源路1号	连云港消防器材总厂	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）；
41	手提式干粉灭火器	冷火	MFZ/ABC1型	标称：江苏格罗那消防器材有限公司	淮安经济技术开发区浩源路1号	连云港消防器材总厂	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）；
42	手提式干粉灭火器	龙渊	MFZ/ABC4	标称：安徽龙渊消防设备有限公司	安徽省淮南市山南新区南经八路6号	东海县牛山镇益众消防器材经营部	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）；
43	手提式干粉灭火器	滨塔消防	MFZ/ABC3	标称：山东滨塔消防科技有限公司	山东省临沂市河东区太平街道东南日塔村工业园西北角	鼓楼区维消消防设备销售部	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）；
44	手提式干粉灭火器	天平	MFZ/ABC4	标称：江西天平消防科技有限公司	江西省上饶市广信区石人乡苏桥村棉岗扶贫车间基地7号	徐州旺泰阀门有限公司	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）;质量（灭火剂充装总量误差/%）；
45	手提式干粉灭火器	名洲	MFZ/ABC2型	标称：江苏名洲消防器材有限公司	江苏省淮安市淮安区钦工镇宋集工业集中区28号	徐州荣阳物资贸易有限公司	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）；
46	手提式干粉灭火器	名洲	MFZ/ABC1型	标称：江苏名洲消防器材有限公司	淮安市淮安区钦工镇宋集工业集中区28号	徐州荣阳物资贸易有限公司	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）;质量（灭火剂充装总量误差/%）;爆破试验（筒体容积膨胀率/%）；
47	手提式干粉灭火器	致防	MFCZ/ABC4	标称：临沂宇安消防器材有限公司	山东省临沂市经济开发区长安路与昆明路交汇杨墩工业园四街4号	鼓楼区济硕物资经营部	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）；
48	手提式干粉灭火器	名洲	MFZ/ABC3型	标称：江苏名洲消防器材有限公司	淮安市淮安区钦工镇宋集工业集中区28号	徐州晋谷通商贸有限公司	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）;质量（灭火剂充装总量误差/%）；
49	手提式干粉灭火器	东消	MFZ/ABC5型	标称：高邮市东方消防器材有限公司	江苏省高邮市三垛镇工业集中区	徐州祥祺消防器材有限公司	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）;质量（灭火剂充装总量误差/%）；

序号	产品具体名称	商标	规格型号	标称生产企业	生产企业详细地址	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
50	手提式干粉灭火器	东消	MFZ/ABC1型	标称：高邮市东方消防器材有限公司	江苏省高邮市三垛镇工业集中区	徐州祥祺消防器材有限公司	实体店	不合格	干粉灭火剂（第一主要组分含量/%）；
51	内扣式接口	/	KD65	江苏佑泰消防器材有限公司	江苏省宿迁市泗洪县瑶沟乡工业园区		生产企业	不合格	密封性能-公称压力水压密封试验；
52	内扣式接口	/	KD65	标称：福建省富新消防科技有限公司	福建省泉州市南安市美林街道溪一村江北路58号	涟水县宏云消防器材经营部	实体店	不合格	密封性能-公称压力水压密封试验；
53	内扣式接口	/	KD65-A	标称：泉州市兴鸿消防设备有限公司	福建省泉州市南安市美林街道李西村集控区27号	淮安经济技术开发区强荣消防器材经营部	实体店	不合格	密封性能-公称压力水压密封试验；
54	内扣式接口	/	KD65	标称：镇江丹星消防设备有限公司	江苏省镇江市丹阳市开发区齐梁路188号	盱眙盛安消防器材销售中心	实体店	不合格	密封性能-公称压力水压密封试验；
55	内扣式接口	四海	KD65	标称：福建省四海消防科技有限公司	福建省泉州市南安市溪美街道镇山村工业路东73-3号	南京拓展消防设备有限公司/淘宝	电商平台	不合格	密封性能-公称压力水压密封试验；水压强度；
56	内扣式接口	鼎力相助	KD65	标称：福建泉州鼎力消防科技有限公司	福建省泉州市南安市省新镇省东村龙头186号	南京市雨花台区领威五金销售中心/淘宝	电商平台	不合格	密封性能-公称压力水压密封试验；
57	消防软管卷盘	/	JPS0.8-19/20	扬州林海消防器材有限公司	江苏省扬州市宝应县望直港镇牌楼村委会		生产企业	不合格	软管性能-耐压性能；
58	消防软管卷盘	/	JPS0.8-19/25	标称：徐州市淮海高层供水设备有限公司	江苏省徐州市铜山区柳泉镇柳泉村老104国道北2公里	苏州里斯纳尔机械设备有限公司/淘宝	电商平台	不合格	软管性能-耐压性能；
59	消防软管卷盘	/	JPS0.8-19/25A	标称：冠亚消防设备有限公司	福建省泉州市南安市美林街道柳美北路22号	南京吴铎消防科技有限公司/淘宝	电商平台	不合格	耐压性能；软管性能-耐压性能；
60	有衬里消防水带	/	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	兴化市方圆消防器材有限公司	江苏省泰州市兴化市经济开发区昭阳私营经济城幸福路1号（经营场所：兴化市垛田街道花园垛村三羊555号）		生产企业	不合格	附着强度；
61	有衬里消防水带	/	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A	扬州林海消防器材有限公司	江苏省扬州市宝应县望直港镇牌楼村委会		生产企业	不合格	爆破试验-爆破压力；附着强度；
62	有衬里消防水带	雨洋（图形）	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	标称：扬州一帆消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇工业园区	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司/京东	电商平台	不合格	附着强度；
63	有衬里消防水带	/	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	标称：泰州四之海消防器材有限公司	泰州市医药高新技术产业开发区民营科技园	南京冀成消防设备有限公司/天猫	电商平台	不合格	附着强度；
64	有衬里消防水带	龙涛（图形）	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	标称：江苏省南通龙涛水带集团有限公司	江苏省如东县大豫镇人民南路888号	江苏省南通龙涛水带集团有限公司/天猫	电商平台	不合格	附着强度；
65	有衬里消防水带	盛宇（图形）	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	标称：泰州市众安消防科技有限公司	江苏省泰州市姜堰区娄庄镇李庄村	睢宁玉辉菲家具有限公司/天猫	电商平台	不合格	附着强度；
66	有衬里消防水带	龙润(图形)	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	标称：泰州市龙威消防器材有限公司	江苏省泰州市寺巷街道屠桥村蒋庄	南京吴铎消防科技有限公司/淘宝	电商平台	不合格	附着强度；
67	有衬里消防水带	/	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A	标称：泰州市百恒消防器材厂	泰州市姜堰区娄庄镇洪林村	南京市雨花台区顺利阀门销售中心	实体店	不合格	附着强度；
68	直流水枪	/	QZ3.5/7.5	江苏润泽安全科技有限公司	江苏省泰州市海陵区罡杨镇工业园区中小项目区4-2号		生产企业	不合格	耐腐蚀性能；
69	直流水枪	/	QZ3.5/7.5-A	标称：泉州市兴鸿消防设备有限公司	福建省泉州市南安市美林街道李西村集控区27号	淮安经济技术开发区强荣消防器材经营部	实体店	不合格	密封性能（1.6MPa，保压2min）；耐水压强度（2.4MPa，保压2min）；
70	直流水枪	/	QZ3.5/7.5	标称：泉州市鑫众消防科技有限公司	福建省南安市省新镇西埔村古道桥10号	昆山安品汇消防器材有限公司/淘宝	电商平台	不合格	密封性能（1.6MPa，保压2min）；耐水压强度（2.4MPa，保压2min）；

序号	产品具体名称	商标	规格型号	标称生产企业	生产企业详细地址	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
71	直流水枪	/	QZ3.5/7.5	标称：泉州市广泉消防器材有限公司	福建省泉州市南安市溪美贵峰村	南京市雨花台区广峰消防器材销售中心	实体店	不合格	密封性能（1.6MPa，保压2min）；
72	消防应急标志灯具	双钻狮（图形）	KD-BLZD-1LROE I 3W-1	标称：佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流街道大晚社区工业大路三街3号1-3楼	常州十全十安照明有限公司/淘宝	电商平台	不合格	基本功能试验-应急工作时间；