

吉林省市场监督管理厅关于 2022 年胶粘剂等 72 种产品质量监督抽查情况的通报

各市（州）、长白山市场监督管理局，梅河口市市场监督管理局：

2022 年 2、3 季度，省市场监督管理厅组织开展了胶粘剂等 72 种产品质量省监督抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

本次抽查产品为胶粘剂、合成树脂乳液内墙涂料、合成树脂乳液外墙涂料、弹性体、塑性体改性沥青防水卷材、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、工业硫酸、工业用合成盐酸、钢桶、塑料桶、工业糠醛、家用瓶装液化石油气调压器、可燃气体报警控制器、燃气用不锈钢波纹软管、家用燃气灶、嵌入式 LED 灯具、电热水壶、豆浆机、电吹风、剃须刀、电推剪及类似器具、榨汁机、原汁机、电热毯、自动电饭锅、电饼铛、料理机、电压力锅、破壁机、电火锅、电磁灶、电风扇、电热水袋、空气净化器、煮蛋器、室内加热器、酸奶机、咖啡机、快热式电热水器、储水式电热水器、食品接触用纸容器、非复合膜袋、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、啤酒瓶、食品接触用塑料包装容器、工具等制品、不锈钢餐具、复合膜袋、日用陶瓷、密胺塑料餐具、玉米联合收割机、播种机、耕整机、拖鞋、旅游鞋、皮鞋、皮凉鞋、旅行箱包、

背提包、布鞋、休闲鞋、童鞋、老人健步鞋、老视成镜、配装眼镜、太阳镜、树脂类眼镜镜片、民用散煤、通用硅酸盐水泥、农用地膜、电线电缆、复合肥料、氮肥、醇基燃料等 72 种产品，共抽查 1325 家企业生产、销售的 1880 批次产品，发现 149 批次不合格产品，不合格发现率为 7.93%。

二、结果分析

(1) 不锈钢餐具。抽查了 12 家企业生产、销售的 17 批次产品。重点对产品的砷、镉、铅、铬、镍、标签标识等 6 个项目进行了检验，经检测，发现 2 批次产品不合格，不合格发现率为 11.76%。不合格项主要为标签标识等。

(2) 休闲鞋。抽查了 6 家企业生产、销售的 11 批次产品。重点对产品的甲醛、可分解致癌芳香胺染料、耐折性能、耐磨性能、产品标识、剥离强度、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫摩擦色牢度、鞋帮拉出强度等 9 个项目进行了检验，经检测，发现 6 批次产品不合格，不合格发现率为 54.55%。不合格项主要为游离或可部分水解的甲醛含量、标识、耐折性能等。

(3) 储水式电热水器。抽查了 2 家企业生产、销售的 2 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(4) 农用地膜。抽查了 16 家企业生产、销售的 25 批次产品。重点对产品的直角撕裂强度等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(5) 剃须刀、电推剪及类似器具。抽查了 8 家企业生产、

销售的 16 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(6) 可燃气体报警控制器。抽查了 33 家企业生产、销售的 34 批次产品。重点对产品的外观检查、外观检查、报警动作值试验、报警动作值试验、方位试验、高温（运行）试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、电气强度试验、电气强度试验、绝缘电阻试验、报警重复性试验、跌落试验、跌落试验、跌落试验等 18 个项目进行了检验，经检测，发现 2 批次产品不合格，不合格发现率为 5.88%。不合格项主要为报警动作值试验、方位试验、报警重复性试验等。

(7) 合成树脂乳液内墙涂料。抽查了 53 家企业生产、销售的 72 批次产品。重点对产品的可溶性重金属含量、可溶性重金属含量、可溶性重金属含量、VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅（Pb）含量等 7 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(8) 合成树脂乳液外墙涂料。抽查了 6 家企业生产、销售的 6 批次产品。重点对产品的可溶性重金属含量、可溶性重金属含量、可溶性重金属含量、总铅（Pb）含量、VOC 含量、VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量等 8 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(9) 咖啡机。抽查了 1 家企业生产、销售的 3 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行

了检验，经检测，未发现不合格产品。

(10) 啤酒瓶。抽查了 2 家企业生产、销售的 2 批次产品。重点对产品的耐内压力、抗热震性、内应力、内表面耐水性、抗冲击等 5 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(11) 塑料桶。抽查了 1 家企业生产、销售的 1 批次产品。重点对产品的跌落试验 等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(12) 复合肥料。抽查了 15 家企业生产、销售的 15 批次产品。重点对产品的等个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(13) 复合膜袋。抽查了 1 家企业生产、销售的 1 批次产品。重点对产品的苯类溶剂残留量等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(14) 太阳镜。抽查了 13 家企业生产、销售的 13 批次产品。重点对产品的标志等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(15) 室内加热器。抽查了 9 家企业生产、销售的 9 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 3 个项目进行了检验，经检测，发现 1 批次产品不合格，不合格发现率为 11.11%。不合格项主要为标志和说明、对触及带电部件的防护、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等。

(16) 家用燃气灶。抽查了 67 家企业生产、销售的 102 批次产品。重点对产品的温升等 1 个项目进行了检验，经检测，

发现 8 批次产品不合格，不合格发现率为 7.84%。不合格项主要为燃烧工况：干烟气中一氧化碳浓度、结构的一般要求等。

(17) 家用瓶装液化石油气调压器。抽查了 48 家企业生产、销售的 57 批次产品。重点对产品的出口压力、出口压力、机械强度-耐冲击性、机械强度-耐压性、机械强度-耐压性、机械强度-连接接头机械强度、结构-一般要求、结构-一般要求、结构-一般要求、结构-承压组件、结构-感压组件、结构-调压组件、结构-接头组件、结构-接头组件、调压器气密性、手动关闭机构气密性、关闭压力等 17 个项目进行了检验，经检测，发现 37 批次产品不合格，不合格发现率为 64.91%。不合格项主要为出口压力、机械强度-耐冲击性、结构、关闭压力等。

(18) 密胺塑料餐具。抽查了 2 家企业生产、销售的 4 批次产品。重点对产品的耐湿热性、耐污染性、特定迁移量（以甲醛计）、特定迁移量（以三聚氰胺计）等 4 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(19) 嵌入式 LED 灯具。抽查了 1 家企业生产、销售的 1 批次产品。重点对产品的绝缘电阻和电气强度等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(20) 工业用合成盐酸。抽查了 1 家企业生产、销售的 1 批次产品。重点对产品的游离氯等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(21) 工业硫酸。抽查了 4 家企业生产、销售的 5 批次产品。重点对产品的铅（浓硫酸）等 1 个项目进行了检验，经检

测，未发现不合格产品。

(22) 工业糠醛。抽查了 2 家企业生产、销售的 2 批次产品。重点对产品的糠醛含量等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(23) 布鞋。抽查了 3 家企业生产、销售的 7 批次产品。重点对产品的甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、重金属总含量、钢勾心、衬里和内垫摩擦色牢度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、帮底剥离强度、标识、成型底鞋跟硬度等 10 个项目进行了检验，经检测，发现 7 批次产品不合格，不合格发现率为 100%。不合格项主要为外底耐磨性能, 标识等。

(24) 弹性体、塑性体改性沥青防水卷材。抽查了 21 家企业生产、销售的 23 批次产品。重点对产品的可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性、尺寸变化率、质量损失、渗油性、接缝剥离强度等 13 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(25) 快热式电热水器。抽查了 2 家企业生产、销售的 3 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(26) 拖鞋。抽查了 5 家企业生产、销售的 9 批次产品。重点对产品的标识、甲醛、可分解有害芳香胺染料、帮带拔出力、帮底剥离强度、耐磨性能等 6 个项目进行了检验，经检测，发现 9 批次产品不合格，不合格发现率为 100%。不合格项主要为标识等。

(27) 播种机。抽查了 4 家企业生产、销售的 4 批次产品。重点对产品的安全要求等 1 个项目进行了检验，经检测，发现 1 批次产品不合格，不合格发现率为 25%，不合格项主要为安全性能中安全标志和说明标志等。

(28) 料理机。抽查了 9 家企业生产、销售的 9 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(29) 旅游鞋。抽查了 16 家企业生产、销售的 27 批次产品。重点对产品的甲醛、可分解致癌芳香胺染料、耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫摩擦色牢度、产品标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、耐折性能等 8 个项目进行了检验，经检测，发现 4 批次产品不合格，不合格发现率为 14.81%。不合格项主要为标识等。

(30) 旅行箱包。抽查了 8 家企业生产、销售的 10 批次产品。重点对产品的拉杆耐疲劳性能、振荡冲击性能、跌落性能、硬箱箱体耐静压性能、硬箱箱面耐落球冲击性能、箱（包）锁耐用性能、缝合强度、旅行包面料摩擦色牢度、甲醛含量、可分解有害芳香胺染料等 10 个项目进行了检验，经检测，发现 1 批次产品不合格，不合格发现率为 10%。不合格项主要为振荡冲击性能等。

(31) 日用陶瓷。抽查了 8 家企业生产、销售的 9 批次产品。重点对产品的标签标识、铅、镉等 3 个项目进行了检验，经检测，发现 4 批次产品不合格，不合格发现率为 44.44%，不

合格项主要为标签标识等。

(32) 树脂类眼镜镜片。抽查了 9 家企业生产、销售的 10 批次产品。重点对产品的球镜顶焦度偏差 (D)、几何尺寸、镜片基准点厚度、可见光透射比、近紫外透射比、抗冲击性能、材料和表面质量等 7 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(33) 榨汁机、原汁机。抽查了 6 家企业生产、销售的 9 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(34) 民用散煤。抽查了 529 家企业生产、销售的 550 批次产品。重点对产品的灰分 (Ad)、全硫 (St, d)、挥发分 (Vdaf) 等 3 个项目进行了检验，经检测，发现 7 批次产品不合格，不合格发现率为 1.27%。不合格项主要为挥发分 (Vdaf)、全硫等。

(35) 氮肥。抽查了 4 家企业生产、销售的 4 批次产品。重点对产品的等个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(36) 热轧光圆钢筋。抽查了 1 家企业生产、销售的 1 批次产品。重点对产品的 C、Si、Mn、S、P、重量偏差、弯曲性能、抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率等 10 个项目进行了检验，经检测，发未发现不合格产品。

(37) 热轧带肋钢筋。抽查了 38 家企业生产、销售的 65 批次产品。重点对产品的金相组织、反向弯曲、重量偏差、抗拉强度 (Rm)、下屈服强度 (ReL)、最大力总延伸率、实测抗拉强

度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、C、Si、Mn、P、S、Ceq 等 14 个项目进行了检验，经检测，发现 6 批次产品不合格，其中 5 批次产品涉嫌假冒，不合格发现率为 9.23%。不合格项主要为重量允许偏差，下屈服强度，抗拉强度、化学成分中 C 等。

(38) 煮蛋器。抽查了 7 家企业生产、销售的 9 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(39) 燃气用不锈钢波纹软管。抽查了 17 家企业生产、销售的 20 批次产品。重点对产品的气密性、软管长度、最小内径、螺纹、耐压性、柔软性、弯曲性、耐冲击性、耐安装性、阻燃性、接头耐冲击性、气密性、螺纹、最小内径、耐压性、弯曲性、耐冲击性、接头耐冲击性、阻燃性、管件扭转强度、外观等 21 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(40) 玉米联合收割机。抽查了 17 家企业生产、销售的 17 批次产品。重点对产品的安全要求等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(41) 电压力锅。抽查了 8 家企业生产、销售的 8 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(42) 电吹风。抽查了 7 家企业生产、销售的 11 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(43) 电火锅。抽查了 7 家企业生产、销售的 9 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，发现 2 批次产品不合格，不合格发现率为 22.22%。不合格项主要为接地措施、对触及带电部件的防护等。

(44) 电热毯。抽查了 5 家企业生产、销售的 6 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，发现 3 批次产品不合格，其中 1 批次产品涉嫌假冒，不合格发现率为 50%。不合格项主要为标志和说明、电源连接和外部软线、输入功率和电流等。

(45) 电热水壶。抽查了 14 家企业生产、销售的 20 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(46) 电热水袋。抽查了 1 家企业生产、销售的 1 批次产品。重点对产品的功率骚扰等 1 个项目进行了检验，经检测，发现 1 批次产品不合格，不合格发现率为 100%。不合格项主要为标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等。

(47) 电磁灶。抽查了 9 家企业生产、销售的 10 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(48) 电线电缆。抽查了 128 家企业生产、销售的 171 批次产品。重点对产品的等个项目进行了检验，经检测，发现 36

批次产品不合格，其中 6 批次产品涉嫌假冒，不合格发现率为 21.05%。不合格项主要为导体电阻，绝缘老化前抗张强度，绝缘老化后抗张强度，绝缘老化后断裂伸长率，护套老化前后断裂伸长率变化率，护套热失重试验，护套平均厚度等。

(49) 电风扇。抽查了 1 家企业生产、销售的 1 批次产品。重点对产品的功率骚扰等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(50) 电饼铛。抽查了 9 家企业生产、销售的 9 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(51) 皮凉鞋。抽查了 2 家企业生产、销售的 5 批次产品。重点对产品的甲醛、可分解致癌芳香胺染料、勾心、成鞋耐折性能、耐磨性能、帮底剥离强度、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫摩擦色牢度、帮带拉出强度、产品标识等 10 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(52) 皮鞋。抽查了 7 家企业生产、销售的 15 批次产品。重点对产品的帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、鞋跟结合力、成型底鞋跟硬度、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、产品标识、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、勾心等 11 个项目进行了检验，经检测，发现 9 批次产品不合格，不合格发现率为 60%。不合格项主要为标识等。

(53) 破壁机。抽查了 9 家企业生产、销售的 9 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行

了检验，经检测，未发现不合格产品。

(54) 空气净化器。抽查了 1 家企业生产、销售的 3 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(55) 童鞋。抽查了 4 家企业生产、销售的 7 批次产品。重点对产品的外底硬度、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、N-亚硝基胺、邻苯二甲酸酯、耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、钢勾心众向刚度、钢勾心硬度、钢勾心长度下限值、钢勾心弯曲性能等 18 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(56) 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料。抽查了 18 家企业生产、销售的 18 批次产品。重点对产品的压缩强度、表观密度、导热系数、单体燃烧（燃烧增长速率指标）、单体燃烧（火焰横向蔓延长度）、单体燃烧（600s 的总热放热量）、可燃性（点火时间 30s）燃烧长度、可燃性（点火时间 30s）燃烧现象、氧指数等 9 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(57) 老人健步鞋。抽查了 2 家企业生产、销售的 4 批次产品。重点对产品的甲醛、可分解致癌芳香胺染料、耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫摩擦色牢度、产品标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、耐折性能等 8 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(58) 老视成镜。抽查了 20 家企业生产、销售的 20 批次产品。重点对产品的 顶焦度偏差(R)、 顶焦度偏差(L)、可见光透射 (R)、可见光透射 (L)、光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平距离偏差、光学中心垂直互查、两镜片材料的色泽、镜片与镜圈的几何形状、整形要求、外观、镜片材料和表面质量、镜架外观质量、标志 等 14 个项目进行了检验，经检测，发现 3 批次产品不合格，不合格发现率为 15%。不合格项主要为光学中心单侧水平偏差、光学中心水平距离偏差等。

(59) 耕整机。抽查了 4 家企业生产、销售的 4 批次产品。重点对产品的安全要求等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(60) 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶。抽查了 12 家企业生产、销售的 12 批次产品。重点对产品的感官指标、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属 (以 Pb 计)、脱色试验 、锑 (以 Sb 计)、乙二醇、对苯二甲酸等 9 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(61) 背提包。抽查了 10 家企业生产、销售的 20 批次产品。重点对产品的振荡冲击性能、包锁耐用性能、扣件耐用性能、拉链耐用度、缝合强度、塑料插扣耐用性能、摩擦色牢度、甲醛含量、可分解有害芳香胺染料等 9 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(62) 胶粘剂。抽查了 14 家企业生产、销售的 14 批次产品。重点对产品的总挥发性有机物、游离甲醛、苯、甲苯+二甲

苯、总挥发性有机物、总挥发性有机物、总挥发性有机物、总挥发性有机物等 8 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(63) 自动电饭锅。抽查了 11 家企业生产、销售的 13 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(64) 豆浆机。抽查了 9 家企业生产、销售的 10 批次产品。重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(65) 通用硅酸盐水泥。抽查了 22 家企业生产、销售的 26 批次产品。重点对产品的可溶性铬(VI)、放射性核素比活度(内照射指数)、放射性核素比活度(外照射指数)、烧失量、氧化镁、凝结时间(初凝)、凝结时间(终凝)、安定性(雷氏夹沸煮后增加距离)、抗折强度(3d)、抗折强度(28d)、抗压强度(3d)、抗压强度(28d)、氯离子等 13 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(66) 配装眼镜。抽查了 41 家企业生产、销售的 42 批次产品。重点对产品的光学中心水平距离偏差、光学中心垂直互差、球镜顶焦度偏差(D)(L)、球镜顶焦度偏差(D)(R)、两镜片材料的色泽、镜片与镜圈的几何形状、整形要求、外观、标志 1、标志 2、基准点厚度、镜片材料和表面质量等 12 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(67) 酸奶机。抽查了 1 家企业生产、销售的 3 批次产品。

重点对产品的电气间隙、爬电距离和固体绝缘等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(68) 醇基燃料。抽查了 2 家企业生产、销售的 2 批次产品。重点对产品的等个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(69) 钢桶。抽查了 1 家企业生产、销售的 1 批次产品。重点对产品的跌落试验 等 1 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(70) 非复合膜袋。抽查了 23 家企业生产、销售的 39 批次产品。重点对产品的感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 Pb 计）、脱色试验等 6 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(71) 食品接触用塑料包装容器、工具等制品。抽查了 24 家企业生产、销售的 25 批次产品。重点对产品的感官指标、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 Pb 计）、脱色试验、锑（以 Sb 计）、乙二醇、对苯二甲酸等 9 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

(72) 食品接触用纸容器。抽查了 50 家企业生产、销售的 157 批次产品。重点对产品的重金属（以 Pb 计），mg/kg4%乙酸（体积分数）（60℃.2h）、砷（As）、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、铅、感官、浸泡液等 9 个项目进行了检验，经检测，未发现不合格产品。

三、工作要求

针对本次抽查发现的问题，企业所在地市场监督管理部门要按照《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律法规及规章的规定，做好监督抽查结果处理工作。

（一）对于本次抽查发现不合格产品的生产者和销售者，要责令其立即停止生产销售同一产品、限期改正，并依法严肃处理。

（二）对于本次抽查中不合格发现率较高的产品，要加大后续跟踪监督检查力度。对不合格产品的生产者和销售者，要按照监督抽查实施细则组织复查。

（三）要将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门，采取有力措施，督促企业和销售者落实质量主体责任，严格按标准组织生产和依法经营，切实保证产品质量安全。

附件：1. 2022 年胶粘剂等 72 种产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

吉林省市场监督管理厅

2023 年 3 月 24 日

（此件公开发布）

报送：省政府

抄送：省发改委、商务厅、应急厅、工信厅、农业农村厅

分送：省厅执法稽查局、信用监管处、消费环境处、质量发展处、标准化处、合格评定处

2022 年胶粘剂等 72 种产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
1	(家用瓶装液化石油气调压器)	HG-607	-	皇冠	四平市铁西区永鸿制冷厨具商店	慈溪市厨霸燃气具厂	不合格	出口压力、机械强度-耐冲击性、结构
2	(未标注)休闲鞋	01-3578	-	/	南关区波斐红太阳鞋城	深圳薇元素贸易有限公司	不合格	标识
3	(未标注)休闲鞋	240 167-5516	-	/	南关区波斐红太阳鞋城	深圳薇元素贸易有限公司	不合格	标识
4	4.5 英寸碗(手绘)	4.5 英寸	2020/9/28	/	长白山保护开发区延百购物中心有限公司	怀仁市龙欣瓷业有限公司	不合格	标签标识
5	8”饭盘	20.3cm	-	唐福	白城市佳禾京客商贸有限责任公司	怀仁市亿家亲瓷业有限公司	不合格	标签标识
6	8”芝士盘	20.8cm (8)	-	/	松原大润发商业有限公司	应县东进陶瓷有限公司	不合格	标签标识
7	F-591	检样:42/265,43/265, 备样 370/44	-	\	通化市东昌区一号线潮鞋店	晋江市赛菲奴鞋业科技有限公司	不合格	标识
8	FLP 系列减压阀(家用瓶装液化石油气调压器)	FW-106T JTY0.6	2020/11/7	图形	白城市迅达厨卫电器商店	慈溪市博特曼电器有限公司	不合格	出口压力、机械强度-耐冲击性、结构、关闭压力
9	JYT 西湖牌调压器	JYT-0.6H13 型(C型)	2019/8/1	西湖+图形	柳河县广盛五金商店	余姚市低压阀门厂	不合格	出口压力、机械强度-耐冲击性、结

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
								构、关闭压力
10	JYT 西湖牌 调压器	JYT-0.6-1.2F	2020/2/1	西湖	和龙市益民五金机电经销处	余姚市低压阀门厂	不合格	出口压力、机械强度-耐冲击性、结构、关闭压力
11	测量范围 为0~ 100%LEL 的 独立式可燃 气体探测器	SSJ-I	2021/4/1	-	河南同帆电气科技有限公司通榆分公司	-	不合格	报警动作值试验、方位试验、报警重复性试验
12	电热锅	HT-Y	2021/3/11	HAOCHU 昊厨(图形)	白山市海泰商贸有限公司	永康市德诺电器有限公司	不合格	接地措施
13	电热水袋	MB-6	-	美贝	长岭县金胜二元义乌小商品店	天门纤爱日用品商贸有限公司	不合格	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、电气间隙、爬电距离和固体绝缘
14	电热毯	TT150×70-6X	2022/6/28	福迪	白山市海泰商贸有限公司	顺平县幸福家用电器厂	不合格	标志和说明、电源连接和外部软线
15	电线(未标注)	ZR—BV 2.5	2021/6/2	铜芯达	吉林市物华商城红盛物资经销处	吉林省芯达线缆有限公司	不合格	导体电阻

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
16	电线电缆	ZR-BV 300/500V 450/750V 2.5	-	图形商 标	白城市宇鹏五金机 电商店	沈阳广程电缆有限 公司	不合格	导体电阻
17	电线电缆	ZR-RVV 450/750V 2×2.5	-	中康	扶余市三岔河镇珑 嘉五金电料日杂商 店	哈尔滨华宇电线电 缆制造有限公司	不合格	导体电阻
18	电线电缆	ZR-BV 300/500V 450/750V 2.5	-	铭塑力 及图形、 字母商 标	扶余市三岔河镇珑 嘉五金电料日杂商 店	北京金泰力电线电 缆有限公司	不合格	导体电阻
19	电线电缆	BVR 450/750V 6	-	/	和龙市慧通轴承五 金商店	智圣电缆有限公司	不合格	导体电阻
20	电线电缆	ZR-BV 450/750V 2.5	-	尚市	扶余市裕丰五金电 料水暖日杂商店	天津津益达电线电 缆有限公司	不合格	导体电阻
21	电线电缆	ZR-BV 1×1.5mm ² 450/750V	-	XSDL	梅河口市沈津电线 电缆经销部	标称生产企业否认 该产品为其生产	不合格 (涉嫌假 冒)	导体电阻, 绝缘老 化前抗张强度, 绝 缘老化后抗张强 度
22	调温型电 热毯	TT150×70-6X	2022/8/17	七彩虹 兴阳电 器	白山市海泰商贸有 限公司	安新县兴阳电器制 造有限公司	不合格	标志和说明、电源 连接和外部软线
23	调温型电 热毯	TT1500×1700mm-6X	-	青青红 豆(图 形)	梅河口市兴客家商 贸有限责任公司	生产企业否认该产 品为其生产	不合格 (涉嫌假 冒)	标志和说明、输入 功率和电流、电源 连接和外部软线
24	栋杰减压 阀	JYT-0.6	-	栋杰+图 形	梅河口市博美厨具 商店	慈溪市东杰阀门厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
25	栋杰减压 阀	JYT-0.6 DJ801	-	棟杰	梨树县梨树镇天红 二店五金销售店	慈溪市东杰阀门厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
26	多功能电 热锅	HC-8038	2019/11/19	HANCAI 韩彩(图 形)	白山市海泰商贸有 限公司	永康市韩彩工贸有 限公司	不合格	对触及带电部件 的防护
27	飞利浦减 压阀	JYT-0.6 FW902	-	飞利浦	吉林市船营区林达 物资经销处	慈溪市博特曼电器 有限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
28	钢筋混凝 土用热轧 带肋钢筋	直径 12mm	2022/6/10	红城+图 形	通榆县华中建材材 料经销处	乌兰浩特钢铁有限 责任公司	不合格 (涉嫌假 冒)	重量允许偏差,下 屈服强度,抗拉强 度
29	钢筋混凝 土用热轧 带肋钢筋	直径 12mm	2022/7/28	红城	和龙市黎明常丽五 金建材钢材经销处	乌兰浩特钢铁有限 责任公司	不合格 (涉嫌假 冒)	重量允许偏差、下 屈服强度、抗拉强 度
30	钢筋混凝 土用热轧 带肋钢筋	直径 14mm	2022/6/22	红城	和龙市黎明常丽五 金建材钢材经销处	乌兰浩特钢铁有限 责任公司	不合格 (涉嫌假 冒)	重量允许偏差,%、 下屈服强度、抗拉 强度
31	海尔斯跑 步鞋 7705S	255 260 7705S-3	-	HEALTH	松原市宁江区康奕 华体育用品商店	海尔斯(中国)体 育用品有限公司	不合格	标识
32	海尔斯中 考跑步鞋 868	240 868-2	-	HEALTH	松原市宁江区康奕 华体育用品商店	海尔斯(中国)体 育用品有限公司	不合格	标识
33	家居拖鞋	240 (2.0)	-	/	吉林市昌邑区三福 服饰店	福清步凡鞋业有限 公司	不合格	标识

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
34	家居拖鞋	检样：259（2.5） 备 样：271（2.5）	-	/	吉林市昌邑区三福 服饰店	福清步凡鞋业有限 公司	不合格	标识
35	家居拖鞋	452094	-	/	宽城区叁福百货店	福清步凡鞋业有限 公司	不合格	标识
36	家居拖鞋	250（2.0） 459765	2022/7/25	/	宽城区叁福百货店	福清步凡鞋业有限 公司	不合格	标识
37	家用可燃 气体探测 器	JT-SD6101	2022/8/1	图形	抚松中燃城市燃气 发展有限公司	-	不合格	报警动作值试验、 方位试验、报警重 复性试验
38	家用瓶装 液化石油 气调压阀	JYT-0.6	2021/1/30	图形	通化市二道江区新 朝厨具日杂店	慈溪市博特曼电器 有限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
39	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT0.6L/A	2021/8/1	万美+图 形	通化市二道江区新 朝厨具日杂店	余姚市万美阀门厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、关 闭压力
40	家用瓶装 液化石油 气调压器	单嘴型 JYT-0.6F788 型	2020/5/28	钱江+图 形	柳河县广盛五金商 店	余姚市帅威阀门有 限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
41	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT-0.6 F88 型	2021/5/23	钱江+图 形	东丰镇丰城日杂第 一商店	余姚市帅威阀门有 限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
42	家用瓶装 液化石油 气调压器	单嘴型 JYT-0.6F88 型	2021/10/4	钱江+图 形	梅河口市长江五金 商店	余姚市帅威阀门有 限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
43	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT0.6	-	图形	通化市家祥五金电 料商店	慈溪市博特曼电器 有限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
44	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT-1.2-L1	2019/9/1	璐美	抚松县抚松镇金运 五交化商店	宁波璐美燃气具阀 门有限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
45	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT0.6	-	图形	抚松县抚松镇百事 通五金电料部	慈溪市博特曼电器 有限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
46	家用瓶装 液化石油 气调压器	单嘴型 JYT-0.6 F88 型	-	图形	长白山保护开发区 池北星华装潢商店	余姚市帅威阀门有 限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
47	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT-0.6-A11	2021/4/1	万美 图 形	延吉市华娇日杂炊 具商店	余姚市万美阀门厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
48	家用瓶装 液化石油 气调压器	单嘴型 JYT-0.6 F88 型	2021/5/16	钱江+图 形	农安县农安镇德欣 日杂商店	余姚市帅威阀门有 限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
49	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT-0.6-A	-	栋杰	长岭县长岭镇北岭 石油液化气经销站	慈溪市东杰阀门厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
50	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT-0.6A	-	圣鼎	四平市铁西区腾达 电器商店	慈溪市中达阀门厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
51	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT-0.6-A 型	2021/5/23	钱江+图 形	梨树县梨树镇志红 厨具大世界店	余姚市帅威阀门有 限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
52	家用瓶装 液化石油 气调压器	单嘴带表型 JYT-0.6 F988 型	2019/4/27	帅威	乾安县金达日杂商 店	余姚市帅威阀门有 限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、关 闭压力
53	家用瓶装 液化石油 气调压器	JYT-0.6-1.2 DJ-303	-	棟杰	四平市铁西区鸿运 制冷厨具店	慈溪市东杰阀门厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
54	家用嵌入 式单眼燃 气灶	JZT-QE2B (12T)	-	-	梅河口市耘龙燃具 商店	-	不合格	燃烧工况:干烟气 中一氧化碳浓度
55	家用燃气 灶	JZY-A (20Y)	-	-	桦甸市胜利街钰琪 厨具商店	中山市长德电器有 限公司	不合格	燃烧工况:干烟气 中一氧化碳浓度
56	家用燃气 灶具	JZY-(20Y)	-	OPAICN	四平市铁东区商业 城致达科技行	中山市龙天厨卫电 器有限公司	不合格	结构的一般要求
57	家用燃气 灶具	JZY-GT101 (20Y)	-	Gaiha 高 路华	四平市铁西区中兴 大厦淑艳家电专柜	中山市世纪德龙电 器有限公司	不合格	燃烧工况:干烟气 中一氧化碳浓 度
58	家用燃气 灶具	JZT-XYQD-3001 (12T)	-	双喜+图 形	柳河县洋铖大厦世 俊家电摊位	西因科技有限公司	不合格	燃烧工况:干烟气 中一氧化碳浓度
59	家用燃气 灶具	JZY-D02 (20Y)	-	OPAICN	通化义乌商贸城万 事兴电器商行	中山市龙天厨卫电 器有限公司	不合格	结构的一般要求
60	家用燃气 灶具	JZT-SL12 (12T)	-	OPAICN	农安县农安镇金宇 商城刘敏小家电柜 台	中山市龙天厨卫电 器有限公司	不合格	燃烧工况:干烟气 中一氧化碳浓度
61	家用燃气 灶具	JZY-SL22 (20Y)	-	OPAICN	磐石市河南街家乐 源电器商店	中山市龙天厨卫电 器有限公司	不合格	结构的一般要求
62	家用液化 气石油气 调压器	JYT-0.6	2021/1/1	西湖+图 形	梅河口市德赫五金 商店	余姚市低压阀门厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
63	家用液化 石油气调 压器	H13-1 型(C 型) JYT-0.6	2021/1/1	西湖+图 形	通化市东昌区大军 灯饰行	余姚市低压阀门厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
64	家用液化 石油气调 压器	JYT-0.6 型 308-H	-	盛合	伊通满族自治县伊 通镇好望角厨具超 市	慈溪市盛合阀门有 限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、关 闭压力
65	减压阀（家 用瓶装液 化石油气 调压器）	FY-803	-	图形	白山市浑江区陈师 傅酒店用品厨具大 全	慈溪市天元波力电 器厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
66	经典短靴	检样:230(一型半), 235(一型半)、备样: 240(一型半)	-	\	通化义乌商贸城鞋 世界商行	广州市天赐鞋业有 限公司	不合格	标识
67	精品男鞋	检样:250(型号2.5)、 260(型号2.5), 备 样:270(型号2.5)	-	古奇仕	通化义乌商贸城鞋 世界商行	广州滨渡鞋业有限 公司	不合格	标识
68	聚氯乙烯 绝缘电缆	ZR-BV 450/750V 4mm ²	-	郎虎	通化市东昌区韵博 物资经销处	北京昊诺线缆有限 公司	不合格	导体电阻, 绝缘老 化前抗张强度, 绝 缘老化后抗张强 度
69	聚氯乙烯 绝缘电缆 (电线)	BV 4mm ² 450/750V	-	孟达	梅市口市鑫东升五 金电料电动工具商 店	标称生产企业否认 该产品为其生产	不合格 (涉嫌假 冒)	导体电阻, 绝缘老 化前抗张强度, 绝 缘老化后抗张强

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
								度
70	聚氯乙烯 绝缘电线	ZR-RVS 300V/500V 450/750V 2×0.5	—	信光及 图形商 标	长岭县流水镇徐家 日杂农具商店	标称生产企业否认 该产品为其生产	不合格 (涉嫌假 冒)	导体电阻
71	聚氯乙烯 绝缘电线	ZR-BV、450/750V、4m m ²	—	TAILI	梅河口市大有五金 商店	沈阳泰力线缆制造 有限公司	不合格	绝缘老化前抗张 强度, 绝缘老化后 抗张强度
72	聚氯乙烯 绝缘电线	ZR-RVV 2*1m m ² 300/500V	—	沈丰源	长白山保护开发区 池北老何五金日杂 综合商店	沈阳市丰源线缆厂	不合格	导体电阻, 绝缘老 化前抗张强度, 绝 缘老化后抗张强 度, 绝缘老化前后 抗张强度变化率, 绝缘老化前后断 裂伸长率变化率, 护套老化前抗张 强度, 护套老化后 抗张强度, 护套老 化前后断裂伸长 率变化率, 护套热 失重试验
73	聚氯乙烯 绝缘电线	ZRC-BV 450/750V 2.5mm ²	—	鑫晓雄	抚松县抚松镇鸿兴 百货五金商店	霸州市霸州镇小猫 电线厂	不合格	绝缘老化前抗张 强度, 绝缘老化后 抗张强度, 绝缘老 化前后抗张强度 变化率, 绝缘老化

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
								前后断裂伸长率 变化率
74	聚氯乙烯 绝缘电线	ZR-BV 450/750V 1*4mm ²	-	鑫晓雄	抚松县抚松镇鸿兴 百货五金商店	霸州市霸州镇小猫 电线厂	不合格	绝缘老化前抗张 强度, 绝缘老化后 抗张强度, 绝缘老 化前后断裂伸长 率变化率
75	聚氯乙烯 绝缘电线 电缆	ZR-BV 450/750V 1.5	-	图形商 标	白城市国宾建材电 料商店	东润天河（北京） 科技有限公司	不合格	导体电阻
76	聚氯乙烯 绝缘电线 电缆	ZR-BV 450/750V 2.5mm ²	-	南洋	白山市浑江区建益 水暖商店	邢台市南洋电缆有 限公司	不合格	导体电阻, 绝缘老 化前抗张强度, 绝 缘老化后抗张强 度
77	聚氯乙烯 绝缘电线 电缆	ZR-BV 450/750V 4mm ²	-	南洋	白山市浑江区建益 水暖商店	邢台市南洋电缆有 限公司	不合格	绝缘老化前抗张 强度, 绝缘老化后 抗张强度
78	聚乙烯护 套电线	ZR-RVV 2*1.5 300/500V	-	沈方圆	梅河口市卓远五金 机电配件商城	石家庄航通电缆有 限公司	不合格	导体电阻, 绝缘老 化前抗张强度, 绝 缘老化后抗张强 度, 绝缘老化后断 裂伸长率, 护套老 化前后断裂伸长 率变化率, 护套热 失重试验

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
79	绝缘电 线电 缆	ZR-BV 450/750V 1*4mm ²	-	沈一	通化义乌商贸城广 源水暖配件商店	沈阳沈伊电线电缆 有限公司	不合格	绝缘老化前抗张 强度, 绝缘老化后 抗张强度
80	拉杆箱	265*420*660mm	-	啄木鸟 (图形)	龙井市啄木鸟皮具 店	东莞市七好皮具 有限公司	不合格	振荡冲击性能
81	老视成镜	球镜	-	-	梅河口市视界眼镜 店	台州市凯帝光学眼 镜有限公司	不合格	光学中心单侧水 平偏差和光学中 心水平距离偏差
82	老视成镜	球镜	-	-	集安市易安视视光 中心	温州市嘉洋眼镜有 限公司	不合格	光学中心单侧水 平偏差
83	老视镜	球镜	-	玉品堂 及图形 商标	白山市浑江区大明 眼科配镜中心	江苏汇鼎光学眼镜 有限公司	不合格	光学中心单侧水 平偏差
84	乐家椭圆 烤盘 8”	200mm	-	瓷纳雅	白城市洮北区草根 超市店	潮州市潮安区浮洋 镇祥远陶瓷厂	不合格	标签标识
85	乐卡 2 号匙	/	2019/9/5	/	长春欧亚集团白城 欧亚购物中心有限 公司	揭阳市鱼得水五金 实业有限公司	不合格	标签标识
86	良厨减压 阀	JYT0.6L LC-188A	-	良厨+图 形	辽源市龙山区鸿源 水泵工具电料商店	慈溪市长河镇华盛 减压阀厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、关 闭压力
87	满帮	1.5	-	/	白城市欧亚千百度 鞋专柜	温州澳华新材料科 技有限公司	不合格	标识
88	棉拖鞋	YT-3223 素面皮标	-	/	梨树县郭家店镇北 山商场有限公司	慈溪艺拖鞋业有限 公司	不合格	标识
89	免耕精量 施肥播种 机	2BFMDQ-2 型	2021/11/6	----	镇赉县金太阳农机 有限公司	公主岭市三原粮食 机械有限责任公司	不合格	安全性能中安全 标志和说明标志 项

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
90	民用散煤	无烟煤 2 号	-	-	公主岭市黑林子镇 暖心煤场	汇能尔林兔煤矿	不合格	挥发分 Vdaf
91	民用散煤	无烟 2 号	2022/6/15	-	吉林省新燃能源有 限公司	珲春吉电大宗商品 平台服务有限公司	不合格	挥发分 Vdaf
92	民用散煤	无烟 2 号	2022/8/25	-	吉林省赛达经贸有 限公司	伊金霍洛旗昊达煤 炭有限责任公司	不合格	挥发分 Vdaf
93	民用散煤	烟煤 三八块	-	/	舒兰市广发煤炭经 销处	国能销售集团海拉 尔能源销售有限公 司	不合格	挥发分
94	民用散煤	烟煤 三六块	-	/	舒兰市广发煤炭经 销处	国能销售集团海拉 尔能源销售有限公 司	不合格	挥发分
95	民用散煤	烟煤 2 号 三六快	-	/	桦甸市明桦街魏国 忠煤炭经销处	准格尔旗工元煤炭 有限公司	不合格	全硫
96	民用散煤	无烟 2 号	2022/7/15	/	通榆县盛达煤场	瑞丰煤矿洗煤厂	不合格	挥发分 (Vdaf)
97	男士单鞋	检样: 766057182-071 250 (2.5)、 766057182-071 260 (2.5) 备样: 766057182-071 265 (2.5)	-	/	安图县明月镇百信 平价鞋城	浙江戈美其鞋业有 限公司	不合格	耐折性能、标识

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
98	男鞋	检样: 255 2.5 备样: 250 2.5	-	/	安图县明月镇百信 平价鞋城	广州柏帅鞋业有限 公司	不合格	标识
99	女鞋	检样:230(一型半)36, 235(一型半)37、备 样:250(一型半)40	-	\	通化市东昌区兴通 大富豪鞋城	广州市千佰莉鞋业 有限公司	不合格	标识
100	女鞋	2X1C 21351 80 白/灰	-	JOSINY	吉林亚泰富苑购物 中心有限公司(营 业场所)	浙江卓诗尼鞋业有 限公司	不合格	游离或可部分水 解的甲醛含量
101	女休闲鞋	检样:245 一型半 备 样:230 一型半	-	香香莉 (图形)	白山市浑江区韩潮 欧尚鞋店	浙江香香莉鞋业有 限公司	不合格	标识
102	跑鞋	检样:255(2.5),260 (2.5), 备样:265 (2.5)	-	\	长白山保护开发区 池北特品汇鞋店	福建金帅威鞋服发 展有限公司	不合格	标识
103	跑鞋	检样:255(2.5),260 (2.5), 备 样:270(2.5)	-	\	长白山保护开发区 池北特品汇鞋店	福建金帅威鞋服发 展有限公司	不合格	标识
104	瓶装液化 石油气调 压器	JYT-0.6 型	-	佳莹+图 形	通化市东昌区欣兴 星日杂超市	慈溪市长河镇中杰 燃气具配件厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
105	瓶装液化 石油气调 压器	JYT-0.6-F18 型	-	璐美	长白山保护开发区 池北小陈五金电料 总汇	宁波璐美燃气具阀 门有限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
106	瓶装液化 石油气调 压器	JYT-1.2-F7 型	2020/12/1	璐美	长白山保护开发区 池北小陈五金电料 总汇	宁波璐美燃气具阀 门有限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
107	瓶装液化 石油气调 压器	JYT-0.6-1.2 单咀	-	华胜	长白山保护开发区 池北顺兴装潢日杂 商店	慈溪市长河立军五 金配件厂	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
108	瓶装液化 石油气调 压器	JYT-0.6 F88 型	2020/7/9	图形	通榆县国峰厨具电 器商店	余姚市帅威阀门有 限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
109	瓶装液化 石油气调 压器	JYT0.6-/1/2 (F7)	2020/12/1	璐美+图 形	德惠市胜利街秀一 英五金商店	宁波璐美燃气具阀 门有限公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
110	瓶装液化 石油气调 压器	JYT-0.6-1.2 SM-C1	-	胜-美	梨树县梨树镇兴源 五金电料商店	慈溪锐溪阀门有限 公司	不合格	出口压力、机械强 度-耐冲击性、结 构、关闭压力
111	热轧带肋 钢筋	HRB400E ϕ 14mm	-	-	通化经济开发区腾 飞钢材销售有限公 司	标称生产企业否认 该产品为其生产	不合格 (涉嫌假 冒)	化学成分中 C
112	热轧带肋 钢筋	直径 10mm	2022/8/22	/	通榆县宏元建材经 销商店	标称生产企业否认 该产品为其生产	不合格 (涉嫌假 冒)	重量允许偏差、下 屈服强度
113	热轧带肋 钢筋	直径 12mm	2022/4/25	图形	通榆县万荣建材商 店	建龙西林钢铁有限 公司	不合格	重量允许偏差,下 屈服强度,抗拉强 度
114	沈钢牌电 线电缆	ZR-BV 450/750V 2.5mm ²	-	沈钢	抚松县抚松镇晟和 日杂五金店	北京鑫普伟业线缆 有限公司	不合格	导体电阻,绝缘老 化前抗张强度,绝 缘老化后抗张强 度

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
115	沈普线缆	RVV 300/500V 450/750V 2×2.5	—	沈普	龙井市祥云五金标 准件商店	沈阳英联塑力线缆 有限公司	不合格	导体电阻
116	沈荣电线 电缆	ZR-RVV 300/350V 450/750V 2*4	—		长岭县前七号镇晓 夏建材商店	沈阳沈荣电缆制造 有限公司	不合格	导体电阻
117	沈阳亨鼎 线缆	ZR-BV 450/750V 2.5mm ²	—	鑫沈旺	白山市浑江区鑫源 五金建材商店	沈阳亨鼎线缆有限 公司	不合格	绝缘老化前抗张 强度, 绝缘老化后 抗张强度
118	室内加热 器	NSB-90	2022/9/22	骆驼 CAMEL	白山市浑江区鑫达 家电销售中心	慈溪市米多电器有 限公司	不合格	标志和说明、对触 及带电部件的防 护、电气间隙、爬 电距离和固体绝 缘
119	天泽线缆	ZR-RVV 300/500V 450/750V 2×1.5	—	天泽及 图形字 母商标	扶余市三岔河镇光 大五金商店二店	标称生产企业否认 该产品为其生产	不合格 (涉嫌假 冒)	导体电阻
120	天泽线缆	BV 450/750V 1.5	—	天泽及 图形字 母商标	扶余市三岔河镇光 大五金商店二店	标称生产企业否认 该产品为其生产	不合格 (涉嫌假 冒)	导体电阻
121	通用电线	ZR-BV 450/750V 4mm ²	—	通用	长白山保护开发区 池北区曹师傅装饰 材料商店	南关区梦源电线商 店	不合格	导体电阻
122	通用电线 电缆	ZRBV 300/500V 450/750V 4	—	图形商 标	扶余市三岔河镇石 头五金电料商店	哈尔滨兴业电线电 缆有限公司	不合格	导体电阻

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
123	通用电线 电缆	ZR-RVV 300/500V 300/300V 450/750V 2×6	-	图形商 标	扶余市三岔河镇石 头五金电料商店	哈尔滨兴业电线电 缆有限公司	不合格	导体电阻, 护套平 均厚度
124	通用电线 电缆	ZR-BV 450V-750V 2.5	-	天慧及 图形商 标	长岭县前七号镇晓 夏建材商店	北京天成慧达电线 电缆有限公司	不合格	导体电阻
125	通用电线 电缆	ZR-BV 450/750V 2.5mm ²	-	奥硕	宜柏嘉装饰装潢抚 松有限公司	文安县奥硕电线电 缆厂	不合格	导体电阻, 绝缘老 化前抗张强度, 绝 缘老化后抗张强 度
126	通用电线 电缆	ZR-BV 450/750V 4mm ²	-	奥硕	宜柏嘉装饰装潢抚 松有限公司	文安县奥硕电线电 缆厂	不合格	导体电阻, 绝缘老 化前抗张强度, 绝 缘老化后抗张强 度
127	通用电线 电缆	ZR-BV2.5	-		二道区金铭物资经 销处	廊坊联讯线缆有限 公司	不合格	导体电阻
128	通用电线 电缆	ZR-BV 4	-		二道区金铭物资经 销处	廊坊联讯线缆有限 公司	不合格	导体电阻
129	拖鞋	43-44 245MM (2.0)	-	/	白山市海泰商贸有 限公司	正定县均隆鞋厂	不合格	标识
130	拖鞋	/	-	乐佳佳	吉林永辉超市有限 公司长春宽城万达 店	定州海生鞋业有限 公司	不合格	标识
131	拖鞋	/	-	乐佳佳	吉林永辉超市有限 公司长春宽城万达 店	定州海生鞋业有限 公司	不合格	标识

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
132	未标识（不 锈钢餐匙）	/	-	合得利	白城市佳禾京客商 贸有限责任公司	揭阳产业园磐东少 跃五金制品厂	不合格	标签标识
133	未标注（布 鞋）	265	-	/	白城市福联升老北 京布鞋商店	北京尚品福连升服 饰有限公司	不合格	标识
134	未标注（布 鞋）	240 235	-	/	白城市福联升老北 京布鞋商店	北京尚品福连升服 饰有限公司	不合格	外底耐磨性能, 标 识
135	未标注（男 布鞋）	检样:235(37), 备样: 240(38)	-	麟福祥	吉林市昌邑区龙兴 老北京布鞋店	北京麒麟祥商贸有 限公司	不合格	标识
136	未标注（男 布鞋）	检样: 245, 255, 备样: 270	-	麟福祥	吉林市昌邑区龙兴 老北京布鞋店	北京麒麟祥商贸有 限公司	不合格	标识
137	未标注（男 款布鞋）	检样:43 码, 备样: 38 码	-	\	吉林市船营区舒云 布鞋店	北京舒云鑫和鞋业 有限公司	不合格	标识
138	未标注（男 皮鞋）	检样: 260/42（二型 半）、255/41（二型半）, 备样:245/39（二型半）	-	第 6 感	通化义乌商贸城鞋 世界商行	广州市第六感鞋业 有限公司	不合格	标识
139	未标注（女 布鞋）	检样: 尺码 39、40 码, 备样: 38 码	-	澜清轩	吉林市船营区舒云 布鞋店	北京澜清轩鞋业有 限公司	不合格	标识
140	未标注（女 款布鞋）	检样:39、40 码, 备样: 36 码	-	\	吉林市船营区舒云 布鞋店	北京舒云鑫和鞋业 有限公司	不合格	标识

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
141	未标注（女皮鞋）	检样：235（一型半）、 240（一型半），备样： 250（一型半）	-	\	通化义乌商贸城鞋 世界商行	江苏省丹阳市陵口 爱仙皮鞋厂	不合格	标识
142	未标注（皮鞋）	230	-	GREEN FEEN 格林菲尔	安图县明月镇大台 北鞋城	广州格林菲尔鞋业 有限公司	不合格	标识
143	未标注（皮鞋）	检样：230 235 备样： 240	-	GREEN FEEN 格林菲尔	安图县明月镇大台 北鞋城	广州格林菲尔鞋业 有限公司	不合格	标识
144	未标注（拖鞋）	检样：44-45 285（2.5） 备样：42-43 275（2.5）	-	/	白山市海泰商贸有限公司	定州市福厦鞋业有限公司	不合格	标识
145	西湖牌调压器	JYT-0.6/H36 型	2021/5/1	西湖	白山市浑江区宏华 厨房用具商店	余姚市低压阀门厂	不合格	出口压力、机械强度-耐冲击性、结构、关闭压力
146	一般用途单芯硬导体无护套电缆	BVR 450/750V 6	-	天泽及图形字母商标	扶余市三岔河镇光大五金商店二店	标称生产企业否认该产品为其生产	不合格（涉嫌假冒）	导体电阻
147	长城调压器	JYT-0.6-1.2	-	图形	四平市铁西区永鸿 制冷厨具商店	慈溪市创亚特阀门有限公司	不合格	出口压力、机械强度-耐冲击性、结构、关闭压力

序号	产品名称	规格型号	生产日期/ 批号	标称 商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
148	中明电线 电缆	RVS 300/350V 450/750V 2×0.75	—		扶余市蔡家沟镇鑫 丽五金电料商店	沈阳市中明电缆制 造有限公司	不合格	导体电阻
149	阻燃聚氯 乙烯绝缘 电线	ZR-RV 300/500V 4	—	图形商 标	通榆县爱文五金物 资经销处	沈阳鑫宇电线电缆 有限公司	不合格	导体电阻