

贵州省市场监管局2022年流通领域家用和类似用途插座产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	三孔插座	江口县家发五金交电批发部	贵州省铜仁市江口县双江街道江城国际综合市场119号	箭派	深圳市箭派电器有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	118A3 16A 250	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
2	二三极连体插座	江口县家发五金交电批发部	贵州省铜仁市江口县双江街道江城国际综合市场119号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z223	2022-04-25	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
3	二三极插座	铜仁市碧江区闽轩建材经营部	贵州省铜仁市碧江区鹭鸶路10幢6号	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业区威斯堡电气工业园	2.2MC23	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
4	二三极插座	铜仁市碧江区闽轩建材经营部	贵州省铜仁市碧江区鹭鸶路10幢6号	百坚	浙江百坚电器有限公司	温州市滨海工业园金海大道951号	BJMC23	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
5	五孔	铜仁市碧江区宁雅物资有限公司	贵州省铜仁市碧江区鹭鸶岩路10幢2-12号	新飞	温州英腾电气有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号-2	MC2/3	2021-08-10	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	三孔16A插座	江口县雷妹五金店	江口县双江街道龙井社区劲嘉生态城5-04号	图形商标（豪意）	豪意电器科技有限公司	温州市龙湾区滨海工业园港荣路55号	HY86Z13-16-E1	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
7	二位二极十三极插座	凯里市晏静建材经营部	凯里市新生路华亿大西部国际商贸城B1区3栋-1层4号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G509Z32310A 250V~	2021-02-25	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
8	五孔一灰 M7 插座	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M7-028H10A 250V~	2021-12-02	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
9	CD130系列一位二极一位三极插座10A	王爱娥（92522630MA6HCQLJ9Y）	台江县苗疆东大道县委宿舍楼一楼	图形商标（DELIXI）	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	T86ZS/X10A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
10	五孔插座	黄喜寸（522629600103964）	剑河县革东镇稻香小区6栋12号门面	图形商标（SrmQnei）	温州经济技术开发区天河联好开关厂	浙江省温州经济技术开发区沙城街道永恩西街18号	五孔 10A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
11	一联三极插座	仁怀市乐泰五金经营部	仁怀市中枢街道一转盘玉壶西路52号	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW6-A10812	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	16A三极插座	高小兰 (92520424MA6G8YCEXC)	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城19栋111-112	TCLG0D0WP	深圳市箭牌电工科技有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道南联路24号	C2	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
13	五孔	高小兰 (92520424MA6G8YCEXC)	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城19栋111-112	TCLG0D0WP	深圳市箭牌电工科技有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道南联路24号	C5	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
14	三联二极连体插座	紫云县文鄯五金店	贵州省紫云县松山街道城墙脚村东门组	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z623	2021-11-16	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
15	一位三极插座	紫云县闽发五金建材经营部	贵州省安顺市紫云县松山镇格凸大道宏泰商贸城E幢壹单元E-109-110号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z104	2021-10-27	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
16	双联二极连体插座	紫云县闽发五金建材经营部	贵州省安顺市紫云县松山镇格凸大道宏泰商贸城E幢壹单元E-109-110号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z423	2021-03-18	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
17	五孔插座	黄娟 (92520121MA6GJC9N4N)	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	图形商标(美好)	深圳瑞威电器有限公司	深圳市罗湖区宝安北路827栋	N80 6080	2019-08-09	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	单相两极带接地明装插座	王明骏 (92520122MA6ET7N71T)	息烽县永阳街道办事处西门安置小区永红村西二组	图形商标(泰力)	泰力实业有限公司	浙江省温州市高新技术产业园区炬光园北路1号	86MR-17	2019-08-26	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
19	16A 三孔	息烽县宝顺五金店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇西门安置小区	玉蝶	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M363C/16	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
20	二三极连体插座A(香槟金)	六枝特区传喜管道店	贵州省六盘水市六枝特区交通东路(国际建材城3栋25-26号)	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G32Z223U6	2021-08-24	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
21	一位三极插座A(香槟金) 16A	六枝特区传喜管道店	贵州省六盘水市六枝特区交通东路(国际建材城3栋25-26号)	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G32Z104U6	2021-11-06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
22	二三极插座	汇川区董公寺兄弟五金店	贵州省遵义市汇川区董公寺交通街老街	图形商标(鸽牌)	重庆鸽牌电工材料有限公司	重庆市长寿晏家工业园区和泉路6号	G77-23C/H	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
23	二扁圆三扁插座(带保护门单相两极双用两极带接地暗装插座)	七星关区刚勇建材经营部	七星关区鸭池镇万丰商贸城3#106商铺	图形商标(狮盾电气)	中山市狮盾电气有限公司	广东省中山市小榄镇美围西路2号	Q310UV-S	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	一位16A三极插座（带保护单相两极带接地暗装插座）	七星关区刚勇建材经营部	七星关区鸭池镇万丰商贸城3#106商铺	图形商标（狮盾电气）	中山市狮盾电气有限公司	广东省中山市小榄镇美围西路2号	Q316V-S	2021-07-19	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
25	小五孔插座功能件	七星关区然翔五金机电经营部	七星关区麻园街道谢家院198号商铺	图形商标（飞雕）	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	Q3-E	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
26	二三极插座	黔西县湘贵五金店	贵州省毕节市黔西县南门桥城南路98号	施朗福田	温州市龙湾松朗电器厂	温州市龙湾区沙城镇永阜路46弄16号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
27	16A三极插座	黔西县湘贵五金店	贵州省毕节市黔西县南门桥城南路98号	施朗福田	浙江温州市龙湾松朗电器厂	浙江温州市龙湾区经济开发区永阜路46弄16号	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
28	五孔插座	六盘水华夏幸福电力设备有限公司	贵州省六盘水市钟山区经济开发区领翔国际五金建材商贸城30号楼1层第8第9号	/	温州实尚电器科技有限公司	温州市龙湾区天河街道新兴路	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
29	一位三极插座16A	钟山区建素五金店	贵州省六盘水市钟山区人民路88号附32号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G32Z104	2019-04-08	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	一联三极插座	水城县双水金牛管业店	贵州省六盘水市水城县双水钟山大道	正泰	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-C10810A	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
31	五孔	贵州伍福建材商贸有限公司	贵州省黔南州贵定县金南街道办事处新桥街115号	SIASE深思	湖南深思电工实业有限公司	湖南湘乡经济开发区红仑大道009号	M39C/5	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
32	16A五孔	龙里县闽乐五金经营部	贵州省黔南州龙里县冠山街道环北路21号	月格	广州凌丰电器科技有限公司	广州市天河区陶育路82号	G-014 16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
33	16A三孔	龙里县新多牌防盗门专卖店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道环城路(西)	OPPLE艺术开关	欧普照明电器(中山)有限公司(ZS)	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	W581691-J5	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
34	五孔	兴仁市红瑞五金批发部	兴仁市城南街道办事处文化南路04幢1层01号门面	SEXIVENS	惠州市西门子贸易有限公司	惠州大亚湾西区大亚湾大道245号第六至七层	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
35	五孔插座	兴义市耀裕建材经营部	兴义市兴泰办南环路24号	图形商标(西野)	重庆西野电器制造有限公司	重庆市大渡口区茄子溪新街213号	SH-ZL-Q 10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	二三极插座	兴义市坤泰五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办坪东社区坪东大道9号(环卫站旁)	博西蒙	深圳博西蒙电器有限公司	深圳市龙岗龙城街道爱联新电中路50号	MC2/3 10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
37	二三极插座	义龙新区鲁耀五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇石梁杠安置区	图形商标（威斯堡）	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上南工业园区威斯堡电气工业园	C23	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
38	五孔插座	义龙新区鲁耀五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇石梁杠安置区	图形商标（拳王）	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A5G015Q W	2021-07-04	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
39	插座	盘州市指数五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道银杏大道弘达御品1-2、1-3、1-4、1-5号门面	/	佛山市顺德区勒流林起电器厂	佛山市顺德区勒流黄连黄中四路10号	LQA011	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
40	10A二三极插座	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5UB1614-3NC02	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
41	带保护门单相两极带接地明装插座	栗永魁（92522628MA6G395Q8C）	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇六街开发区3栋17号	美加顺	佛山市顺德美加顺电器实业有限公司	佛山市顺德区勒流连杜村委会富安工业区（一期）24-2号地块	M5-163	2022-06-16	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
42	单相两极带保护门两极双用两极带接地明装插座	粟永魁 (92522628MA6G395Q8C)	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇六街开发区3栋17号	美加顺	佛山市顺德美加顺电器实业有限公司	佛山市顺德区勒流连杜村委会富安工业区（一期）24-2号地块	M5-10222333	2022-03-23	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
43	插头	张德忠 (92520103MA6DRF3L94)	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号三桥综合批发市场14栋994、995号门面	雅酷	雅的科技有限公司	普宁市赤岗镇陈厝寨村工业区东区六横街1号	171	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
44	一联二极三极插座	贵阳云岩明悦星照明电器批发商行	贵州省贵阳市云岩区罗汉营路91号A栋-3号	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW7-Q11100A	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
45	16A三极插座	蒋小途 (92520382MA6ENNP16E)	贵州省遵义市仁怀市中枢街道符阳路	图形商标（国际电工）	温州龙湾龙邦电器开关厂	永强大道庄泉段	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座通规应能插入插座面板的插孔	
46	二三极插座	蒋小途 (92520382MA6ENNP16E)	贵州省遵义市仁怀市中枢街道符阳路	图形商标（国际电工）	温州龙湾龙邦电器开关厂	永强大道庄泉段	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座止规应不能插入插座面板的插孔	
											耐热：5mm	耐热：≤2mm	
47	二、三极插座	黄娟 (92520121MA6GJC9N4N)	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	罗邦	深圳罗邦科技有限公司	深圳市龙华区展滔科技大厦	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座止规应不能插入插座面板的插孔	
											接地措施：不符合	接地措施：插头插入时，接地插销应先与接地插套连接，然后载流插销才能带电	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
48	三极16A	汇川区鑫月五金店	贵州省遵义市汇川区香港路路岛花园后楼0号	兴松乔	温州松强电器有限公司	滨海经济技术开发区	86MC 16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	温升：49K	温升：≤45K	
											耐热：5mm	耐热：≤2mm	
49	五孔	汇川区鑫月五金店	贵州省遵义市汇川区香港路路岛花园后楼0号	兴松乔	浙江名门电气有限公司	温州滨海经济技术开发区	86mc 10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座通规应能插入插座面板的插孔	涉嫌假冒
50	五孔+二孔	夏杰雄 (92522723MA6E4NYL34)	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道新桥街78号B11-B12号门面	SLEIMIELS	惠州名品欧尚电器有限公司	惠州大亚湾澳头中兴五路103号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座止规应不能插入插座面板的插孔	
											接地措施：不符合	接地措施：拔出插头时，载流插销应在接地插销断开之前断开	