

附件：

卫生陶瓷等产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	产品种类	产品名称	销售者名称	销售者地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	产品规格型 号	生产日期 或批号	主要不合格项目	不合格项目标准值	不合格项目实测 值
1	卫生陶瓷	卫生陶瓷 (蹲便器)	贵阳市南明区昌 建卫浴经营部	贵州省贵阳市南明区 花溪大道北段560号贵 阳新发大型装饰建材 市场3D区19号	上海日丰卫浴 洁具有限公司	日丰	051S	/	蹲便器用水量 (L)	≤6.4	6.9
2	陶瓷片密 封水嘴	陶瓷芯水 龙头(洗 衣机水 嘴)	贵阳市南明区顺 军建材经营部	贵阳市南明区花溪大 道北段560号新发大型 装饰建材市场新3D区 73号[太慈社区]	福建源兴洁具 发展有限公司	/	YE-8613 公 称压力: 1.0MPa	/	表面耐腐蚀性能 质量判定	应不低于GB/T 6461- 2002标准的表1中外观评 级9级的要求 n=1, Ac=0, Re=1	低于9级 不合格品数: 1

3	陶瓷片密封水嘴	陶瓷芯水龙头	贵阳市南明区顺军建材经营部	贵阳市南明区花溪大道北段560号新发大型装饰建材市场新3D区73号[太慈社区]	福建源兴洁具发展有限公司	/	YE-8595	/	流量 (L/min) 质量判定、 表面耐腐蚀性能 质量判定、 水嘴用水效率等级	3.0≤Q≤9.0 (试验条件: 动压 0.1MPa±0.01MPa) n=1, Ac=0, Re=1、 应不低于GB/T 6461- 2002标准的表1中外观评 级9级的要求 n=1, Ac=0, Re=1、 水效率等级不应低于其 额定用水效率等级3级	12.1 不合格品数: 1、 低于9级 不合格品数: 1、 低于3级
4	陶瓷片密封水嘴	陶瓷芯水龙头 (普通水嘴)	贵阳市南明区顺军建材经营部	贵阳市南明区花溪大道北段560号新发大型装饰建材市场新3D区73号[太慈社区]	福建省龙鑫鉴牌卫浴有限公司	鑫鉴牌+图形商标	公称压力: 0.6MPa	/	流量 (L/min) 质量判定、 表面耐腐蚀性能 质量判定、 水嘴用水效率等级	3.0≤Q≤9.0 (试验条件: 动压 0.1MPa±0.01MPa) n=1, Ac=0, Re=1、 应不低于GB/T 6461- 2002标准的表1中外观评 级9级的要求 n=1, Ac=0, Re=1、 水效率等级不应低于其 额定用水效率等级3级	11.7 不合格品数: 1、 低于9级 不合格品数: 1、 低于3级

5	陶瓷片密封水嘴	快开加长带网龙头	贵阳市南明区桂新建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发装饰市场2J区43号 [太慈社区]	兴达建材（中国）有限公司	/	JXD-3178-226	2013年1月28日	流量（L/min） 质量判定、 水嘴用水效率等级	3.0≤Q≤9.0 （试验条件：动压 0.1MPa±0.01MPa） n=1，Ac=0，Re=1、 水效率等级不应低于其 额定用水效率等级3级	11.8 不合格品数：1、 低于3级
6	管材	冷热水用三型聚丙烯（PP-R）管材	贵阳福祥达建材经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升五金机电市场一层A区10号	福建康朝建材有限公司	/	dn25mm×en3.5mm PN2.0MPa	10/04/2019	95℃静液压强度	无破裂、无渗漏 （试验条件：时间 165h，环应力3.8MPa） 无破裂、无渗漏 （试验条件：时间 165h，环应力3.8MPa）	1#：试验压力 1.22MPa，保持46 小时57分后无破 裂；2#：试验压力 1.23MPa，保持55 小时19分后无破 裂；3#：试验压力 1.22MPa，保持51 小时18分后无破 裂 A组：1#：试验压 力1.24MPa，保持 48小时47分后无 破裂；2#：试验压 力1.23MPa，保持 45小时56分后无 破裂；3#：试验压 力1.24MPa，保持 45小时46分后无 破裂 B组：1#：试验压 力1.24MPa，保持

7	陶瓷片密封水嘴	陶瓷芯水龙头	南明区铠洋建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场3D区57号 [太慈办事处]	南安凌牧卫浴有限公司	/	/	/	表面耐腐蚀性能 质量判定	应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中外观评级9级的要求 n=1, Ac=0, Re=1	低于9级 不合格品数： 1
8	陶瓷片密封水嘴	大北京洗衣机（水嘴）	南明区铠洋建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场3D区57号 [太慈办事处]	南安市牧龙卫浴洁具厂	/	/	/	表面耐腐蚀性能 质量判定	应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中外观评级9级的要求 n=1, Ac=0, Re=1	低于9级 不合格品数： 1
9	延长线插座	延长线插座	贵州佳宁沐商贸有限公司	/	揭西县棉湖电皇电器厂	蓝河	620 三极5米	/	延长线插座的结构、软缆及其连接	延长线插座的结构：使用在延长线插座上的插座应采用保护门。保护门宜采用插头的N极插销驱动打开、或者由插头的L和N极插销同时驱动打开；制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积。软缆及其连接：软缆的导线数应与插头或插座的极数相同；接到接地触头的导线应采用绿/黄双色线。	延长线插座、软缆及其连接：不符合标准要求

10	延长线插座	单相移动式电源插座	云岩区岳龙五金交电经营部	/	雅的科技有限公司	雅酷	YK-052	/	标志、尺寸检查、接地措施、延长线插座的结构、耐热	标志：最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且，多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识； 尺寸检查：插头插销到插头边缘的距离不小于6.5 mm；接地措施：可拆线的电器附件的接地端子应符合第12章的有关要求；延长线插座的结构：软缆长度 $L \leq 5m$ ，导体横截面积不小于 1.5 mm ² ；耐热：试样在温度为100℃±2℃的加热箱里存放1h，试验期间，试样不得出现影响今后使用的变化，密封胶不得流动到露出带电部件，试验后，标志仍清晰可辨	标志、接地措施、耐热：不符合标准要求； 尺寸检查：6.2mm； 延长线插座的结构：0.7mm ²
11	延长线插座	延长线插座	云岩区岳龙五金交电经营部	/	广东岳龙电线电缆有限公司	岳龙	YL 3米	/	尺寸检查、延长线插座的结构、温升、软缆及其连接	尺寸检查：插头插销到插头边缘的距离不小于6.5 mm； 延长线插座的结构：软缆长度 $L \leq 5m$ ，导体横截面积不小于1.00mm ² ； 温升：按表20规定的试验电流12（A）通电1h，热电偶所指示的端子温升不得大于45K； 软缆及其连接：不可拆线插头和不可拆移动式插座应装有一根符合GB/T5023或GB/T5013要求的软缆；接到接地触头的导线应采用绿/黄双色线	尺寸检查：4.9mm； 延长线插座的结构：0.51mm ² 温升：50K； 软缆及其连接：不符合标准要求

12	插头插座	空调插座	贵阳佳瑞联五金经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场L栋1层29号	温州北宇电器有限公司	北宇国际	16A 250V	/	尺寸检查、耐热	尺寸检查：插座不接触规应不能接触到插座的带电插套；耐热：压痕直径不超过 2mm	尺寸检查：插座不接触规接触到插座的带电插套；耐热：5mm
13	开关	一开双	贵阳云岩博瑞广德五金经营部	/	温州市海想电器有限公司	SILOWA世洛华	B90	/	标志、防触电保护	标志：应标注型号 防触电保护：当开关按正常使用要求安装和接好线，甚至在那些不用工具便可拆下的零部件被拆除后，其带电部件仍应是不易触及的	不符合标准要求
14	开关	一开单控	贵阳佳瑞联五金经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场L栋1层29号	温州北宇电器有限公司	北宇国际	10A 250V	/	耐热、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电痕化	耐热：压痕直径不超过2mm；绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电痕化：试验温度：850℃，绢纸不应着火，松木板不应烧焦	耐热：5mm；绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电痕化：不符合
15	电线电缆	阻燃铜芯绝缘双绞电线	贵阳博世线缆经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电市场A栋9号	贵州亿金泰电线电缆有限公司	亿金泰	ZR-RVS-300/300 2×1	2019-6-15	导体电阻	最大19.5 Ω/km	26.1 Ω/km
16	电线电缆	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆	贵阳博世线缆经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电市场A栋9号	广东省揭阳市勉天电线电缆厂	图形商标（勉天线缆）	ZR-RVS-300/300 2×1.5	2019-6-29	导体电阻	最大13.3 Ω/km	69.5 Ω/km