

贵州省市场监管局2022年流通领域内外墙涂料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	第三代真时丽内墙乳胶漆	花溪区三枝叶建材经营部	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡改毛村八组203	/	四川三棵树涂料有限公司	四川省邛崃市羊安工业园区羊横四路35号	24kg/桶	2022.05.15/202205157016	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
2	欧时丽内外墙乳胶漆	七星关区贺氏建材经营部	七星关区鸭池镇万丰国际城30幢130号	立邦	立邦装饰材料(广州)有限公司	广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916房	20kg	2021.8.20	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
3	精选竹炭抗菌净味二合一墙面漆	贵阳南明冠雅装饰材料商行	贵州省贵阳市南明区中新建材市场22-15-16[油榨社区]	图形商标	广东嘉宝莉科技材料有限公司	江门市蓬江区杜阮镇富绵南路18号	5L/桶	2022-01-14/E140122205202	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
4	多乐士竹炭倍护超易洗净味墙面漆	贵阳市南明区东盛建材经营部	贵阳市南明区市南路61号中新建材市场A-1-36号	多乐士	阿克苏诺贝尔漆油(广州)有限公司	广州经济技术开发区北围工业区石英路2号	4.45L/桶	20220224/PK8420817001	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
5	美时丽亮白白漆	贵州丁敬言建筑装饰工程有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C区C2栋5号商铺	美时丽	阿克苏诺贝尔漆油(成都)有限公司	四川省成都市邛崃市羊安工业园区羊横四路十九号	18L/桶	20220104/PK8520103401	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
6	全能高耐候外墙漆	威宁县汇远陶瓷经营部	威宁县五里岗街道燎原村招商物流园内	/	上海王牌建材科技有限公司	上海市金山区枫泾路	20kg	2022.5.1	低温稳定性、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、耐人工气候老化性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
7	净味120 2合1内墙乳胶漆	贵阳恒达茂物资经营部	贵州省贵阳市云岩区先烈路40号泰联大厦9层2号	立邦	立邦装饰材料(广州)有限公司	广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916房	18升/桶	220307EAER	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			

8	WY2580C净味佳益白内墙乳胶漆	贵阳恒达茂物资经营部	贵州省贵阳市云岩区先烈路40号泰联大厦9层2号	图形商标	威士伯涂料（广东）有限公司	广东省佛山市顺德区顺番公路五沙段7号之一	17L/桶	20211125/1VX6524993	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
9	净味超白墙面漆	玉屏锦秀装饰建材店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇箫笛大道水利局对面	白雪公主	广东巴德士化工有限公司	广东省中山市南头镇正兴路108号	18kg/桶 BZ-780	2022.01.06	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
10	优遮力墙面漆	玉屏县米奇建材店	玉屏侗族自治县平溪街道办事处箫笛大道236号门面	Mickey+图形商标	广东米奇涂料有限公司	广东省鹤山市鹤城镇新材料产业基地	20千克/桶	检样：2022.4.21 备样：2022.5.10	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
11	净味防霉超易涂墙面漆	玉屏县欧居尚品硅藻泥建材店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处箫笛大道92号门面	美涂士	广东美涂士建材股份有限公司	广东省佛山市顺德区伦敦三洲工业区	20kg/桶 MNB2101	2022.04.21	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
12	净味佳益白专业Pro内墙漆	兴义市一桥涂料批发部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇铁马钢材五金机电市场办公区4-5号	图形商标	威士伯涂料（广东）有限公司	广东省佛山市顺德区顺番公路五沙段7号之一	17L/桶	DHE1509213	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
13	纳米外墙乳胶漆	兴义市一桥涂料批发部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇铁马钢材五金机电市场办公区4-5号	/	南雄市雄丰涂料有限公司	广东省南雄市珠玑工业园	20kg/桶	2021.10.08	低温稳定性、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、耐人工气候老化性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
14	臻净味内墙水漆	江口县兴阳花王水漆专卖店	贵州省铜仁市江口县凯德街道江口建材城7-1-9, 7-1-10门面	/	成都巴德士涂料有限公司	四川省成都市大邑县晋原镇甲子路	24kg/桶 HWA-8700	2021.9.14	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
15	YH-5000（净味内墙漆）	江口县樱花漆专卖店	江口县凯德街道江口建材城10-1-2号门面	樱花儿童+图形商标	广东樱花涂料有限公司	中国·广东·中山市东升镇长和路12号	20kg/桶	2022.8.8	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			

16	新倍涂乐内墙水漆	江口县同发装饰材料经营部	贵州省铜仁市江口县双江镇环城西路	晨陽水漆及图形商标	河北晨阳工贸集团有限公司	河北省保定市徐水区晨阳大街1号	20kg/桶	20220405/0072510	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
17	高级外墙乳胶漆	凯里市湘田涂料经营部	贵州省凯里市华亿商贸城B1区负一楼3栋6号门面	/	炫亚涂料（上海）有限公司	上海市松江区新浜镇许村路1092号	净重量：5L	2022.07.29	低温稳定性、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、耐人工气候老化性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
18	来威玛尔赛雅质面漆白漆	大方帝煌建材经营部	贵州省毕节市大方县九驿街道德盛商贸城17、18栋1-2/3号商铺	图形商标	阿克苏诺贝尔漆油（广州）有限公司	广州经济技术开发区北围工业区石英路2号	5L	20220508	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
19	墙面卫士净味全能无添加底漆	贵州千毅商贸有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路华亿大西部国际商贸城A区13栋负1层1301号	/	立邦涂料(成都)有限公司	成都市经济技术开发区成龙大道600号	净含量：5升	6120220114/6A40	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
20	尊贵家园竹炭净味墙面漆	吴文婷	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城镇金山路20栋5号	图形商标	紫荆花制漆(成都)有限公司	四川省成都市新都区大丰镇华美村	18L/桶	20211018B3S047	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
21	净味速易涂墙面漆	钟山开发区嘉宝莉涂料经营部	六盘水高新区西南家居装饰博览城三楼中庭综合区AB3-5-1号	嘉宝莉	四川嘉宝莉涂料有限公司	四川省成都市大邑县晋原镇兴业八路2号	24kg/桶	2022-03-19	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
22	乐易涂墙面漆（21new）	水城县双水川友五金店	贵州省六盘水市水城县双水织金街	CAPAROL	德爱威杭州云建材科技有限公司	浙江省杭州市建德下涯镇马目路11号	22kg/桶	20220405YY058	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
23	全能耐候外墙漆	望谟县枫林小区华润漆店	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县平洞街道办事处布依枫林小城商业风情街	显彩	广东显彩涂料有限公司	广东顺德高新技术开发区科技产业园	20kg/桶	2022.7.14	低温稳定性、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、耐人工气候老化性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			

24	倍悦五合一内墙漆	贵州田雨建筑装饰有限公司	贵州省黔西南州望谟县平洞街道布依枫林小城内6栋1层6-1-14号	多乐士专业	阿克苏诺贝尔漆油(上海)有限公司	上海市松江工业区荣乐东路536号	20L/桶	20210809	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
25	工时丽超白宽居墙面漆	都匀市富方涂料经营部	贵州省黔南州都匀市广惠街剑江北路81号云都广场SC-4栋1层C4-18号	图形商标	东莞大宝化工有限公司	广东省东莞市大岭山镇大塘朗村湖畔工业园	净含量：15L	2022.05.13	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
26	通用无添加底漆	都匀市越大装饰材料商行	贵州省黔南州都匀市剑江北路81号云都广场SC-6栋1层13号	多乐士	阿克苏诺贝尔漆油(成都)有限公司	四川省成都市邛崃市羊安工业园区羊横四路十九号	净含量：5L	20210622/PK8512507702	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
27	乐易涂墙面漆	钟山区小超防水经营部	贵州省六盘水市钟山区人民西路30号	CAPAROL	德爱威杭州云建材科技有限公司	浙江省杭州市建德市下涯镇马目路11号	18L/桶	20220527YY024	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
28	(NEW)净味二合一墙面漆	金沙县黔利涂料有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡申家街豆腐埡组	/	三棵树涂料股份有限公司	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号	7kg	2021.10.16	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
29	乐易涂墙面漆(21new)	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	/	德爱威(中国)有限公司	浙江省杭州市建德市下涯镇2号-8	22kg/桶	20211224YY007	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
30	N-100内墙墙面漆	长顺县吕维兰磁粉经营部	贵州省黔南州长顺县长寨街道长征大道27号1-2门面	图形商标	深圳漆多康涂料有限公司	深圳市宝安区新安街道前进路	净重：20kg	2022.6.11	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
31	(NEW)净味二合一墙面漆	刘邦春	惠水县和平镇人民南路	/	三棵树涂料股份有限公司	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号	净含量：7kg	2020.9.9	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			

32	竹炭家佳美健康墙面漆	安顺市经济技术开发区福临门建材经营部	贵州省安顺市经济技术开发区万邦建材市场17栋114号	美涂士	广东美涂士建材股份有限公司	广东省佛山市顺德区伦教三洲工业区	6.5kg/桶 MNB5500	2022/03/12/ABCL0060	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
33	内墙乳胶漆5合1	安顺开发区吉祥坊装饰材料批发部	贵州省安顺市经济技术开发区万邦建材市场19栋134号	邦涂王	安顺市西秀区吉祥坊装饰材料制品厂	安顺市西秀区东关办红村陈家寨	25公斤/桶	2022年01月06日	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
34	三棵树美好生活悦享家六合一墙面漆	安顺市西秀区劳亚尔装饰材料经营部	贵州省安顺市西秀区太平小区208号	/	三棵树涂料股份有限公司	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号	15L/桶	2021.12.19/202112195014	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
35	田园美耐候外墙漆	曾上喜	贵州省安顺市西秀区太平小区94-2栋1层	/	四川三棵树涂料有限公司	四川省邛崃市羊安工业园区羊横四路35号	20kg/桶	2021.08.22/202108227022	低温稳定性、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、耐人工气候老化性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
36	净味竹炭320优越防霉墙面漆	安顺市平坝区邹三装饰材料配送中心	安顺市平坝区安平街道办事处亿丰国际商贸城1栋114-126号	图形商标	广东嘉宝莉科技材料有限公司	江门市蓬江区杜阮镇富绵南路18号	6.4kg/桶	2021-12-17	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
37	竹炭瓷净抗甲醛净味五合一内墙乳胶漆	黔西县蒋云建材部	贵州省毕节市黔西市莲城街道南部新区同心大道同心商贸城B20-1-1/2-31号商铺	立邦	立邦涂料(成都)有限公司	成都市经济技术开发区成龙大道600号	5升	20211118	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
38	新康乐家园净味墙面漆	安顺市平坝区紫荆花永健涂料店	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处亿丰国际商贸城7幢104号	图形商标	紫荆花制漆(成都)有限公司	四川省成都市新都区大丰镇华美村	17L/桶	20220210	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
39	超白内墙乳胶漆	盘州市宏发涂料厂	贵州省六盘水市盘州市翰林街道石油小区路口	/	上海慕邦涂料有限公司	上海市闵行区华江路1260弄58号	20kg	2022.07.20	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	不合格	565	≤50	

40	净味防霉室内墙水漆	纳雍县戴旭平水漆销售店	贵州省毕节市纳雍县宣慰街道办事处宣慰社区大商汇A2栋2号门面	/	成都巴德士涂料有限公司	四川省成都市大邑县晋原镇甲子路	22kg/桶	2022-8-6	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
41	净味速易涂防霉劲白墙面漆	六枝特区嘉宝莉家装漆店	贵州省六盘水市六枝特区金鑫建材城（海棠苑）	图形商标	四川嘉宝莉涂料有限公司	四川省成都市大邑县晋原镇兴业八路2号	22kg/桶	2022.3.15	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
42	超白居美易	六枝特区玲霞建材批发店	贵州省六盘水市六枝特区金鑫建材城（海棠苑）	晨阳水漆	河北晨阳工贸集团有限公司	河北省保定市徐水区晨阳大街1号	24kg/桶	2022.3.17	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
43	专业时时丽内墙乳胶漆	绥阳县军林平建材店	绥阳县洋川镇璐源城市广场一期L-1-16号	/	立邦装饰材料（广州）有限公司	广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街2号916房	净含量：17升	20220812	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
44	内墙N4基础漆	绥阳县美居建材有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇乐天路(名仕花园)	图形商标	河北晨阳工贸集团有限公司	河北省保定市徐水区晨阳大街1号	净含量：15L	20220220	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
45	工时丽净味优质内墙漆	绥阳县鹏鸿建材经营部	绥阳县洋川街道解放南路(四发星苑)A幢1-7号门面	图形商标	东莞大宝化工制品有限公司	广东省东莞市大岭山镇大塘朗村湖畔工业园	净含量：17L	2022.07.13	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
46	竹炭双核净味高遮盖健康墙面漆	桐梓县金黔装饰店	桐梓县娄山关街道河滨南路嘉华对面	/	崇州市美涂士涂料科技有限公司	四川省成都崇州经济开发区宏业大道北段126号	净含量：20kg	2022/03/28	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
47	美易涂3代墙面漆	桐梓县金黔装饰店	桐梓县娄山关街道河滨南路嘉华对面	/	崇州市美涂士涂料科技有限公司	四川省成都崇州经济开发区宏业大道北段126号	净含量：20kg	2022/03/28	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			

48	乐易涂靛白墙面漆	周乐新	桐梓县娄山关镇龙华路	/	湖南德爱威云建材科技有限公司	湖南省岳阳市经开区木里港工业园	17L	20220407YY110	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
49	净味靛白墙面漆	周乐新	桐梓县娄山关镇龙华路	/	湖南德爱威云建材科技有限公司	湖南省岳阳市经开区木里港工业园	净含量：18L/桶	20220223	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			
50	涂家佳墙面漆	桐梓县隆江涂料经营部	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道河滨南路154号	图形商标	广东米奇涂料有限公司	广东省鹤山市鹤城镇新材料产业基地	净含量：20千克	2022年05月17日	低温稳定性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量、镉、铬、汞、总铅、含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格			