

贵州省市场监管局2022年流通领域手提式灭火器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	手提式干粉灭火器	汇川区新天一消防器材销售部	贵州省遵义市汇川区大连路四一七医院1号门面	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区振兴路旁	MFCZ/ABC3型	2022.7	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
2	手提式干粉灭火器	安顺市西秀区贵安消防器材经营部	贵州省安顺市西秀区东关办青苑村马军屯组	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC5-A	2022.7.7	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
3	手提式干粉灭火器	汇川区金安消防器材销售部	贵州省遵义市汇川区大连路美佳乐广场35号门面	联塑	广东联塑安防科技有限公司	广东省江门市鹤山市鹤山工业城和顺路647号	MFZ/ABC4A	2022.03	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
4	手提式干粉灭火器	红花岗区友发消防器材经营部	贵州省遵义市红花岗区舟水桥钛厂建材市场D-A-21号	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC4-A型	2022.08.07	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
5	手提式干粉灭火器	红花岗区陈柑消防器材经营部	红花岗区舟水桥遵义钛厂建材市场E-A-28号门面	白燕	四川白燕消防设备有限公司	南充市嘉陵区甲子沟路158号	MFZ/ABC4	2022.07	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
6	手提式水基灭火器	贵州岭荣消防工程有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道关索大道67号	郑韩	焦作电力集团消防器材制造有限公司	焦作市建设西路1号电厂院内	MSWZ/3	2021.12	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
7	手提式干粉灭火器	六枝特区利民消防器材经营部	贵州省六盘水市六枝特区云桥路	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区振兴路旁	MFZ/ABC1	2022.3	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
8	手提式干粉灭火器	六枝特区利民消防器材经营部	贵州省六盘水市六枝特区云桥路	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区振兴路旁	MFCZ/ABC2	2022.2	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	手提式干粉灭火器	三都县宇通消防器材经营店	三都水族自治县三合街道麻光新区A-106号	江博	云南江博消防科技有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区上蒜基地	MFZ/ABC4	20220802	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
10	手提式干粉灭火器	平塘县凌记消防器材总汇	贵州省平塘县金盆街道迎宾路223	绿消	潍坊华宝消防器材有限公司	潍坊昌邑市柳疃沿海开发区昌灶路	MFZ/ABC4-A	2022.04.01	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
11	手提式干粉灭火器	罗甸县俊翔消防器材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇城西翠滩家园安置点18号门面	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC1型	2022.06.18	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
12	手提式干粉灭火器	兴义市民安消防器材经营维修中心	兴义市兴泰办富民社区南环北路003号	江博	云南江博消防科技有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区上蒜基地	MFZ/ABC2 2kg	20220903	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
13	手提式干粉灭火器	兴义市民安消防器材经营维修中心	兴义市兴泰办富民社区南环北路003号	宗安	云南宗安消防科技有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区上蒜基地	MFCZ/ABC1型	F20220708	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
14	手提式干粉灭火器	安龙县蒋金云五金机电总汇	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处市府大道69号	江博	云南江博消防科技有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区上蒜基地	MFZ/ABC3	2022.8.31	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
15	手提式水基型灭火器	凯里市闽安消防器材销售部	凯里市农机五金机电大市场1栋1-06号	海天消防	海天消防科技股份有限公司	河南省荥阳市京城路与站南路交叉口东南角	MSWZ/3	2021.8	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
16	手提式干粉灭火器	凯里市鑫兴劳保用品经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道金桥5号楼1-2层5号门面	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC2	2022.09.13	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	手提式干粉 灭火器	天柱县国宏消防 器材经营部	贵州省黔东南苗族 侗族自治州天柱 县凤城镇汉华 阳光城7栋8号门 面	龙华	绍兴市龙华消防 器材有限公司	浙江省绍兴市上虞 区小越街道田家村	MFZ/ABC1	2022.6	灭火剂充装重量误差、20℃±5 ℃喷射性能、水压试验、爆破试 验、密封性能、喷射软管、灭火 器的开启结构、灭火器压力指示 器、灭火剂主要成分含量	不合格	15.73	灭火剂主要 成分含量,磷 酸二氢铵: 75±2.625	
18	手提式干粉 灭火器	岑巩县长胜消防 器材服务部	贵州省黔东南苗族 侗族自治州岑 巩县大园路中段	誉强	江苏誉强消防设 备有限公司来安 分公司	安徽省滁州市来安 县新安镇环城西路 北16号	MFZ/ABC4	2022.8	灭火剂充装重量误差、20℃±5 ℃喷射性能、水压试验、爆破试 验、密封性能、喷射软管、灭火 器的开启结构、灭火器压力指示 器、灭火剂主要成分含量	未发现 不合格	/	/	
19	手提式干粉 灭火器	贵安新区马场镇 顺发五金机电经 营部	贵州省贵安新区 贵安新区黔中大 道路贵安国际数 字文化产业园18 号楼1-9	福鑫泉	贵州沐雪消防器 材有限公司	贵州省福泉市牛场 镇双龙工业园	MFZ/ABC4 -A型	2022.10.24	灭火剂充装重量误差、20℃±5 ℃喷射性能、水压试验、爆破试 验、密封性能、喷射软管、灭火 器的开启结构、灭火器压力指示 器、灭火剂主要成分含量	未发现 不合格	/	/	
20	手提式干粉 灭火器	贵州天广丰茂林 贸易有限公司	贵州省贵阳市花 溪区石板镇合朋 村金石五金机电 城C9-5号	天广	福建天广消防有 限公司	南安市成功科技工 业区	MFZ/ABC4 型	2022.7.25	灭火剂充装重量误差、20℃喷 射性能、水压试验、爆破试验、 密封性能、灭火器的开启结构、 灭火器压力指示器、灭火剂主要 成分含量、喷射软管	未发现 不合格	/	/	
21	手提式干粉 灭火器	贵州鑫盛航消防 设备有限公司	贵州省贵阳市观 山湖区西南国际 商贸城一期地面 工程第6栋B单元 1层56号	薪薪	山东龙成消防科 技股份有限公司	山东省新泰市经济 开发区黄山路62号	MFZ/ABC4 A型	2022.06	灭火剂充装重量误差、20℃喷 射性能、水压试验、爆破试验、 密封性能、灭火器的开启结构、 灭火器压力指示器、灭火剂主要 成分含量、喷射软管	未发现 不合格	/	/	
22	手提式干粉 灭火器	贵州金晟鑫宇物 资有限公司	贵阳市观山湖区 贵阳西南国际商 贸城一期地面工 程第6幢B单元1 层53号	淮海	徐州市淮海消防 器材有限公司	二环北路1号	MFZ/ABC3 型	2022.05	灭火剂充装重量误差、20℃喷 射性能、水压试验、爆破试验、 密封性能、灭火器的开启结构、 灭火器压力指示器、灭火剂主要 成分含量、喷射软管	未发现 不合格	/	/	
23	手提式干粉 灭火器	花溪区鼎安消防 器材经营部	贵州省贵阳市花 溪区石板镇摆勺 村贵州天利机电 市场集团有限公司 门面B6-41号	薪安	山东薪安消防科 技有限公司	山东省德州市齐河 县华店镇华创科技 产业园D3车间二楼	MFZ/ABC2 型	2022.07	灭火剂充装重量误差、20℃喷 射性能、水压试验、爆破试验、 密封性能、灭火器的开启结构、 灭火器压力指示器、灭火剂主要 成分含量、喷射软管	不合格	8.1	灭火剂主要 成分含量, 磷酸二氢 铵, %: 75±2.625	
24	手提式干粉 灭火器	花溪区鼎安消防 器材经营部	贵州省贵阳市花 溪区石板镇摆勺 村贵州天利机电 市场集团有限公司 门面B6-41号	江博	云南江博消防科 技有限公司	云南省昆明市晋宁 工业园区上蒜基地	MFZ/ABC5	2022.10	灭火剂充装重量误差、20℃喷 射性能、水压试验、爆破试验、 密封性能、灭火器的开启结构、 灭火器压力指示器、灭火剂主要 成分含量、喷射软管	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	手提式二氧化碳灭火器	花溪区鼎安消防器材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司门面B6-41号	淮海	徐州市淮海消防器材有限公司	二环北路1号	MT/2型	2022.4	灭火剂充装重量误差、20℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量、喷射软管	未发现不合格	/	/	
26	手提式二氧化碳灭火器	花溪区鼎安消防器材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司门面B6-41号	淮海	徐州市淮海消防器材有限公司	二环北路1号	MT/3型	2022.08	灭火剂充装重量误差、20℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量、喷射软管	未发现不合格	/	/	
27	手提式水基型灭火器（水雾）	花溪区鼎安消防器材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司门面B6-41号	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区振兴路旁	MSZ/2W	2022.10	灭火剂充装重量误差、20℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量、喷射软管	未发现不合格	/	/	
28	手提式干粉灭火器	息烽县天安消防器材经营部	贵州省贵阳市息烽县永阳街道城南商业一条街安置房20号门面	/	江西省南昌市进贤县工业开发区	江西省南昌市进贤县工业开发区	MFZ/ABC4	2022.10.17	灭火剂充装重量误差、20℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量、喷射软管	未发现不合格	/	/	
29	手提式水基型灭火器	七星关区超卓五金经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城42栋119-120号	神速	中商巨建消防装备科技有限公司	南充市嘉陵工业集中区	MPZ/3	2022.07	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
30	手提式干粉灭火器	七星关区超卓五金经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城42栋119-120号	白燕	四川白燕消防设备有限公司	南充市嘉陵区甲子沟路158号	MFZ/ABC2	2022.06.27	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
31	手提式干粉灭火器	凯里市盛泰祥消防配件批发部	凯里市五金农机市场16栋105号门面	天鲨消防	江西天鲨消防器材有限公司	江西省上饶市玉山县高新区新320国道88号办公楼（江西省方垫实业有限公司）内	MFZ/ABC4	2022.10	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	不合格	0	灭火剂主要成分含量，磷酸二氢铵，%：75±2.625	
32	手提式干粉灭火器	凯里市鼎誉达消防器材经营部	贵州省黔东南州凯里市凯开大道73号农机五金机电大市场5幢108-109	安能	贵州安能消防科技有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙园区辉龙消防2号车间西段	MFZ/ABC4	2022.10	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	手提式干粉灭火器	清镇市昊天消防安全设备经营部	贵州省贵阳市清镇市鲤鱼村黑坡组半山壹號负1-31号商铺	占氏	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区振兴路旁	MFZ/ABC4	2022.10	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
34	手提式干粉灭火器	贵阳白云永安消防器材中心	贵州省贵阳市白云区南路耙耙坳新村	鱼峰	广西恒广消防设备有限公司	柳州市柳江区穿山镇四方塘北二路12号	MFZ/ABC4	2022.8.29	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
35	手提式干粉灭火器	铜仁市永成消防设备有限公司	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋负1-89号门面	湖消	湖南省蓝盾消防有限公司	宁乡县金洲开发区金洲大道廖叶坡路	MFZ/ABC1	2022.08	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
36	手提式干粉灭火器	铜仁市永成消防设备有限公司	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋负1-89号门面	湖消	湖南省蓝盾消防有限公司	宁乡县金洲开发区金洲大道廖叶坡路	MFZ/ABC4	2022.11	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
37	手提式水基型灭火器	铜仁市永成消防设备有限公司	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋负1-89号门面	万众	浙江万众消防器材有限公司	浙江省衢州市江山市新塘边镇日月村日月路3号	MSZ/3W	2022.09	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
38	手提式干粉灭火器	铜仁市万山区闽安消防器材经营部	贵州省铜仁市万山区仁山街道义乌城27栋1层3号	福临	湖南福临安防有限公司	湖南省长沙市开福区捞刀河街道高岭村新塘基组	MFZ/ABC4	2022.11	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
39	手提式干粉灭火器	息烽县天安消防器材经营部	贵州省贵阳市息烽县永阳街道城南商业一条街安置房20号门面	/	江西双龙消防器材有限公司	江西省南昌市进贤县工业开发区	MFZ/ABC4	2022.10.17	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
40	手提式干粉灭火器	贵阳市乌当区江新消防器材经营部	贵州省贵阳市乌当区新添大道雅旭园15幢1层5号	楚江荆	湖北江荆消防科技股份有限公司	江陵县工业园区东环路	MFZ/ABC4	2022.8.27	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	手提式干粉灭火器	赤水市成伟消防器材经营部	赤水市文华五洲国际商贸城建材市场一期5栋20号商铺	/	四川中科消防科技有限公司	成都市青白江区同旺路319号	MFZ/ABC2	2022.9.22	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
42	手提式干粉灭火器	赤水市成伟消防器材经营部	赤水市文华五洲国际商贸城建材市场一期5栋20号商铺	/	四川中科消防科技有限公司	成都市青白江区同旺路319号	MFZ/ABC4	2022.10.22	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	不合格	56.16	灭火剂主要成分含量，磷酸二氢铵，%：75±2.625	
43	手提式灭火器	仁怀市中安消防器材经营部	贵州省遵义市仁怀市茅台路交警大队旁边	/	四川星月阳消防设备有限公司	四川省成都市新都区工业东区桂锦路1007号	MFZ/ANC8	2022.9.14	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
44	手提式灭火器	仁怀市中安消防器材经营部	贵州省遵义市仁怀市茅台路交警大队旁边	星月阳	四川星月阳消防设备有限公司	四川省成都市新都区工业东区桂锦路1007号	MFZ/ABC4	2022.10.11	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
45	手提式干粉灭火器	龙里县黔安消防器材经营部	贵州省黔南州龙里县冠山街道铁龙路2-103号	薪安	山东薪安消防科技有限公司	山东省德州市齐河县华店镇华创科技产业园D3车间二楼	MFZ/ABC4型	2022.08	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	不合格	11.69	灭火剂主要成分含量,磷酸二氢铵,%:75±2.625	
46	手提式干粉灭火器	贞丰县新安消防器材服务部	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道建设路98号1幢	淮海	徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司	邳州市议堂镇工业园张家港南路1号	MFZ/ABC4型	2022.10	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
47	手提式干粉灭火器	贵州金嘉禾物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司A4栋楼7-8-9号	江博	云南江博消防科技有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区上蒜基地	MFZ/ABC8	2022.9.29	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	
48	手提式干粉灭火器	贵州川海消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村	绿消	潍坊华宝消防器材有限公司	潍坊昌邑市柳疃沿海开发区昌灶路	MFZ/ABC4-A型	2022.10.8	灭火剂充装重量误差、20℃±5℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器的开启结构、灭火器压力指示器、灭火剂主要成分含量	未发现不合格	/	/	