

贵州省市场监管局2022年流通领域燃气用不锈钢波纹管产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	可埋式燃气输送用304不锈钢波纹管	安顺开发区尤氏建材经营部	贵州省安顺开发区黄果树大街天晟国际商贸城C区8栋一层9号铺面	采景	余姚市陆埠恺宝五金厂	/	RSB-IIF-13	2020/4/6	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
2	燃气输送连接用304不锈钢波纹管	安顺开发区吴秋菊龙泉五金机电经营部	贵州省安顺开发区黄果树大街天晟国际商贸城C区8栋一层9号铺面	鸿塑	郑州鸿塑管业有限公司	/	RSB-IIF-13 HS2021	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
3	燃气用具连接用不锈钢波纹管	松桃方祺燃气销售有限公司	贵州省铜仁市松桃县蓼泉街道丹霞路松江靖苑A栋三层2号	共启	重庆共启科技有限公司	重庆市梁平区工业园区A区	RLB-ZH-C-10×300	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
4	金属燃气软管	松桃裕源顺风顺达液化气站平安燃气配送中心	松桃县苗族自治县蓼泉街道办事处红旗大桥桥头	旺炜	慈溪市旺炜波纹管厂	慈溪市长河镇工业园区	φ9mm×2000mm	2022/3/5	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
5	燃气用不锈钢波纹管	钟山开发区湘钰五金经营部	六盘水高新区领翔国际五金城22栋103、104号门面	/	余姚市皖舜洁具厂	/	RSB-IF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
6	燃气用不锈钢波纹管	钟山开发区天斌水电材料配送部	六盘水钟山开发区金果建材城D区一楼119号	/	诸暨市品尚管业有限公司	/	RSB-IIF-10	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
7	燃气用不锈钢波纹管	六盘水红桥新区博浪建材经营部	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区金果建材C区一楼卫浴区C119号	/	杭州萧山惠达塑胶五金制品厂	/	RSB-IIF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
8	燃气用不锈钢波纹管	贵州黔达燃气销售有限公司	贵州省六盘水六枝特区贵烟路	/	浙江蔡司管道科技有限公司	/	RSB-IF-13	2021/10/11	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
9	燃气用不锈钢波纹管	贵州黔达燃气销售有限公司	贵州省六盘水六枝特区贵烟路	/	诸暨祥飞机械有限公司	/	RSB-IF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
10	燃气用不锈钢波纹管	钟山开发区青山建材批发部	六盘水市钟山开发区领翔国际五金机电市场17栋14-15门面	/	余姚市万晶软管洁具厂	/	RSB-IIF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
11	燃气用不锈钢波纹管	清镇市王明水电商场	贵阳市清镇市阳光市场48.20.21号	云然	宁波云然管业有限公司	余姚市陆埠镇沿溪村严七房113号	RLB-ZH-S-10	2022/5/5	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	燃气用不锈钢波纹管	长顺县新昆天然气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县朝顺城市花园18-3-1-2号	/	浙江蔡司管道科技有限公司	/	RSB-IF-13	2022/3/24	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
13	燃气用不锈钢波纹软管	开阳捷达商贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	/	杭州联发管业科技有限公司	/	RSB-IF-15	20220027	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
14	燃气用不锈钢波纹软管	开阳捷达商贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	/	杭州联发管业科技有限公司	/	RLB-ZH-CS-10×800mm	2022.04	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
15	燃气用不锈钢波纹软管	开阳捷达商贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	/	浙江蔡司管道科技有限公司	/	RSB-IF-15	2022/5/15	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
16	燃气用不锈钢波纹软管	贵州华裕泰贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村西部建材城C区8栋15号	/	余姚市雅丽娜水暖洁具厂	/	RSB-IIF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
17	燃气用不锈钢波纹软管	贵阳花溪辉盛物质经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村西部建材城开发有限公司E2-16号	/	余姚市丹尔娜洁具厂	/	RSB-IIF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
18	燃气用不锈钢波纹软管	贵州燃气(集团)仁怀市燃气有限责任公司	贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路46号	/	浙江中德实业有限公司	/	RSB-IF-15 D20	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
19	燃气用不锈钢波纹软管	贵州燃气(集团)仁怀市燃气有限责任公司	贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路46号	/	杭州联发管业科技有限公司	/	RSB-IF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
20	燃气用不锈钢波纹软管	仁怀市芝麻五金配送店	仁怀市盐津街道办事处罗家坝小区	/	余姚市诚舟管业有限公司	/	RSB-IF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
21	不锈钢波纹管	仁怀市东煌五金厨电配送中心	仁怀市鲁班街道酒包材市场二层15栋207-212	/	宁波云然管业有限公司	/	RSB-IF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
22	燃气用不锈钢波纹软管	红果南诚五金水电经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道盘州路1-2号门面	金升	浙江诸暨力拓管业有限公司	/	/	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
23	燃气用不锈钢波纹软管	红果闽航五金经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路文体广播电视局门面148号	贝笛	余姚市施格厨卫科技有限公司	余姚市陆埠镇五马工业区	RSB-1F-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	燃气用不锈钢波纹软管	遵义市红花岗区兴水暖建材经营部	遵义市丰达石油运输有限公司门面延安路	/	余姚市皖瑞水暖洁具厂	/	RSL-IF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
25	燃气用不锈钢波纹软管	红花岗区天宏五金建材经营部	贵州省遵义市红花岗区延安路178号	/	余姚市高春管业有限公司	/	RSB-XIF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
26	燃气用不锈钢波纹软管	遵义市红花岗区天成机电物质供应站	贵州省遵义市红花岗区延安路130号	/	诸暨市万龙管业有限公司	/	DN-15.8	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
27	燃气用不锈钢波纹软管	红花岗区新四季红五金洁具经营部	贵州省遵义市红花岗区延安路108号	/	余姚市旭青洁具有限公司	/	RSB-IF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
28	燃气用不锈钢波纹软管	遵义市红花岗区顺华电器经营部	遵义市延安路170号	/	余姚市施格厨卫科技有限公司	/	RSB-IF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
29	燃气用不锈钢波纹软管	谢金对	红花岗区延安路114号	/	诸暨市万龙管业有限公司	/	DN-15.8(金色)	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
30	燃气用不锈钢波纹软管	红花岗区李少川联塑管道经营部	贵州省遵义市红花岗区延安路120号	/	余姚市高春管业有限公司	/	RSB-IF-10	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
31	燃气用不锈钢波纹软管	红花岗区天宏五金建材经营部	贵州省遵义市红花岗区延安路178号	/	诸暨市万龙管业有限公司	/	DN-20	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
32	燃气用不锈钢波纹软管	白云区继伟五金店	贵阳市白云区云艳山红镇鸡场街二组61栋101号	精一旺	成都市川之豪管业有限公司	/	RSB-IF-13	2022/4/13	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
33	燃气用不锈钢波纹软管	白云区汇发五金建材部	贵州省贵阳市白云区大山洞新园小区5号门面	云然	宁波云然管业有限公司	余姚市陆埠镇沿溪村严七房113号	RSB-IIF-13	2019/10/1	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
34	燃气输送用不锈钢波纹管	邓云忠	贵阳市乌当区新添大道北段99号蓝波湾新天卫城蓝景街区2-1栋负1-18, 2-2栋-负1-41号	江奇	杭州江奇机械管件厂	/	RSB-IIF-13-GB/T26002	2021/11/9	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	燃气输送用不锈钢波纹管	邓云忠	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段99号蓝波湾新天卫城蓝景街区2-1栋负1-18, 2-2栋-负1-41号	凌天	诸暨市金牛波纹管厂	/	RSB-IIF-15-GB/T26002	2020/12/29	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
36	燃气输送用不锈钢波纹管	白云区福利五金店	贵州省贵阳市白云南路6-21号	浴耀	余姚市浴耀管业有限公司	/	RSB-IF-13-GB/T26002	2020/6/6	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
37	燃气输送用不锈钢波纹软管	张琼治	贵阳云岩罗汉营路7号向阳机床厂1-46号	赛江龙龙腾九州(标称)	余姚市皖瑞水暖洁具厂	/	RSB-IIF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
38	燃气连接用304不锈钢波纹软管	云岩区兴瑞五金建材经营部	贵州省贵阳市云岩区罗汉营路49号	索亚尼	余姚市武杨管业	/	RSB-2H-S-10	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
39	燃气用不锈钢波纹软管	南明区帝牌好太太建材商行	贵州省贵阳市南明区遵义路95号贵阳浙江商城LJ一层第LJ47-2号商铺	/	余姚市诚舟管业有限公司	/	RSB-IIF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
40	燃气用不锈钢波纹软管	贵阳市南明区永诚装饰材料个体经营部	贵州省贵阳市南明区中新建材市场22-21号(油榨社区)	/	诸暨市万龙管业有限公司	/	DN-15.8	2022/3/12	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
41	金属燃气软管	锦屏县家家乐水气配送中心	贵州省黔东南州锦屏县三江镇排洞社区开宪(王雨房屋左侧门面)	旺炜	慈溪市旺炜波纹管厂	慈溪市长河镇工业园区	@9×2000(mm)/低压	2022.09	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
42	家用燃气具连接用金属软管	黎平县小欧液化气店	贵州省黎平县德凤镇五贵路	英丰	诸暨雁丰管业有限公司	诸暨店口工业园区	RJB-TY-C-10	未标注	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
43	防爆铠装燃气软管	锦屏县家发液化气供应部	贵州省黔东南州锦屏县三江镇飞山社区大马路	雪峰	慈溪市长河镇亚峰塑管厂	浙江省慈溪市长河镇工业区	Φ9×2000(mm)	2022Q3rd	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
44	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	从江县方根天然气有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇月亮湾牛塘大道气象局琴报路口	共启	重庆共启科技有限公司	重庆市梁平区工业园区A区	RLB-ZH-CS-10*500	2021.01.07/20081801	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
45	燃气金属软管	榕江县必伟厨卫销售店	榕江县古州镇商贸城湘榕路7栋楼边门市	裕来	慈溪市长河青发塑料制品厂	/	2米	2022.09	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	金属燃气软管	凯里市永发炉具批发部	凯里市温州大道6号国际商贸城20栋1层8154、8156、8158号	裕来	慈溪市长河青发塑料制品厂	/	1.5m	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
47	燃气用不锈钢波纹软管	赤水市利天水电材料经营部	贵州省遵义市赤水市文华街道五洲国际商贸城六栋1、2号门面	/	杭州日丰塑业有限公司	/	RSB-IIF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
48	燃气用不锈钢波纹软管	四川燃化建设工程有限公司赤水分公司	赤水市文华办文华大坳安置小区3号门市	/	浙江奇爱管业有限公司	/	RSB-IF-13	2022/5/12	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
49	燃气输送用不锈钢波纹软管	四川省家德力建筑工程有限公司赤水市分公司	贵州省遵义市赤水市河滨西路甲子口安置房6号楼2号车库	/	宁波市林凯利管业有限公司	/	RSB-IIF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
50	燃气用不锈钢波纹软管	赤水诚挚劳务工程有限公司	贵州省遵义市赤水市市中街道甲子口安置房1栋6号门市	/	浙江慈溪市东方燃气阀门厂	/	100cm	2022/6/21	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
51	燃气用不锈钢波纹软管	贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司	贵州省安顺市西秀区外环飞虹路	/	杭州联发管业科技有限公司	/	RSB-IF-15	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
52	燃气用不锈钢波纹软管	贵州凯裕盛红建材有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路街道办事处体育路10号A区20号(遵义办事处)	/	诸暨市万龙管业有限公司	/	DN-13.5	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
53	燃气用不锈钢波纹软管	贵州凯裕盛红建材有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路街道办事处体育路10号A区20号(遵义办事处)	/	诸暨市万龙管业有限公司	/	DN-15.8	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
54	燃气用不锈钢波纹软管	盘州市德标水管经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源路安居综合楼负一层18号门面	/	余姚市再航管件有限公司	/	RSB-IF-13	2022/6/22	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
55	燃气用不锈钢波纹软管	红果小曹五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道江源路56号	/	余姚市再航管件有限公司	/	RSB-IF-13	2022/3/11	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
56	燃气用不锈钢波纹软管	兴义港华燃气有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办龙塘五组、丰都八组	/	航天晨光股份有限公司上海分公司	/	RSB-IF-13	202209	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
57	燃气用不锈钢波纹软管	红果小曹五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道江源路56号	/	余姚市再航管件有限公司	/	RSB-IF-13	2022/6/23	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
58	燃气用不锈钢波纹软管	红果豫和五金店	贵州省六盘水市红果经济开发区江源路40号	/	余姚市再航管件有限公司	/	RSB-IF-13	2022/8/14	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
59	燃气用不锈钢波纹软管	红果小曹五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道江源路56号	/	余姚市龙胤管业有限公司	/	RSB-IF-13 DN-13.5	2022/6/24	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
60	燃气用不锈钢波纹软管	盘州市佐尔进口管道经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会江源路小商汇	/	杭州盾帆管道科技有限公司	/	RSB-IF-13	2022/9/27	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
61	家用金属燃气连接管	晴隆县永盛液化气站东街销售点	贵州省黔西南州晴隆县莲城镇东北社区东街	超美	浙江余姚市超美燃气具配件厂	浙江省余姚市泗门镇东蒲	2m(低压管)	2022/3/1	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
62	中压专用金属燃气管	晴隆县永盛液化气站东街销售点	贵州省黔西南州晴隆县莲城镇东北社区东街	超美	浙江余姚市超美燃气具配件厂	浙江省余姚市泗门镇东蒲	2m	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
63	燃气用不锈钢波纹软管	贵阳市南明区衡器五金经营部	贵州省贵阳市南明区二戈寨泰安巷24号	/	余姚市雅丽娜水暖洁具厂	/	RSB-IF-11	20220803	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
64	燃气用不锈钢波纹软管	龙安芬	贵阳市南明区二戈寨综合市场1期1号	/	余姚市雅丽娜水暖洁具厂	/	RSB-IF-11	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
65	燃气用不锈钢波纹软管	贵阳市南明区君邦经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段566号新发建材市场3J区1号(太慈社区)	/	余姚市爱诗雯卫浴洁具厂	/	RSB-IIF-13	2022/4/26	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
66	燃气用不锈钢波纹软管	南明区黔筑五金洁具经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新王府公寓6、7、8、9号楼(太慈社区)	/	余姚市爱诗雯卫浴洁具厂	/	RSB-IIF-13	2022/4/25	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
67	燃气用不锈钢波纹软管	贵州香之斌物质有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4号楼C区1层31号	/	杭州日丰塑业有限公司	/	/	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
68	燃气用不锈钢波纹软管	贵州粤兴达商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城第4幢D单元1层9号号	/	宁波云然管业有限公司	/	RSB-IIF-13	2022/6/10	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
69	燃气用不锈钢波纹软管	贵州才能睿丰五金机电有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4号楼C单元1层4号	/	余姚市雅丽娜水暖洁具厂	/	RSB-IIF-13	/	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
70	燃气用不锈钢波纹软管	观山湖区唐海波五金店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢A单元1层117号	/	宁波云然管业有限公司	/	RSB-IIF-13	2022/6/10	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
71	燃气输送用不锈钢波纹软管	白云区晓五金卫浴店	贵州省贵阳市白云区铝兴路69号一层7号	/	余姚市航天管件厂	余姚市梨洲街道黄箭山村周家埠	RLB-IIF-13-GB/T26002	2022/10/10	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
72	家庭专用金属燃气软管	云岩区鹰尊建材经营部	贵阳市云岩区罗汉营路6号A幢1层16号	润环	磐安县浩源塑料制品厂	/	3m	2022/9/25	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
73	家庭专用金属燃气软管	云岩区鹰尊建材经营部	贵阳市云岩区罗汉营路6号A幢1层16号	润环	磐安县浩源塑料制品厂	/	1m	2022/8/8	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
74	燃气输送用不锈钢波纹软管	贵阳市云岩兰博卫浴经营部	贵阳市云岩区罗汉营路7号贵州向阳机床厂2区库房	雅丽娜	余姚市雅丽娜水暖洁具厂	/	RSB-IF-11-GB/T26002	未标注	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
75	燃气连接用不锈钢波纹软管	贵阳市南明区琪麟五金建材经营部	贵阳市南明区龙洞堡电子商务港A栋负1层105号[双龙社区]	徽润	余姚市润池管件厂	/	RLB-ZH-CS-10	未标注	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
76	燃气输送用不锈钢波纹软管	贵阳市南明区琪麟五金建材经营部	贵阳市南明区龙洞堡电子商务港A栋负1层105号[双龙社区]	YUYO	余姚市浴耀管业有限公司	/	RSB-IF-15-GB/T26002	未标注	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
77	燃气输送用不锈钢波纹软管	贵阳市南明区红日升个体五金机电经营部	贵阳市南明区太升五金机电市场一层A区26号	灵轩	余姚市灵轩卫浴有限公司	/	RSB-IIF-13-GB/T26002	未标注	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
78	燃气连接用不锈钢波纹软管	贵阳云岩世宏炉具浣纱路经营部	贵州省贵阳市云岩区浣纱路38号附1号	英丰	诸暨雁丰管业有限公司	浙江省诸暨市店口工业园区	RLB-ZH-C*2000	2022/10/24	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
79	燃气连接用不锈钢波纹软管	贵阳云岩世宏炉具浣纱路经营部	贵州省贵阳市云岩区浣纱路38号附1号	英丰	诸暨雁丰管业有限公司	诸暨市店口工业园区	RLB-ZH-C*3000	2022/10/24	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	
80	燃气连接用不锈钢波纹软管	贵阳云岩区刘荣厨房用具经营部	贵阳市云岩区浣纱路36号1层1号临街第左8号	江奇	杭州江奇机械管件厂	浙江省诸暨市店口镇友地工业区	1.5m	2022/10/26	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
81	燃气软管	贵阳云岩区刘荣厨房用具经营部	贵阳市云岩区浣纱路36号1层1号临街第左8号	江奇	杭州江奇机械管件厂	浙江省诸暨市店口镇友地工业区	3m	2022/8/11	耐压性、气密性、弯曲性、耐冲击性、耐应力腐蚀性	未发现不合格	/	/	