

贵州省市场监管局2022年流通领域瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	瓶装液化石油气调压器	遵义焰顺液化气有限公司	贵州省遵义市汇川区高桥街道黄泥社区一碗井组门面（原轧钢厂内）	德益	慈溪市德一阀门厂	慈溪市长河镇二横路	JYT-0.61/2	2022.08.08	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	
2	家用瓶装液化石油气调压器	关岭颖华贸易有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道信达卓越一期商铺	亮太太	中山市亮太太生活电器有限公司	中山市南头镇同济西路34号	L-818	/	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	不合格	调压器未封固，可改变设定状态	一般要求：调压器应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态。调压器设定状态的调节部件应被封固	
											无呼吸孔	调压器的承压组件：呼吸孔应符合下列要求:a)呼吸孔的位置应减少意外堵塞的风险,当其横截面大于3mm2时应防止雨水渗入;b)呼吸孔的结构应防止异物穿过呼吸孔对调压器的内部元件造成意外损坏	
											无过流切断安全装置	调压器的接头组件：家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置	
											无制造厂名称、无生产日期、无使用期限、无燃气流动方向	标志：应在调压器壳体明显的位置以不易磨灭的形式标有标志或铭牌,其内容应包括以下内容:a)制造厂名称、商标、型号、生产许可证编号、生产日期、使用年限及燃气流动方向;b)带有压力或流量安全装置的调压器标志还应符合附录C规定	
3	家用瓶装液化石油气调压器	镇宁益达酒店用品店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道公安大楼对面	万美	余姚市万美阀门厂	浙江余姚市泗门镇陆家庄	JYT0.6L/A	2021.08	结构、气密性、关闭压力、出口压力、外观、标志、警示	未发现不合格	/	/	
4	家用瓶装液化石油气调压器	都匀市永信酒店用品经营部	贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处斗篷山路17号灵智广场E1区1层137号	/	慈溪市博特曼电器有限公司	浙江省慈溪市长河工业区	FW-205L	2021.9.19	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	
5	瓶装液化石油气调压器	黔东南州常乐燃气有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路25号文化大厦1幢11层11-4号	飞燕	慈溪市天元波力电器厂	慈溪市周巷镇兴柴路	FY-807F	2022.7.8	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	不合格	无生产日期、无使用期限、无燃气流动方向	标志：应在调压器壳体明显的位置以不易磨灭的形式标有标志或铭牌,其内容应包括以下内容:a)制造厂名称、商标、型号、生产许可证编号、生产日期、使用年限及燃气流动方向;b)带有压力或流量安全装置的调压器标志还应符合附录C规定。	
6	瓶装液化石油气调压器	贵州泰燃燃气安装维修服务有限公司	贵州省黔东南州凯里市华联路幸福巷75号二楼2号门面	红双喜	慈溪市雄鹰阀门有限公司	浙江省慈溪市长河长丰工业区	JYT0.6L	2022.3.15	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	

7	瓶装液化石油气调压器	贵安新区马场镇顺发五金机电经营部	贵州省贵安新区贵安新区黔中大道路贵安国际数字文化产业园18号楼1-9	香江	慈溪长河香江阀门厂	浙江省慈溪市长河镇	JYT-1.2单咀B	/	结构、气密性、关闭压力、出口压力、外观、标志、警示	未发现不合格	/	/	
8	瓶装液化石油气调压器	贵阳市观山湖区金森林酒店用品商行	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元2层26号	海之蓝	余姚湘铭厨具配件厂	余姚市泗门镇湖北村庙中北路41号	JYT0.6-A9	2021.5.28	结构、调压器气密性、关闭压力、出口压力、外观、标志	不合格	无呼吸孔	结构，调压器的承压组件：呼吸孔应符合下列要求:a)呼吸孔的位置应减少意外堵塞的风险,当其横截面大于3mm2时应防止雨水渗入;b)呼吸孔的结构应防止异物穿过呼吸孔对调压器的内部元件造成意外损坏	
											无过流切断安全装置	结构，调压器的接头组件：家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置	
9	瓶装液化石油气调压器	贵阳观山湖黔兴酒店用品经营部	贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元2层32号	AP	慈溪市博特曼电器有限公司	浙江省慈溪市长河工业区	FW-10	2020.8	结构、调压器气密性、关闭压力、出口压力、外观、标志	未发现不合格	/	/	
10	瓶装液化石油气调压器	贵阳市观山湖景华腾龙酒店用品经营部	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城4号广场D区2层6号	良厨	慈溪市长河镇华盛减压阀厂	浙江省慈溪市长河镇垫桥村南大路546号	JYT0.6L	2022.04.13	结构、调压器气密性、关闭压力、出口压力、外观、标志	未发现不合格	/	/	
11	瓶装液化石油气调压器	贵阳市观山湖区燎原酒店用品店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元2层189号	亮太太	中山市亮太太生活电器有限公司	中山市南头镇同济西路34号	JYT-0.6-1.2	/	结构、调压器气密性、关闭压力、出口压力、外观、标志	不合格	调压器可改变设定状态，调节部件未被封固	结构，一般要求：调压器应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态。调压器设定状态的调节部件应被封固	
											无呼吸孔	结构，调压器的承压组件：呼吸孔应符合下列要求:a)呼吸孔的位置应减少意外堵塞的风险,当其横截面大于3mm2时应防止雨水渗入;b)呼吸孔的结构应防止异物穿过呼吸孔对调压器的内部元件造成意外损坏	
											无过流切断安全装置	结构，调压器的接头组件：家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置	
											无生产许可证编号、无生产日期、无使用年限及燃气流动方向	标志：应在调压器壳体明显的位置以不易磨灭的形式标有标志或铭牌,其内容应包括但不限于内容:制造厂名称、商标、型号、生产许可证编号、生产日期、使用年限及燃气流动方向;带过流切断安全装置的调压器应在壳体上以不易磨灭形式标有“过流切断”字样。	
12	家用瓶装液化石油气调压器	清镇市宏泰燃气有限公司陈亮村配送中心	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇陈亮村	倩莹	倩莹	长河镇工业园区	JYT-1.2	/	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	
13	家用瓶装液化石油气调压器	乌当区峰霖五金店	贵州省贵阳市乌当区龙广路街道办事处新添寨雅旭园商品房3幢1层4号	卉普	慈溪市创亚特阀门有限公司	杭州湾工业园	JYT-0.6-1.2	2022.9.5	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	

14	家用瓶装液化石油气调压器	贵阳市经济开发区云萍五金店	贵州省贵阳市经济技术开发区金竹镇鑫中路373号	飞利浦	慈溪市博特曼电器有限公司	浙江省慈溪市长河工业区	FW-106T	2020.1.12	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	不合格	调压器可改变设定状态，调节部件未被封固	结构，一般要求：调压器应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态。调压器设定状态的调节部件应被封固	
											无切断安全装置	结构，调压器的接头组件：家用调压器出口为软管接头时应设置过流切断安全装置	
											无使用年限	标志：应在调压器壳体明显的位置以不易磨灭的形式标有标志或铭牌,其内容应包括以下内容:a)制造厂名称、商标、型号、生产许可证编号、生产日期、使用年限及燃气流动方向;b)带有压力或流量安全装置的调压器标志还应符合附录C规定。	
15	家用瓶装液化石油气调压器	贵阳市经济开发区正高百货店	贵阳市经济开发区王武村菜场A3号门面	正发久	慈溪市正发阀门厂	慈溪市杭州湾新区	ZF-07	/	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	
16	家用瓶装液化石油气调压器	赤水市四通五金店	赤水市市中人民西路	杭州湾	慈溪市厨霸燃气具厂	慈溪市长河镇长丰村大路头路355号	JYT-0.6	/	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	不合格	调压器可改变设定状态，调节部件未被封固	结构，一般要求：调压器应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态。调压器设定状态的调节部件应被封固	
											无呼吸孔	结构，调压器的承压组件：呼吸孔应符合下列要求:a)呼吸孔的位置应减少意外堵塞的风险,当其横截面大于3mm ² 时应防止雨水渗入;b)呼吸孔的结构应防止异物穿过呼吸孔对调压器的内部元件造成意外损坏	
											无过流切断安全装置	结构，调压器的接头组件:家用调压器出口为软管接头时应设置过流切断安全装置	
											无生产日期、无使用年限、无燃气流动方向	标志:应在调压器壳体明显的位置以不易磨灭的形式标有标志或铭牌,其内容应包括以下内容:a)制造厂名称、商标、型号、生产许可证编号、生产日期、使用年限及燃气流动方向;b)带有压力或流量安全装置的调压器标志还应符合附录C规定。	
17	瓶装液化石油气调压器	仁怀市鲁班中意建材经营部	贵州省遵义市仁怀市鲁班街道办事处生界安置小区	/	浙江省慈溪市通惠燃具部件厂	浙江省宁波市慈溪市周巷镇潭北路80号	JYT 0.6系列	/	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	不合格	无过流切断安全装置	结构,调压器的接头组件:家用调压器出口为软管接头时应设置过流切断安全装置	
											无生产日期、无使用年限	标志:应在调压器壳体明显的位置以不易磨灭的形式标有标志或铭牌,其内容应包括以下内容:a)制造厂名称、商标、型号、生产许可证编号、生产日期、使用年限及燃气流动方向;b)带有压力或流量安全装置的调压器标志还应符合附录C规定。	

18	瓶装液化石油气调压器	仁怀市鲁班中意建材经营部	贵州省遵义市仁怀市鲁班街道办事处生界安置小区	璐美	宁波璐美燃气具阀门有限公司	余姚市阳明街道老方桥工业园区	JYT-1.2-F8型	2020.3	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	不合格	调压器可改变设定状态，调节部件未被封固	结构,一般要求:调压器应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态。调压器设定状态的调节部件应被封固	
											无呼吸孔	结构,调压器的承压组件:呼吸孔应符合下列要求:a)呼吸孔的位置应减少意外堵塞的风险,当其横截面大于3mm2时应防止雨水渗入;b)呼吸孔的结构应防止异物穿过呼吸孔对调压器的内部元件造成意外损坏	
19	家用瓶装液化石油气调压器	仁怀市鲁班中意建材经营部	贵州省遵义市仁怀市鲁班街道办事处生界安置小区	/	宁波璐美燃气具阀门有限公司	余姚市阳明街道老方桥工业园区	JYT-1.2-F2型	2019.9	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	不合格	调压器可改变设定状态，调节部件未被封固	结构,一般要求:调压器应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态。调压器设定状态的调节部件应被封固	
											无呼吸孔	结构,调压器的承压组件:呼吸孔应符合下列要求:a)呼吸孔的位置应减少意外堵塞的风险,当其横截面大于3mm2时应防止雨水渗入;b)呼吸孔的结构应防止异物穿过呼吸孔对调压器的内部元件造成意外损坏	
											无过流切断安全装置	结构,调压器的接头组件:家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置	
20	家用瓶装液化石油气调压器	贵州扬翼商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道办事处金阳宾阳大道西侧，环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期工程4号楼地面工程B单元4层9号	金彭	广东中山金彭阀业有限公司	广东中山市	JYT-0.6-1.2	/	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	
21	瓶装液化石油气调压器	兴义市新华美酒店用品经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城3号馆第13栋1层1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7号	超冠	慈溪市超冠燃气具配件厂	慈溪市长河镇工业区	JYT-0.62	2022.10.03	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	
22	家用瓶装液化石油气调压器	贵州华想海弟厨具有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道浙兴商贸城7号馆201-207门面	龙德	慈溪市长河大盛阀门配件厂	浙江省慈溪市长河兴工路6号	JYT-0.6-1.2	/	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	
23	家用瓶装液化石油气调压器	仁怀市康盛厨房设备酒店用品店	仁怀市中枢街道符阳路454号	卉普	浙江省慈溪市盛合阀门有限公司	慈溪市长河镇工业区	XK21-104-085	/	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	
24	百禾牌家用瓶装液化石油气调压器	仁怀市博源酒店用品店	仁怀市盐津街道办事处陈香北路263号	百禾	宁波慈溪百禾阀业有限公司	慈溪市古塘街道	JYT-0.6	/	结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示	未发现不合格	/	/	