

附件：2023年云南省车用汽油（第二批）等5种产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业名称	标称生产企业详细地址	受检企业统一社会信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	商标	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	车用柴油	/	/	91530622550133609W	巧家县老店加油站	云南省昭通市巧家县老店镇老店村	车用柴油（VI）	/	0号	不合格	闪点（闭口）	云南省产品质量监督检验研究院
2	车用柴油	/	/	91532324MA6KXKD H27	南华县听岭小海鸥加油站	云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇四季丫口	0号车用柴油（VI）	/	0号	不合格	闪点（闭口）	云南省产品质量监督检验研究院
3	发动机润滑油	湖北·襄阳好客科技有限公司	湖北·襄阳谷城高新技术产业开发区	92532502MA6PB43432	开远市名臣润滑油商行	开远市市西北路北城清真寺375号（4、5）铺面	全合成柴油机油	绿合	CI-4 15W-40 4L/桶	不合格	运动黏度（100℃）、泡沫性（泡沫倾向泡沫稳定性）（93.5℃）	云南省产品质量监督检验研究院
4	液压油	埃尔曼润滑油（北京）有限公司	北京市大兴工业园贵福路2号	91532601MA6Q47TA99	文山鼎恒龙鑫工贸有限公司	云南省文山壮族苗族自治州文山市新平街道泰康小区14组团47号	磁性纳米抗磨液压油	埃尔曼	L-HM 68（高压）18L/桶	不合格	抗乳化性（乳化液到3mL的时间）（54℃）	云南省产品质量监督检验研究院
5	液压油	深圳佐车道汽车用品有限公司	深圳市龙岗区平吉大道平朗路9号	92532502MA6PB43432	开远市名臣润滑油商行	开远市市西北路北城清真寺375号（4、5）铺面	高压抗磨液压油	LEGO 乐高	L-HM68 高压 18L/桶	不合格	黏度指数	云南省产品质量监督检验研究院
6	液压油	上海市濮唯润滑油有限公司	上海市横泰经济开发区	91530802MA6KDPG31W	普洱天新达商贸有限公司	云南省普洱市思茅区振兴路延长线（兰花加油站旁）	九典抗磨液压油L-HM68（普通）	九典	L-HM68（普通）	不合格	运动黏度（0℃）、黏度指数	云南省产品质量监督检验研究院
7	液压油	武汉普林飞天石化制品有限公司	武汉市蔡甸区成功现代都市农业发展区新帮村515号	92530602MACBEMLH84	昭阳区朝欣五金店	云南省昭通市昭阳区龙泉街道办事处龙泉路73号门面内	抗磨液压油	长化之星	L-HM 68（普通）3.5升/瓶	不合格	运动黏度（40℃）、泡沫性（泡沫倾向泡沫稳定性）（程序I（24℃）、程序III（后24℃））	云南省产品质量监督检验研究院
8	液压油	邯郸浩润润滑油有限公司	河北省邯郸市魏县经济开发区	532301600138127	楚雄市鹿城镇张胖润滑油经营店	楚雄市鹿城镇滇中大商汇第一期汽配汽修区32幢1-111号	高压无灰抗磨液压油	众达川	18L/桶	不合格	闪点（开口）、运动黏度（40℃）、抗乳化性（乳化液到3mL的时间）（54℃）	云南省产品质量监督检验研究院
9	液压油	无锡欣迪润滑科技有限公司	宜兴市张渚镇工业集中区	91530100799858007B	昆明创海润滑油有限公司	云南省昆明市官渡区昌宏路高原明珠国际五金机电商城F10-4、5号	抗磨液压油	AOTES 澳特斯	L-HM（普通）46#	不合格	运动黏度（40℃）、抗乳化性（乳化液到3mL的时间）（54℃）	云南省产品质量监督检验研究院
10	液压油	北京长城卓睿科技有限公司	北京市密云区东邵渠镇政府210号	92530181MA6MU0TX6H	安宁强莅机械配件商行	安宁市太平新城街道办事处华楚A区18栋30-32号	（高压）抗磨液压油	卓睿	L-HM 68（高压）	不合格	泡沫性（泡沫倾向泡沫稳定性）（程序I（24℃）、程序III（后24℃））、抗乳化性（乳化液到3mL的时间）（54℃）	云南省产品质量监督检验研究院
11	低压流体输送用焊接钢管	陕西友发钢管有限公司	/	91532621MA6KX9TY3D	文山市恒展建材销售有限公司	云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道卧龙社区龙海路土库房小区115号	低压流体输送用焊接钢管	友发	DN25×6000	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
12	低压流体输送用焊接钢管	南宁市蓝天钢管厂	/	92532627MA6KHT3M7F	广南县嘉鑫五金机电经营部	广南县莲城镇北宁社区建材市场A7幢7、8号	低压流体输送用焊接钢管	/	DN25×6000	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
13	低压流体输送用焊接钢管	玉溪粤丰钢管工贸有限公司	红塔区大营街黑龙潭	92532322MA6PTDB98X	双柏鼎昌建材经营部	云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇西城社区居民委员会茨菇坝村29号	低压流体输送用焊接钢管	广丰丰牌	DN25×6000	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院

14	低压流体输送用焊接钢管	/	/	92530821MA6L87F131	宁洱泰安达物资经营部	普洱市宁洱县宁洱镇东山路	低压流体输送用焊接钢管	正大天虹	DN20 × 6000	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
15	低压流体输送用焊接钢管	/	/	92530502MA6LPP194T	保山市隆阳区宏峰装饰建材经营部	云南省保山市隆阳区九隆街道象山山路108号	低压流体输送用焊接钢管	广丰·丰牌	DN20 × 6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
16	低压流体输送用焊接钢管	/	/	92533123MA6LL22W1K	盈江县闽辉建材经营部	云南省德宏州盈江县平原镇勐腊路148号	低压流体输送用焊接钢管	正大天虹	DN40 × 6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
17	低压流体输送用焊接钢管	/	/	92533123MA6LL22W1K	盈江县闽辉建材经营部	云南省德宏州盈江县平原镇勐腊路148号	低压流体输送用焊接钢管	正大天虹	DN50 × 6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
18	低压流体输送用焊接钢管	玉溪粤丰钢管工贸有限公司	/	92532900MA6KWAPFXU	大理市广顺建材经营部	云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区中天建材城9栋1号	低压流体输送用焊接钢管	广丰·丰牌	DN20 × 6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
19	低压流体输送用焊接钢管	玉溪粤丰钢管工贸有限公司	/	92532900MA6KWAPFXU	大理市广顺建材经营部	云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区中天建材城9栋1号	低压流体输送用焊接钢管	广丰·丰牌	DN25 × 6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
20	低压流体输送用焊接钢管	/	/	92530702MA6L5WP6XY	古城区华鑫钢构经营部	云南省丽江市古城区束河街道长水路加油站旁天森工贸有限公司C幢6号	低压流体输送用焊接钢管	广丰·丰牌	DN40 × 6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
21	低压流体输送用焊接钢管	/	/	92530702MA6L5WP6XY	古城区华鑫钢构经营部	云南省丽江市古城区束河街道长水路加油站旁天森工贸有限公司C幢6号	低压流体输送用焊接钢管	广丰·丰牌	DN50 × 6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
22	低压流体输送用焊接钢管	/	/	92530702MA6MWGQ52X	古城区广丰钢材经营部	云南省丽江市古城区束河街道尚义建材市场5幢1-2号	低压流体输送用焊接钢管	广丰·丰牌	DN65 × 6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
23	低压流体输送用焊接钢管	山西正大制管有限公司	/	92530627MA6K90NXX	镇雄利鑫建材经营部	云南省昭通市镇雄县乌峰镇朝阳路163号	低压流体输送用焊接钢管	正大天虹	DN25 × 6000	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
24	低压流体输送用焊接钢管	玉溪粤丰钢管工贸有限公司	玉溪市红塔区大营街黑龙潭	91530100MA6KLN708	云南国通贸易有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处宏锡路4-1-2号铁公鸡物流园A08-2号	低压流体输送用焊接钢管	广丰·丰牌	DN20 × 6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
25	低压流体输送用焊接钢管	/	/	91530100MA6N5XH7Y	云南隆璨盛经贸有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业园区宝象物流中心D区2栋1-1室内场地	低压流体输送用焊接钢管	广丰·丰牌	DN20 × 6000	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院
26	低压流体输送用焊接钢管	/	/	530127600165360	嵩明县杨林镇更鑫五金建材经营部	嵩明县杨林镇玉龙路171号	低压流体输送用焊接钢管	广丰·丰牌	DN20 × 6000mm	不合格	镀锌层重量	云南省产品质量监督检验研究院