

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	普通硅酸盐水泥	贵州金久水泥有限公司	贵阳市修文县久长镇金桥村	P•042.5	/	2020-10-01/12E1001-24H	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥17.0	28.3	≥6.5	8.5	≥42.5	51.1
2	火山灰质硅酸盐水泥	息烽明晋建材有限公司	贵阳市息烽县永靖镇马当田村	P•P32.5R	/	2020-10-05/31009	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥3.5	4.2	≥15.0	20.7	≥5.5	6.9	≥32.5	38.2
3	普通硅酸盐水泥	贵州开阳紫江水泥有限公司	贵阳市开阳县城关镇鱼上村	P•042.5	/	2020-10-08/E204158	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥17.0	28.2	≥6.5	8.2	≥42.5	48.9
4	普通硅酸盐水泥	贵州麟山水泥有限责任公司	贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	P•042.5	/	2020-10-10	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.9	≥17.0	29	≥6.5	8	≥42.5	47.9
5	普通硅酸盐水泥	贵州水晶有机化工（集团）有限公司苗岭建材分公司	贵阳市清镇市红枫湖镇	P•042.5	/	2020-10-08/ZX0X0-486	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.6	≥17.0	26.9	≥6.5	8.4	≥42.5	52.3
6	硅酸盐水泥	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵阳市清镇市站街镇	P•II52.5	/	2020-10-09/LBG5Q200238	三氧化硫、氧化镁、氯离子、烧失量、不溶物、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥4.0	6.8	≥23.0	37.6	≥7.0	9	≥52.5	58

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
7	砌筑水泥	贵州奇峰工贸有限责任公司	贵阳市修文县久长镇	M32.5	/	2020-10-10/203178	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	3.8	≥10.0	18.2	≥5.5	7.5	≥32.5	44.2
8	砌筑水泥	修文县苏达新型环保材料有限公司	贵阳市修文县扎佐镇中营村	M32.5	/	2020-10-30/009	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4.8	≥10.0	23.7	≥5.5	7.7	≥32.5	46.4
9	砌筑水泥	贵州余庆东立水泥有限公司	遵义市余庆县大乌江镇凉风村	M32.5	/	2020-10-12/AC103	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	5	≥10.0	24.6	≥5.5	8	≥32.5	49
10	普通硅酸盐水泥	贵州瑞溪水泥发展有限公司	遵义市正安县瑞溪镇燕子坝村	P•042.5	/	2020-10-13/E420248	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.6	≥17.0	27.3	≥6.5	7.9	≥42.5	47
11	复合硅酸盐水泥	贵州瑞溪水泥发展有限公司	遵义市正安县瑞溪镇燕子坝村	P•C42.5	/	2020-10-09/B420031	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	6.2	≥15.0	31.1	≥6.5	8.4	≥42.5	51.7
12	普通硅酸盐水泥	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	遵义市道真县上坝乡五星村	P•042.5	/	2020-10-14/4A212-20	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.2	≥17.0	25.4	≥6.5	8.3	≥42.5	50.2
13	砌筑水泥	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	遵义市道真县上坝乡五星村	M32.5	/	2020-10-14/3B149-20	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	3.2	≥10.0	15.2	≥5.5	6.9	≥32.5	37.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
14	砌筑水泥	贵州务川足丰水泥有限公司	遵义市务川县镇南镇镇南村	M32.5	/	2020-10-16/A113	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4.1	≥10.0	20.4	≥5.5	7.3	≥32.5	41.4
15	普通硅酸盐水泥	贵州务川足丰水泥有限公司	遵义市务川县镇南镇镇南村	P•042.5	/	2020-10-16/D012	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6	≥17.0	30	≥6.5	8.7	≥42.5	55.2
16	普通硅酸盐水泥	凤冈县西部水泥有限公司	遵义市凤冈县龙泉镇三坝村	P•042.5	/	2020-10-15/SZ134	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.9	≥17.0	28.9	≥6.5	8.3	≥42.5	50.8
17	砌筑水泥	贵州江葛水泥有限责任公司	遵义市湄潭县黄家坝镇岩孔坝村	M32.5	/	2020-10-15/20M208	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	5.2	≥10.0	25.6	≥5.5	7.6	≥32.5	45.4
18	普通硅酸盐水泥	贵州江葛水泥有限责任公司	遵义市湄潭县黄家坝镇岩孔坝村	P•042.5	/	2020-10-15/20SP4622	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6	≥17.0	29.1	≥6.5	9.1	≥42.5	57
19	复合硅酸盐水泥	遵义信邦建材有限责任公司	遵义市播州区龙坪镇工业园内	P•C42.5	/	2020-10-10/A029	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	4	≥15.0	19.2	≥6.5	7.6	≥42.5	45.5
20	砌筑水泥	遵义县华磊节能科技有限公司	遵义市播州区南白镇和平村	M32.5	/	2020-10-11/C-207	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4	≥10.0	19.7	≥5.5	6.7	≥32.5	34.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
21	砌筑水泥	遵义市汇川区西部水泥有限公司	遵义市汇川区高坪镇金塘村	M32.5	/	2020-10-15/A264	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4.1	≥10.0	20.2	≥5.5	7.1	≥32.5	40
22	砌筑水泥	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	遵义市汇川区董公寺镇割麻村	M32.5	/	2020-10-14/LCM3200443	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4.9	≥10.0	24.4	≥5.5	7.1	≥32.5	39.7
23	普通硅酸盐水泥	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	遵义市汇川区董公寺镇割麻村	P•042.5	/	2020-10-14/LCP4Q200408	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.5	≥17.0	35.3	≥6.5	8.5	≥42.5	53
24	普通硅酸盐水泥	贵州源锦水泥有限公司	遵义市桐梓县茅石镇幸福路10号	P•042.5	/	2020-10-14/S04063	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.7	≥17.0	26.9	≥6.5	8.3	≥42.5	49.2
25	普通硅酸盐水泥	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司	遵义市绥阳县蒲场镇沿河村	P•042.5	/	2020-10-09/20N-545	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.9	≥17.0	29.4	≥6.5	8.3	≥42.5	49.2
26	复合硅酸盐水泥	播州西南水泥有限公司	遵义市播州区三岔镇	P•C42.5	/	2020-10-14/OC4-079	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	5.7	≥15.0	27.7	≥6.5	8.3	≥42.5	48.7
27	普通硅酸盐水泥	播州西南水泥有限公司	遵义市播州区三岔镇	P•042.5	/	2020-10-14/S04-241	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.3	≥17.0	26.1	≥6.5	8.4	≥42.5	51.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
28	普通硅酸盐水泥	遵义赛德水泥有限公司	遵义市红花岗区深溪镇	P•042.5	/	2020-10-10/A420042	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	4.2	≥17.0	20.4	≥6.5	7.5	≥42.5	44.4
29	砌筑水泥	遵义赛德水泥有限公司	遵义市红花岗区深溪镇	M32.5	/	2020-10-10/R320070	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4.1	≥10.0	20	≥5.5	6.7	≥32.5	35.7
30	砌筑水泥	遵义恒聚水泥有限公司	遵义市播州区三合镇阁庄村	M32.5	/	2020-10-11/M320092	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4.8	≥10.0	24	≥5.5	7.6	≥32.5	44.9
31	普通硅酸盐水泥	遵义恒聚水泥有限公司	遵义市播州区三合镇阁庄村	P•042.5	/	2020-10-11/A420076	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.5	≥17.0	26.9	≥6.5	8	≥42.5	48
32	普通硅酸盐水泥	仁怀市建台水泥厂	遵义市仁怀市五马镇	P•042.5	/	2020-10-13/10-30	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	4.5	≥17.0	21.9	≥6.5	7.8	≥42.5	47.8
33	砌筑水泥	仁怀市建台水泥厂	遵义市仁怀市五马镇	M32.5	/	2020-10-13/10-29	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	3.9	≥10.0	18.2	≥5.5	6.7	≥32.5	36.9
34	普通硅酸盐水泥	习水赛德水泥有限公司	遵义市习水县九龙街道图书村	P•042.5	/	2020-10-12/A420108	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.3	≥17.0	32.6	≥6.5	8.6	≥42.5	53.7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
35	砌筑水泥	习水赛德水泥有限公司	遵义市习水县九龙街道图书村	M32.5	/	2020-10-13/R320218	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4.7	≥10.0	22.5	≥5.5	7.5	≥32.5	42.5
36	砌筑水泥	赤水市创力水泥有限责任公司	遵义市赤水市文华办建设村沟口组	M32.5	/	2020-09-27/A040	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4.4	≥10.0	21.8	≥5.5	7.4	≥32.5	42.5
37	复合硅酸盐水泥	贵州新双龙水泥有限公司	遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	P•C42.5	/	2020-10-11/C420110	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	5.2	≥15.0	25.6	≥6.5	7.8	≥42.5	46.6
38	普通硅酸盐水泥	贵州新双龙水泥有限公司	遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	P•052.5	/	2020-10-11/P5Q20126	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥4.0	6.2	≥23.0	31.7	≥7.0	9.1	≥52.5	56.2
39	普通硅酸盐水泥	贵州六盘水豪龙水泥有限公司	六盘水市钟山区双戛乡中箐村	P•042.5	/	2020-10-13/H4201E4091	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.1	≥17.0	30.9	≥6.5	8.4	≥42.5	50.8
40	复合硅酸盐水泥	贵州六盘水豪龙水泥有限公司	六盘水市钟山区双戛乡中箐村	P•C42.5	/	2020-10-10/F4178F4179	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	4.6	≥15.0	23.2	≥6.5	7.7	≥42.5	45.8
41	矿渣硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P•S•A32.5	/	2020-10-15/751P	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥2.5	3	≥10.0	13.2	≥5.5	6.6	≥32.5	35.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
42	普通硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P•042.5	/	2020-10-15/742P	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.7	≥17.0	27.6	≥6.5	8.5	≥42.5	51.5
43	普通硅酸盐水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水市钟山区响水河	P•042.5	/	2020-10-15/QSP•042.5-20200369	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥17.0	28	≥6.5	8.7	≥42.5	56.9
44	复合硅酸盐水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水市钟山区响水河	P•C42.5	/	2020-10-02/B2P•C42.5JP-2020267	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	5.4	≥15.0	25.9	≥6.5	7.7	≥42.5	46
45	火山灰质硅酸盐水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	P•P32.5	/	2020-10-14/LGH3200138	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥2.5	4.5	≥10.0	22.9	≥5.5	7.3	≥32.5	42
46	普通硅酸盐水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	P•042.5	/	2020-10-14/LGP4Q200251	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5	≥17.0	24.5	≥6.5	8.5	≥42.5	52.7
47	矿渣硅酸盐水泥	贵州水城县黔峰水泥有限公司	六盘水市水城县滥坝镇法都村	P•S•A32.5	/	2020-09-26	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥2.5	5.4	≥10.0	26.3	≥5.5	8.4	≥32.5	50.1
48	复合硅酸盐水泥	贵州昊龙胜境建材有限公司	六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	P•C42.5	/	2020-10-11/C420222	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	4.9	≥15.0	24.4	≥6.5	7.7	≥42.5	47.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
49	普通硅酸盐水泥	贵州昊龙胜境建材有限责任公司	六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	P•042.5	/	2020-10-12/0420107	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.1	≥17.0	25.5	≥6.5	7.8	≥42.5	47.2
50	复合硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	六盘水市盘州市两河街道办吴官村	P•C42.5	/	2020-10-12/C20172	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥15.0	28.6	≥6.5	7.9	≥42.5	47.9
51	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	六盘水市盘州市两河街道办吴官村	P•042.5	/	2020-10-12/SA20278	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.4	≥17.0	33.5	≥6.5	8.7	≥42.5	54.6
52	普通硅酸盐水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	六盘水市六枝特区木岗镇	P•042.5	/	2020-10-13/LDP4200142	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.3	≥17.0	31.7	≥6.5	8.1	≥42.5	49.2
53	火山灰质硅酸盐水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	六盘水市六枝特区木岗镇	P•P32.5	/	2020-10-13/LDH3200152	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥2.5	6	≥10.0	29.8	≥5.5	8.2	≥32.5	48.5
54	普通硅酸盐水泥	贵州港安水泥有限公司	安顺市关岭县顶云乡石板井村	P•042.5	/	2020-10-13/GAA04CE20222	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.5	≥17.0	35	≥6.5	8.4	≥42.5	52.1
55	火山灰质硅酸盐水泥	贵州港安水泥有限公司	安顺市关岭县顶云乡石板井村	P•P32.5R	/	2020-10-12/GABP3RE20230	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥3.5	6.3	≥15.0	33.4	≥5.5	8	≥32.5	48.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
56	普通硅酸盐水泥	贵州超宇水泥有限责任公司	安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	P•042.5	/	2020-10-11/P0058	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.3	≥17.0	31.9	≥6.5	8.4	≥42.5	49.8
57	矿渣水泥	贵州超宇水泥有限责任公司	安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	P•S•A32.5	/	2020-10-12/KZ0236	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥2.5	4	≥10.0	19.6	≥5.5	7	≥32.5	38.1
58	普通硅酸盐水泥	普定明达水泥有限公司	安顺市普定县白岩镇白岩村	P•042.5	/	2020-10-12/P41008	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.9	≥17.0	29	≥6.5	8.4	≥42.5	49.5
59	火山灰质硅酸盐水泥	台泥（安顺）水泥有限公司	安顺市平坝区城关镇马田村	P•P32.5	/	2020-10-11/ASBP3LE20162	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥2.5	4.9	≥10.0	24.6	≥5.5	7.6	≥32.5	45
60	普通硅酸盐水泥	台泥（安顺）水泥有限公司	安顺市平坝区城关镇马田村	P•042.5	/	2020-10-11/ASA04C320375	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.4	≥17.0	25.6	≥6.5	8.4	≥42.5	51.2
61	普通硅酸盐水泥	贵州紫云南水泥有限公司	安顺市紫云县猫营镇黄土村	P•042.5	/	2020-10-26/E420119	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.4	≥17.0	26.2	≥6.5	7.7	≥42.5	46.8
62	普通硅酸盐水泥	贵州黔西南水泥有限公司	毕节市黔西县绿化乡	P•042.5	/	2020-10-15/A420067	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.5	≥17.0	26.8	≥6.5	8.3	≥42.5	48.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
63	复合硅酸盐水泥	贵州黔西西南水泥有限公司	毕节市黔西县绿化乡	P•C42.5	/	2020-10-18/B420236	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	6.3	≥15.0	32.3	≥6.5	8.6	≥42.5	53.4
64	复合硅酸盐水泥	贵州省金沙县兴黔建材有限公司	毕节市金沙县城关镇江龙村	P•C42.5	/	2020-10-16/2020D4080	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	5.9	≥15.0	28.6	≥6.5	8.4	≥42.5	50
65	复合硅酸盐水泥	华润水泥（金沙）有限公司	毕节市金沙县木孔镇信安社区	P•C42.5	/	2020-10-15/20JD118	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	5.3	≥15.0	26.1	≥6.5	7.7	≥42.5	46.5
66	普通硅酸盐水泥	华润水泥（金沙）有限公司	毕节市金沙县木孔镇信安社区	P•042.5	/	2020-10-16/20HS437	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.5	≥17.0	34	≥6.5	8.5	≥42.5	52.8
67	普通硅酸盐水泥	贵州织金西南水泥有限公司	毕节市织金县三甲街道木戛村	P•042.5	/	2020-10-17/A420204	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥17.0	28.3	≥6.5	8.6	≥42.5	54.9
68	复合硅酸盐水泥	贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	毕节市纳雍县寨乐乡雍后村	P•C42.5	/	2020-10-17/C420190/2020年	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥15.0	29.4	≥6.5	7.8	≥42.5	46.6
69	普通硅酸盐水泥	贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	毕节市纳雍县寨乐乡雍后村	P•042.5	/	2020-10-15/A420189/2020年	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥17.0	28.4	≥6.5	7.7	≥42.5	45

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
70	火山灰质硅酸盐水泥	大方永贵建材有限公司	毕节市大方县大方经济开发区	P•P32.5R	/	2020-10-16/B320030/2020年	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥3.5	3.9	≥15.0	19	≥5.5	7.1	≥32.5	37.8
71	普通硅酸盐水泥	大方永贵建材有限公司	毕节市大方县大方经济开发区	P•042.5	/	2020-10-16	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.7	≥17.0	27.4	≥6.5	8.4	≥42.5	50.5
72	普通硅酸盐水泥	毕节赛德水泥有限公司	毕节市七星关区鸭池镇哈哪村	P•042.5	/	2020-10-09/A420149	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.4	≥17.0	26.2	≥6.5	8.5	≥42.5	50.7
73	粉煤灰硅酸盐水泥	大方县筑宇建材有限公司	毕节市大方县顺德街道办事处新铺村	P•F32.5R	/	2020-10-17/C3158	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、水溶性铬（VI）、放射性	合格	——	——	≥3.5	5	≥15.0	25	≥5.5	7.6	≥32.5	44
74	普通硅酸盐水泥	贵州毕节江天水泥有限公司	毕节市金海湖新区梨树镇红菠萝村	P•042.5	/	2020-10-16/8P10-32	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.2	≥17.0	32.7	≥6.5	8.5	≥42.5	52
75	普通硅酸盐水泥	贵州省毕节市水泥厂	毕节市七星关区观音桥办事处	P•042.5	/	2020-10-16/S40005	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.5	≥17.0	35	≥6.5	8.6	≥42.5	52.6
76	粉煤灰硅酸盐水泥	贵州省毕节市水泥厂	毕节市七星关区观音桥办事处	P•F32.5R	/	2020-10-16/C3R0203	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、水溶性铬（VI）、放射性	合格	——	——	≥3.5	4	≥15.0	20.3	≥5.5	7.5	≥32.5	44.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
77	普通硅酸盐水泥	赫章县南冲水泥厂	毕节市赫章县野马川镇利河村	P•042.5	/	2020-10-15/P2041001	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.3	≥17.0	25.9	≥6.5	8.2	≥42.5	48.4
78	普通硅酸盐水泥	赫章县黔泸水泥有限责任公司	毕节市赫章县妈姑镇砂石村	P•042.5	/	2020-10-12/020053	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	4.2	≥17.0	20.2	≥6.5	7.7	≥42.5	46
79	普通硅酸盐水泥	贵州威宁西南水泥有限公司	毕节市威宁县金钟镇冒水村	P•042.5	/	2020-10-15/E420245	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥17.0	28.7	≥6.5	8.8	≥42.5	56.1
80	普通硅酸盐水泥	贵州科特林水泥有限公司	铜仁市玉屏县田坪镇	P•042.5	/	2020-10-20/E420482	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6	≥17.0	31	≥6.5	8.3	≥42.5	48.7
81	普通硅酸盐水泥	贵州省松桃高力水泥实业有限公司	铜仁市松桃县寨英镇邓堡村	P•042.5	/	2020-10-20/ES420273	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.2	≥17.0	32.1	≥6.5	8.3	≥42.5	49.8
82	砌筑水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	铜仁市碧江区河西办事处新庄村	M32.5	/	2020-10-19/LFM3200105	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4.9	≥10.0	24.6	≥5.5	6.9	≥32.5	38.6
83	普通硅酸盐水泥	江口县梵净山水泥有限公司	铜仁市江口县凯德街道办事处白水洞	P•042.5	/	2020-10-18/20P118	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	4.6	≥17.0	22.2	≥6.5	7.5	≥42.5	44.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
84	普通硅酸盐水泥	贵州佛顶山水泥有限公司	铜仁市石阡县坪山乡凤凰屯村袁家坳	P•042.5	/	2020-10-18/C410005	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.3	≥17.0	26	≥6.5	8.4	≥42.5	50.3
85	复合硅酸盐水泥	贵州思南西南水泥有限公司	铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝	P•C42.5	/	2020-10-18/B420190	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	6.3	≥15.0	32.3	≥6.5	8.3	≥42.5	49.9
86	普通硅酸盐水泥	贵州思南西南水泥有限公司	铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝	P•042.5	/	2020-10-18/A420065	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.3	≥17.0	32.4	≥6.5	8.5	≥42.5	53
87	普通硅酸盐水泥	贵州梵净山金顶水泥有限公司	铜仁市印江县朗溪镇孟关村土地塘	P•042.5	/	2020-10-12/A420117	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.9	≥17.0	29.5	≥6.5	8.4	≥42.5	51.2
88	复合硅酸盐水泥	贵州梵净山金顶水泥有限公司	铜仁市印江县朗溪镇孟关村土地塘	P•C42.5	/	2020-10-13/B420140	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	5.4	≥15.0	26.6	≥6.5	8.2	≥42.5	48.9
89	普通硅酸盐水泥	贵州沿河西南水泥有限公司	铜仁市沿河县淇滩镇彭家村三组	P•042.5	/	2020-10-17/A420075	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥17.0	28.6	≥6.5	8.4	≥42.5	50.5
90	复合硅酸盐水泥	贵州沿河西南水泥有限公司	铜仁市沿河县淇滩镇彭家村三组	P•C42.5	/	2020-10-17/B4C20172	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	5.1	≥15.0	24.9	≥6.5	7.8	≥42.5	46.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
91	复合硅酸盐水泥	贵州资兆建材有限公司	铜仁市德江县共和乡覃家湾村	P•C42.5	/	2020-10-16/20PC-4-296	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	4.9	≥15.0	23.7	≥6.5	8.4	≥42.5	50.2
92	普通硅酸盐水泥	贵州资兆建材有限公司	铜仁市德江县共和乡覃家湾村	P•042.5	/	2020-10-17/20P0-4-098	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5	≥17.0	23.6	≥6.5	8.6	≥42.5	56.1
93	普通硅酸盐水泥	麻江明达水泥有限公司	黔东南州麻江县杏山镇谷羊村	P•042.5	/	2020-10-20/P1006	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5	≥17.0	24.6	≥6.5	8.4	≥42.5	51.5
94	砌筑水泥	贵州凯里瑞安建材有限公司	黔东南州凯里市洗马河街道新苔村	M32.5	/	2020-10-30/KLBM3CE20236	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	4	≥10.0	20	≥5.5	6.7	≥32.5	35.6
95	普通硅酸盐水泥	贵州凯里瑞安建材有限公司	黔东南州凯里市洗马河街道新苔村	P•042.5	/	2020-10-29/KLB04CE20285	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.9	≥17.0	28.8	≥6.5	8.4	≥42.5	51.2
96	普通硅酸盐水泥	贵州从江明达水泥有限公司	黔东南州从江县贯洞镇腊阳村	P•042.5R	/	2020-10-28/E10-28	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥4.0	5.9	≥22.0	28.9	≥6.5	8.3	≥42.5	50.3
97	普通硅酸盐水泥	黎平县华新建材有限公司	黔东南州黎平县高屯镇小里建材产业园	P•042.5	/	2020-10-24/CS4-20-317	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.2	≥17.0	31.3	≥6.5	8.1	≥42.5	49.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
98	普通硅酸盐水泥	贵州锦屏和泰水泥有限公司	黔东南州锦屏县工业园区	P•042.5	/	2020-10-26/4S-10-194	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.6	≥17.0	27.5	≥6.5	8.3	≥42.5	49
99	普通硅酸盐水泥	贵州省天柱县东立水泥有限公司	黔东南州天柱县邦洞镇灯塔村杨二湾	P•042.5	/	2020-10-27/0201026	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.1	≥17.0	25.1	≥6.5	7.8	≥42.5	46.3
100	普通硅酸盐水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	黔东南州岑巩县水尾镇新场村	P•042.5	/	2020-10-26/H004547S	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6	≥17.0	28.2	≥6.5	8.5	≥42.5	52.9
101	普通硅酸盐水泥	贵州东立水泥有限公司	黔东南州镇远县青溪镇五里牌王家里	P•042.5	/	2020-10-24/204181	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥17.0	27.8	≥6.5	8.1	≥42.5	49
102	普通硅酸盐水泥	贵州惠水西南水泥有限公司	黔南州惠水县长田工业园区（大坝D区）	P•042.5	/	2020-10-10	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	4.6	≥17.0	23.3	≥6.5	7.6	≥42.5	44.6
103	火山灰质硅酸盐水泥	贵州惠水西南水泥有限公司	黔南州惠水县长田工业园区（大坝D区）	P•P32.5R	/	2020-10-08/AP320086	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥3.5	3.9	≥15.0	18.1	≥5.5	6.7	≥32.5	35.8
104	普通硅酸盐水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	黔南州贵定县德新镇	P•042.5	/	2020-10-09/LAP4200187	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.2	≥17.0	31.6	≥6.5	8.5	≥42.5	53.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
105	火山灰质硅酸盐水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	黔南州贵定县德新镇	P•P32.5	/	2020-10-09/LAH3200274	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥2.5	4.7	≥10.0	23.7	≥5.5	7.4	≥32.5	43.6
106	普通硅酸盐水泥	贵州豪龙水泥有限公司	黔南州惠水县高镇镇赤土村	P•042.5	/	2020-10-10/S4314	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.4	≥17.0	25.8	≥6.5	8.4	≥42.5	51.2
107	砌筑水泥	贵州豪龙水泥有限公司	黔南州惠水县高镇镇赤土村	M32.5	/	2020-10-10/B3214	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	5.4	≥10.0	25.5	≥5.5	8.2	≥32.5	48
108	普通硅酸盐水泥	龙里红狮水泥有限公司	黔南州龙里县谷脚镇岩后村	P•042.5	/	2020-10-09/2H0047305	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.6	≥17.0	27.6	≥6.5	8.5	≥42.5	52.3
109	砌筑水泥	龙里红狮水泥有限公司	黔南州龙里县谷脚镇岩后村	M32.5	/	2020-10-09/HM03465	三氧化硫、氯离子、水溶性铬（VI）、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	合格	——	——	≥2.5	5.9	≥10.0	28.6	≥5.5	7.6	≥32.5	44.9
110	普通硅酸盐水泥	瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	黔南州瓮安县玉山镇北街	P•042.5	/	2020-10-21/E4200490	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	4.9	≥17.0	24.3	≥6.5	8.2	≥42.5	50.4
111	普通硅酸盐水泥	贵州福泉西南水泥有限公司	黔南州福泉市马场坪办事处甘吧哨村	P•042.5	/	2020-10-17/A420026	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.1	≥17.0	24.6	≥6.5	8.3	≥42.5	50.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
112	普通硅酸盐水泥	贵州三都西南水泥有限公司	黔南州三都县中和镇塘州社区	P•042.5	/	2020-10-18/E4P20280	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.4	≥17.0	26.1	≥6.5	9.1	≥42.5	55.8
113	普通硅酸盐水泥	贵州中诚水泥有限公司	黔南州独山县百泉镇羊凤村	P•042.5	/	2020-10-21/E420457	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.2	≥17.0	25.6	≥6.5	8.5	≥42.5	53.4
114	普通硅酸盐水泥	贵州都匀豪龙水泥有限公司	黔南州都匀市墨冲镇月亮洞	P•042.5	/	2020-10-21/D383	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.3	≥17.0	26.6	≥6.5	8.1	≥42.5	48.9
115	火山灰质硅酸盐水泥	贵州罗甸森垚水泥有限公司	黔南州罗甸县沫阳镇罗沟村	P•P32.5R	/	2020-10-27/P2020-108	三氧化硫、氧化镁、氯离子、水溶性铬（VI）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性	合格	——	——	≥2.5	4.6	≥10.0	22.6	≥5.5	7.4	≥32.5	42.4
116	普通硅酸盐水泥	黔南州宏安建材有限公司	黔南州长顺县长寨街道威远工业园区	P•042.5	/	2020-10-26/SC483	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	4.8	≥17.0	24.3	≥6.5	8.2	≥42.5	50
117	复合硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	黔西南州晴隆县光照镇孟寨村	P•C42.5	/	2020-10-07/B420241	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	4.6	≥15.0	23	≥6.5	7.5	≥42.5	43.2
118	普通硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	黔西南州晴隆县光照镇孟寨村	P•042.5	/	2020-10-06/A420282	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	4.8	≥17.0	23.6	≥6.5	7.6	≥42.5	43.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
119	普通硅酸盐水泥	贵州森垚水泥有限公司	黔西南州望谟县平绕村弄劳坡	P•042.5	/	2020-10-24/E420079	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.6	≥17.0	27.5	≥6.5	8.6	≥42.5	53.8
120	普通硅酸盐水泥	贵州德隆水泥有限公司	黔西南州册亨县者楼镇红旗村	P•042.5	/	2020-10-28/DCP20276	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.5	≥17.0	26.3	≥6.5	8	≥42.5	48.7
121	普通硅酸盐水泥	黔西南州发展资源开发有限公司	黔西南州安龙县新桥镇海子坝村	P•042.5	/	2020-10-27/LEP4200145	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5.8	≥17.0	28.4	≥6.5	8.4	≥42.5	50.6
122	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂金州建材有限公司	黔西南州兴义市清水河镇金星村	P•042.5	/	2020-10-27/40S20-10-220	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6.5	≥17.0	34.6	≥6.5	8.9	≥42.5	57.8
123	普通硅酸盐水泥	贵州荣盛（集团）建材有限公司	黔西南州兴义市郑屯镇绒泥村	P•042.5	/	2020-10-26/XP4-238S	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	6	≥17.0	30.4	≥6.5	8.4	≥42.5	51.7
124	普通硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	黔西南州兴义市郑屯镇前丰村	P•042.5	/	2020-10-27/D4A169	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）	合格	——	——	≥3.5	5	≥17.0	24.6	≥6.5	8.4	≥42.5	49.5
125	复合硅酸盐水泥	华新贵州顶效特种水泥有限公司	黔西南州义龙试验区开发区合心村	P•C42.5	/	2020-10-25/BZ-PC42.5-20200281	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	5.9	≥15.0	29.1	≥6.5	8.3	≥42.5	49.7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
126	复合硅酸盐水泥	贵州贞丰仁都水泥有限责任公司	黔西南州贞丰县龙场镇上水桥循环工业园区内	P•C42.5	/	2020-10-26	三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、强度、水溶性铬（VI）、沸煮法安定性、放射性	合格	——	——	≥3.5	6	≥15.0	29.9	≥6.5	8.1	≥42.5	48.6
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											1d抗折强度（MPa）		1d抗压强度（MPa）		3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
127	铝酸盐水泥	贵州宇丰熔料有限公司	贵阳市修文县扎佐镇兴红村	CA50-I	/	2020-10-08/C09-001	三氧化二铝、氧化硅、三氧化二铁、碱含量、硫含量、氯离子含量、比表面积、凝结时间、强度	合格	——	——	≥6.5	6.8	≥50	56.7	≥7.5	8.0	≥60	67.3
128	铝酸盐水泥	贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司	贵阳市白云区沙文镇斑竹村	CA50-II	/	2020-10-29/G201029A	三氧化二铝、氧化硅、三氧化二铁、碱含量、硫含量、氯离子含量、比表面积、凝结时间、强度	合格	——	——	≥6.5	9.0	≥50	69.9	≥7.5	9.7	≥60	80.8
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											1d抗折强度		1d抗压强度（MPa）		7d抗折强度（MPa）		7d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
129	硫铝酸盐水泥	贵州息烽仁都建材有限公司	贵阳市息烽县永靖镇马当田村龙塘湾组	L•SAC42.5	/	2020-09-30/A34	比表面积、28d自由膨胀率、碱度pH值、强度	合格	——	——	≥4.0	6.7	≥30.0	37.5	≥5.5	7.7	≥42.5	48.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											3d抗折强度（MPa）		3d抗压强度（MPa）		28d抗折强度（MPa）		28d抗压强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
130	普通硅酸盐水泥	纳雍县中岭粉磨站	毕节市纳雍县中岭镇	P•042.5	/	2020-10-09/4040	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	不合格	烧失量：5.4%	烧失量≤5.0%	≥3.5	4.9	≥17.0	23.8	≥6.5	7.6	≥42.5	45.7