

附件

省市场监管局防盗安全门产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											防闯入性能		防破坏性能-锁具	
											标准值(%)	实测值(%)	标准值(mg/m³)	实测值(mg/m³)
1	防盗安全门	六盘水市红果美耐防盗门有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道两河新区老机场下寨村十二组	FM-J-01-MN	/	2021-10-05	永久性标记,钢质板材厚度,防盗安全级别,防破坏性能,防闯入性能,软冲击性能,悬端吊重性能,撞击障碍物性能,铰链转动性能,锁具要求-1,锁具要求-4,锁具要求-5	合格	/	/	门框与门扇之间或其他部位允许安装防闯入装置,装置本身及连接强度应可承受30kg沙袋、3次冲击试验。试验后,不应产生断裂或脱落。	试验后,无断裂、脱落	在防盗安全级别规定的防破坏时间内,承受以下破坏试验,门扇不应被打开。 a)钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具;b)通过上下间隙伸进撬扒工具、试图松开锁舌;c)用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩,试图震开、冲断锁体内的锁定档块或铆钉。	试验后,门扇均未打开

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											防闯入性能		防破坏性能-锁具	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m³)	实测值 (mg/m³)
2	防盗安全门	贵州满堂红木业发展有限公司	贵州省遵义县南白镇青山村 1 9 4 厂内	2050×960×120 (mm) (右开)	满堂红	2021-10	永久性标记,钢质板材厚度,防盗安全级别,防破坏性能,防闯入性能,软冲击性能,悬端吊重性能,撞击障碍物性能,铰链转动性能,锁具要求-1,锁具要求-4,锁具要求-5	合格	/	/	门框与门扇之间或其他部位允许安装防闯入装置,装置本身及连接强度应可承受30kg沙袋、3次冲击试验。试验后,不应产生断裂或脱落。	试验后,无断裂、脱落	在防盗安全级别规定的防破坏时间内,承受以下破坏试验,门扇不应被打开。 a)钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具;b)通过上下间隙伸进撬扒工具、试图松开锁舌;c)用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩,试图震开、冲断锁体内的锁定档块或铆钉。	试验后,门扇均未打开

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											防闯入性能		防破坏性能-锁具	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m³)	实测值 (mg/m³)
3	防盗安全门	贵州满堂红木业发展有限公司	贵州省遵义县南白镇青山村 1 9 4 厂内	2050×960×120 (mm) (右开)	满堂红	2021-10	永久性标记,钢质板材厚度,防盗安全级别,防破坏性能,防闯入性能,软冲击性能,悬端吊重性能,撞击障碍物性能,铰链转动性能,锁具要求-1,锁具要求-4,锁具要求-5	合格	/	/	门框与门扇之间或其他部位允许安装防闯入装置,装置本身及连接强度应可承受30kg沙袋、3次冲击试验。试验后,不应产生断裂或脱落。	试验后,无断裂、脱落	在防盗安全级别规定的防破坏时间内,承受以下破坏试验,门扇不应被打开。 a)钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具;b)通过上下间隙伸进撬扒工具、试图松开锁舌;c)用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩,试图震开、冲断锁体内的锁定档块或铆钉。	试验后,门扇均未打开

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											防闯入性能		防破坏性能-锁具	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m³)	实测值 (mg/m³)
4	防盗安全门	贵州秦剑锋门业有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡谷立村三组26号	2050*960 (mm)	剑锋门道	2021-09-10	永久性标记,钢质板材厚度,防盗安全级别,防破坏性能,防闯入性能,软冲击性能,悬端吊重性能,撞击障碍物性能,铰链转动性能,锁具要求-1,锁具要求-4,锁具要求-5	合格	/	/	门框与门扇之间或其他部位允许安装防闯入装置,装置本身及连接强度应可承受30kg沙袋、3次冲击试验。试验后,不应产生断裂或脱落。	试验后,无断裂、脱落	在防盗安全级别规定的防破坏时间内,承受以下破坏试验,门扇不应被打开。 a)钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具;b)通过上下间隙伸进撬扒工具、试图松开锁舌;c)用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩,试图震开、冲断锁体内的锁定档块或铆钉。	试验后,门扇均未打开

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											防闯入性能		防破坏性能-锁具	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mg/m³)	实测值 (mg/m³)
5	防盗安全门	贵州秦剑锋门业有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡谷立村三组26号	2050*960 (mm)	剑锋门道	2021-10-20	永久性标记,钢质板材厚度,防盗安全级别,防破坏性能,防闯入性能,软冲击性能,悬端吊重性能,撞击障碍物性能,铰链转动性能,锁具要求-1,锁具要求-4,锁具要求-5	合格	/	/	门框与门扇之间或其他部位允许安装防闯入装置,装置本身及连接强度应可承受30kg沙袋、3次冲击试验。试验后,不应产生断裂或脱落。	试验后,无断裂、脱落	在防盗安全级别规定的防破坏时间内,承受以下破坏试验,门扇不应被打开。 a)钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具;b)通过上下间隙伸进撬扒工具、试图松开锁舌;c)用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩,试图震开、冲断锁体内的锁定档块或铆钉。	试验后,门扇均未打开