

附件

省市场监管局木质（制）家具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量	
											标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)
1	木椅子	凯里市综艺家具厂	贵州省黔东南州凯里市永华厂内	480*480*880 (mm)	/	2021-08-05	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1
2	木椅子	六盘水市合家盛源实木家具有限公司	贵州省六盘水市钟山区双戛乡马戛村一组	290*290*650 (mm)	/	/	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.6
3	木椅子	钟山区顺洁家具加工店	贵州省六盘水市钟山区马嘎村一组	260*320*640 (mm)	/	/	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.6
4	小方凳	贵州汇轩家俬有限公司	贵州省铜仁市江口县德特色产业园区	300×300×300(mm)	/	2021-04-20	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.2
5	农家椅	铜仁市江口华龙艺术雕刻有限公司	贵州省铜仁市江口县闵孝镇鱼良溪村阴溪桥	500×500×950(mm)	/	2021-05-20	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量	
											标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)
6	方几	江口县黔诚实木古典家具厂	贵州省铜仁市江口县坝盘镇坝盘村盐井河	380×480×700(mm)	/	2021-04-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	<0.1
7	实木餐椅	凯里经济开发区龙氏家具厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区凯旋厂内	450mm×500mm×800mm	/	2021-07-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1
8	木凳(人造板)	兴仁市梦想家全屋定制加工厂	兴仁市城南街道办事处田坝居委会田坝村汪家寨一组	330×400×300(mm)	/	2021-05	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1
9	床头柜	兴义市桥宜家具加工厂	兴义市马岭镇光明宣化大道旁301-305号仓库	480*390*400(mm)	/	2021-08	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.8
10	实木床	普安县环西路鑫馨沙发店	普安县盘水街道高兴村小丫口组	1950×1200(mm)	/	2021-09-15	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1
11	木椅子	贵州川友家具有限责任公司	贵州省遵义市赤水市文华办严家村(经济开发区新锦公司对面)	800*450*430(mm)	/	/	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量	
											标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)
12	床头柜	遵义市新蒲新区新舟镇久木家具厂	遵义市新蒲新区新舟镇新舟村石桥组	480*390*490 (mm)	/	/	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1
13	实木床	汇川区丹瑶家具批发部	贵州省遵义市汇川区董公寺街道鱼芽社区上坝组104号	2000*1200 (mm)	/	2021-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1
14	床头柜	兴义市恒洋家具有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村	360×460×480 (mm)	/	2021-09-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.6
15	木椅子	兴仁市常达装饰工程有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处盛丰国际商贸城	450×430×1040 (mm)	/	2021-07-05	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.5
16	实木椅子	贵州省好运来家具有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县江西坡镇联盟村(轻工业园区内)	360×680×320 (mm)	/	2021-06	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1
17	床头柜	毕节市七星关区梵雅格定制家具有限公司	贵州省毕节市七星关区长春堡镇经济开发区产业园4号厂房3楼中幅园4号厂房3楼中幅	400*400*480 (mm)	/	2021-10-13	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量	
											标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)
18	床头柜	毕节市大山木业有限公司	贵州省毕节市七星关区长春堡镇长春村小微创业园4号标准厂房三楼左幅	400*500*450 (mm)	/	2021-10-12	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.8
19	木家具(餐椅)	大方深源家具有限公司	贵州省毕节市大方县顺德街道循环经济产业园3号楼3层	390*400*950 (mm)	/	2021-08-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.2
20	木家具(鞋柜)	毕节市现代家具有限责任公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道七星关经济开发区10号标准厂房一、二楼左幅	800*600*400 (mm)	/	2021-06-12	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.4
21	床头柜	贵州鸿燊家居有限公司	贵州省毕节市七星关区长春产业园3号楼二楼左侧	400*450*480 (mm)	/	2021-10-12	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.3
22	实木幼儿椅	贵州万友教学设备制造有限公司	贵州省黔南州惠水县长田家居孵化园内长天西路5号	300*300*560 (mm)	/	2021-08	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.7
23	实木玩具柜	贵州万友教学设备制造有限公司	贵州省黔南州惠水县长田家居孵化园内长天西路5号	600*300*800 (mm)	/	2021-07	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量	
											标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)
24	床头柜	贵州普凡斯全屋定制家居有限公司	贵州省黔南州惠水县长田家居孵化园长天西路5号	400*350*450 (mm)	/	2021-10-20	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.2
25	床头柜	贵州明瀚木业家具有限公司	贵州省惠水县长田乡桥洞村	400*350*450 (mm)	/	2021-08	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1
26	床头柜	贵州美意整体家居有限公司第一分公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇下铺村王家冲村民组	320*400*420 (mm)	/	2021-10-21	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.4
27	床头柜	安顺市西秀区顺达家具厂	安顺市西秀区华西办欢喜岭村土地坡村	430*335*500 (mm)	/	2021-10-20	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.2
28	床头柜	安顺市西秀区旭升家具加工厂	贵州省安顺市西秀区欢喜岭村土地坡	420*350*500 (mm)	/	2021-05	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.3
29	床头柜	安顺市西秀区华西办祥宏家私店	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭村	395*335*500 (mm)	/	2021-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量	
											标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)
30	床头柜	龙里原先森家居有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇王关村社区快递物流园区迅达路与继望路交叉口	600*600*400 (mm)	/	2021-10-28	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.4
31	床头柜	贵州永信木创家具有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园沁园路	450×450×450 (mm)	/	2021-11-08	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.2
32	床头柜	龙里森发定制家居有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园区	400×400×400 (mm)	/	2021-11-09	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.7
33	床头柜	贵州九号家居科技有限公司	贵州省黔南州龙里县高新技术产业园	500×500×500 (mm)	/	2021-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.5
34	床头柜	贵州省邦元家居制造有限公司	贵州省黔南州龙里县高新技术产业园(金帝木业厂内)	400×400×600 (mm)	/	2021-09	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.2
35	床头柜	贵州省巧邦家具制造有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山工业园	450×400×400 (mm)	/	2021-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量	
											标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)
36	床头柜	贵州多奇曼家居有限公司	贵阳市南明区红岩工业小区[水口寺社区]	450*430*400 (mm)	/	2021-10-20	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.5
37	床头柜	贵州科美瑞家居制品有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	450×450×450 (mm)	/	2021-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.4
38	床头柜	贵州长田家具(集团)有限公司	贵州省惠水县濠江街道长田工业园家具园黄金大道1号办公楼	500×500×400 (mm)	/	2021-09	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.5
39	床头柜	贵州华宿酒店家具有限责任公司	贵州省惠水县濠江街道长田工业园A区	500×400×500 (mm)	/	2021-11-09	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.8
40	玩具柜	贵州俊桦办公家具有限公司	贵州省惠水县濠江街道长田社区桥洞村	900×700×300 (mm)	/	2021-06	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.7
41	木椅子	贵州俊桦办公家具有限公司	贵州省惠水县濠江街道长田社区桥洞村	550×290×290 (mm)	/	2021-08	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量	
											标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)
42	床头柜	贵州摩尔敦家居有限公司	贵州省惠水县濠江街道长田家具孵化园内	395×420×420 (mm)	/	2021-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.4
43	床头柜	贵州得瑞奥森家具有限公司	贵州省惠水县濠江街道桥洞村	480×480×380 (mm)	得瑞	2021-09	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.2
44	鞋柜	贵州得瑞奥森家具有限公司	贵州省惠水县濠江街道桥洞村	830×900×320 (mm)	得瑞	2021-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.9
45	床头柜	贵州品尚印象家居有限公司	贵州省贵阳市双龙航空港经济区贵州空港经济产业园B-2号地块	500*400*450	/	2021-09-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1
46	床头柜	贵阳南明旗倩家具厂	贵阳市南明区后巢村关田巷143号[后巢乡]	500×400×500 (mm)	/	2021-11-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.5
47	床头柜	贵州索莱客家居有限公司	贵州省龙里县经济开发区谷脚工业园	400×400*320 (mm)	/	2021-10-09	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量	
											标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)
48	床头柜	贵州天诚家具有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇空港工业园	400*400*360 (mm)	/	2021-11-10	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.3
49	酒水柜	贵州启源办公设备有限公司	贵州省龙里县经济开发区谷脚工业园	850*400*900	/	2021-11-02	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.2
50	衣柜	贵州奥尔登家居有限公司	贵州省贵阳市双龙航空港经济区贵州空港经济产业园内奥尔登生产基地	2000×800×600 (mm)	/	2021-08-11	木工要求,安全性能要求,木家具表面理化性能要求,有害物质限量,力学性能要求	合格	/	/	≤1.5	0.1