

附件

省市场监管局商用燃气器具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											燃烧工况-干烟气中CO	
											标准值(%)	实测值(%)
1	海鲜蒸柜	贵州永信厨具有限公司	贵州双龙航空港经济区空港经济产业园F-5号地块	ZXTG-23.1	/	2021-11	结构和材料,密封性,燃烧工况,熄火保护装置,点火率,表面温升,蒸汽压力,标识,警示	合格	/	/	≤0.10	0.01
2	炊用燃气大锅灶	贵阳慷豪不锈钢厨房设备有限公司	贵阳市观山湖区金华镇蒿芝村三组	1100*1200*800/ZCTG1-35(R)	/	2021-10-12	气密性,热负荷准确度,燃烧工况,火焰监控装置,点火率,表面温升,热效率,升温速度,标识,警示	合格	/	/	≤0.10	0.04
3	中餐燃气单头大锅灶	贵州百佳厨房设备有限公司	贵州省贵阳市观山湖区白云南路77号	DZTY800/42-A	百佳	2021-11-08	气密性,热负荷准确度,燃烧工况,火焰监控装置,点火率,表面温升,热效率,升温速度,标识,警示	合格	/	/	≤0.10	0.003
4	燃气低汤炉	贵州新恒一厨房设备有限公司	龙里县经济开发区谷脚工业园	ZCTG1-20/40A	/	2021-07	材料,密封性,热负荷准确度,燃烧工况,熄火保护装置,点火率,热效率,表面温升,标识,警示	合格	/	/	≤0.10	0.03

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											燃烧工况-干烟气中CO	
											标准值(%)	实测值(%)
5	中餐燃气单头小炒灶	贵州百佳厨房设备有限公司	贵州省贵阳市观山湖区白云南路77号	ZCTG1-42A	百佳	2021-11-08	材料,密封性,热负荷准确度,燃烧工况,熄火保护装置,点火率,热效率,表面温升,标识,警示	合格	/	/	≤0.10	0.002
6	单头单尾炒灶	贵州永信厨具有限公司	贵州双龙航空港经济区空港经济产业园F-5号地块	ZCTG-23.5	/	2021-11	材料,密封性,热负荷准确度,燃烧工况,熄火保护装置,点火率,热效率,表面温升,标识,警示	合格	/	/	≤0.10	0.02
7	双头低汤炉	贵阳慷豪不锈钢厨房设备有限公司	贵阳市观山湖区金华镇蒿芝村三组	1400*800*1150/ALR-35(R)	/		材料,密封性,热负荷准确度,燃烧工况,熄火保护装置,点火率,热效率,表面温升,标识,警示	合格	/	/	≤0.10	0.02
8	中式单头单温炒炉	贵州新乐泰不锈钢制品有限公司	贵阳市白云区贵州铝厂机械厂内	ZCTG-70B	诺泰	2021-10	材料,密封性,热负荷准确度,燃烧工况,熄火保护装置,点火率,热效率,表面温升,标识,警示	合格	/	/	≤0.10	0.02
9	平头炉	贵阳碧野厨具成套设备有限公司	贵阳市白云区都拉乡冷水村小寨	ZGT-35A	碧野	2021-10	材料,密封性,热负荷准确度,燃烧工况,熄火保护装置,点火率,热效率,表面温升,标识,警示	合格	/	/	≤0.10	0.03

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											燃烧工况-干烟气中CO	
											标准值(%)	实测值(%)
10	煲仔炉	贵阳碧野厨具成套设备有限公司	贵阳市白云区都拉乡冷水村小寨	ZCTF4-3.5/14A	碧野	2021-10	材料,密封性,热负荷准确度,燃烧工况,熄火保护装置,点火率,热效率,表面温升,标识,警示	合格	/	/	≤0.10	0.02