

附件5：2022年云南省液化石油气、城镇燃气用二甲醚产品质量监督抽查受检产品及检验结果汇总表

序号	产品名称	标称生产企业统一信用代码	标称生产企业名称	详细地址	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	液化石油气	/	/	/	91530328MA6L4HQLZC	云南省中石化燃气有限公司曲靖松林储配站	云南省曲靖市沾益区花山街道松林社区	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
2	液化石油气	/	/	/	915303027998758191	曲靖云佳燃气有限公司	云南省曲靖市麒麟北路珠江花园20幢4单元302室	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
3	液化石油气	/	/	/	91530303MA7C1KXHXT	曲靖欧华燃气有限公司	云南省曲靖市沾益区盘江镇河西村委会河西村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
4	液化石油气	/	/	/	9153030266826134XR	曲靖江源燃气有限责任公司	云南省曲靖市麒麟区潇湘村小碌碑	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
5	液化石油气	/	/	/	91530300662649378E	云南百江燃气有限公司马龙充装站	云南省曲靖市马龙区通泉镇让田村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
6	液化石油气	/	/	/	91530302MA6KKA8G4W	曲靖市多福燃气有限公司	云南省曲靖市麒麟区越州镇向桂居委会桂花树村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
7	液化石油气	/	/	/	91530321MA6K3PDH2N	曲靖市大润燃气有限公司	云南省曲靖市马龙区工业园区小寨循环经济片区	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
8	液化石油气	/	/	/	915303225798248689	陆良县鑫鑫实业开发公司综合燃气超市	陆良县中枢街道中兴南路	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
9	液化石油气	/	/	/	91530322MA6NLJ1X1H	陆良众成燃气有限公司	云南省曲靖市陆良县芳华镇狮子口村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
10	液化石油气	/	/	/	91530322MA6K5KT37J	陆良鹏鄂燃气有限公司	云南省曲靖市陆良县中枢街道茶花社区居委会陈其沟（青山片区垃圾处理厂南侧）	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
11	液化石油气	/	/	/	91530323MA6PTN8TX9	师宗县宗盛液化石油气有限公司	云南省曲靖市师宗县漾月街道新村村委会落龙村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司

12	液化石油气	/	/	/	92530323MA6KTYLD78	师宗县弘丰液化石油气配送中心	云南省曲靖市师宗县漾月街道办事处路新社区建新路6号(29)	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
13	液化石油气	/	/	/	92530324MA6KD3G66X	罗平县利久液化气充装储备站	云南省曲靖市罗平县罗雄街道圭山村路边	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
14	液化石油气	/	/	/	91530300688597887P	云南百江燃气有限公司罗平充装站	云南省曲靖市罗平县罗雄镇双沟324国道旁	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
15	液化石油气	/	/	/	91530325MA6K86EN3A	富源县富江燃气有限公司	云南省曲靖市富源县富村镇新店村委会新店子村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
16	液化石油气	/	/	/	91530325L02685106H	富源县中安镇云乾燃气充装站	云南省曲靖市富源县中安街道东堡社区东堡村	商品丙丁烷混合物	不合格	(C ₃ +C ₄) 烃类组分（体积分数）、二甲醚	云南省燃气计量检测所有限公司
17	液化石油气	/	/	/	91530325MA6KRU7W1X	富源县德顺燃气有限公司	云南省曲靖市富源县胜境街道迤山口社区大湾河	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
18	液化石油气	/	/	/	91530381568831130X	宣威市兴华液化气储配站	宣威市西宁街道326国道绣头坡	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
19	液化石油气	/	/	/	91530381316295116W	宣威市华顺液化气储配站	云南省曲靖市宣威市西宁街道青务线2公里处	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
20	液化石油气	/	/	/	91530381097089557F	宣威庆沅燃气有限公司	云南省曲靖市宣威市虹桥街道马房居委会龙头山	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
21	液化石油气	/	/	/	91530326MA6NA6EA0A	会泽跃扬燃气有限公司	云南省曲靖市会泽县大海乡梨树坪村二组	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
22	液化石油气	/	/	/	91530326MA6N5FD77H	会泽普工燃气有限公司	云南省曲靖市会泽县者海镇阿依卡村一组	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
23	液化石油气	/	/	/	91530326MA6L40MX9J	云南中石化燃气有限公司会泽分公司	云南省曲靖市会泽县金钟街道钟屏西路609号	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
24	液化石油气	/	/	/	92530625MA6KYJMP80	永善县溪洛渡液化气储备充装站	溪洛渡镇四角村油房一社	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
25	液化石油气	/	/	/	915306267755197568	绥江县科光液化石油气充装站	云南省昭通市绥江县中城镇大沙村26组	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
26	液化石油气	/	/	/	91530623L18316903Q	盐津金晟燃气有限责任公司	盐津县柿子镇南坪十社	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司

27	液化石油气	/	/	/	915306295772540992	威信县宏发石油液化气充装站	云南省昭通市威信县扎西镇干河村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
28	液化石油气	/	/	/	91530629MA7FK6G43D	威信明生燃气有限公司	云南省昭通市威信县扎西镇石龙办事处向家坝	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
29	液化石油气	/	/	/	91530627MA7DJXY28N	镇雄县永宏液化气充装有限公司	云南省昭通市镇雄县以勒镇毛坝村民委员会	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
30	液化石油气	/	/	/	91530627552736892M	镇雄县五谷液化气充装有限责任公司	镇雄县乌峰镇五谷办事处丫口村民组	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
31	液化石油气	/	/	/	9153062735602541XB	镇雄鑫瑞特种气体经贸有限公司	云南省昭通市镇雄县芒部镇松林村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
32	液化石油气	/	/	/	91530602056972036E	昭通绿航商贸有限公司	云南省昭通市镇雄县木卓镇茶卓村洗白村民组	商品丙丁烷混合物	不合格	(C ₃ +C ₄) 烃类组分 (体积分数)	云南省燃气计量检测所有限公司
33	液化石油气	/	/	/	92530628MA6KQHM12C	彝良县益民供气站	云南省昭通市彝良县角奎镇塘房街(大坝子)	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
34	液化石油气	/	/	/	9153062477553055XM	大关县液化气有限责任公司	云南省大关县翠华镇文化街	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
35	液化石油气	/	/	/	91530602MA6P9X915U	昭通市昭阳区辰源燃气有限公司	云南省昭通市昭阳区春晖小区15-17号	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
36	液化石油气	/	/	/	91530600MA6L459MX2	云南中石化燃气有限公司昭通分公司	云南省昭通市昭阳区元宝山油库内	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
37	液化石油气	/	/	/	91530600709796966N	昭通市宏程石油液化气有限责任公司	云南省昭通市昭阳区南城办事处迎丰村一社	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
38	液化石油气	/	/	/	91530621MA6K8AWU6T	昭通市滇北燃气有限公司	云南省昭通市鲁甸县茨院乡板板房村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
39	液化石油气	/	/	/	91530621MA6L476U1C	昭通市国泰燃气有限公司	云南省昭通市鲁甸县桃源乡大水塘村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
40	液化石油气	/	/	/	91530622MA7B6E4732	巧家县新瑞城镇燃气有限责任公司	云南省昭通市巧家县玉屏街道办玉屏路邮政小区7号商铺	商品丙丁烷混合物	不合格	铜片腐蚀	云南省燃气计量检测所有限公司
41	液化石油气	/	/	/	91530723566200247L	华坪县华安燃气有限公司	云南省丽江市华坪县河东办事处附近	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
42	液化石油气	/	/	/	915307226626350486	永胜县金泰贸易有限公司	云南省丽江市永胜县永北镇东大街	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司

43	液化石油气	/	/	/	91530722MA6K8B851X	永胜鸿涛燃气有限公司	云南省丽江市永胜县程海镇茛峨村委会唐伯村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
44	液化石油气	/	/	/	915305000804373592	保山鹏翔燃气有限公司	云南省保山市水长工业园区（施甸县水长乡水长片区）	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
45	液化石油气	/	/	/	91530502568843836B	保山市百江气体有限公司	云南省保山市隆阳区永昌街道永昌路东侧民生商业街58号二、三楼	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
46	液化石油气	/	/	/	91532528750684448E	元阳县液化气供应有限责任公司	元阳县南沙镇呼山公路旁	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
47	液化石油气	/	/	/	915325293436314610	红河县佳辉燃气有限公司	云南省红河州红河县迤萨镇齐心寨村委会斐尼哨村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
48	液化石油气	/	/	/	91532523MA7BXEHN4J	屏边县荣昱燃气有限责任公司	云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县玉屏镇王家村委会邑佰租大寨	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
49	液化石油气	/	/	/	915325267755109465	弥勒市东升燃气有限责任公司	云南省红河州弥勒市弥阳镇温泉路（弥阳中学旁）	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
50	液化石油气	/	/	/	915325263466977814	弥勒市解化中民清洁能源有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇高宗堡岔路口	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
51	液化石油气	/	/	/	91532527760409386B	泸西县石油液化气储配站	云南省红河州泸西县白水镇善导村委会法土砂石场	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
52	液化石油气	/	/	/	91530400582396622Y	玉溪市九龙池燃气服务有限公司	云南省玉溪市高新区九龙片区高古楼变电站以西一经路旁	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
53	液化石油气	/	/	/	915304026979502087	玉溪师琪燃气服务有限公司	云南省玉溪市红塔区大营街街道常里社区居委会	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
54	液化石油气	/	/	/	9153042670981719XT	峨山福辉液化气储备站	峨山县旧县山	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司

55	液化石油气	/	/	/	91530427MA6K5F135Y	新平利民管道液化气储备供应有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道太平社区马命小组	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
56	液化石油气	/	/	/	91530427MA6NC1509P	新平欧华燃气有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇新寨村委会曼糯小组	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
57	液化石油气	/	/	/	91530428MA6QE1W98K	元江晟峰燃气有限公司	云南省玉溪市元江县甘庄街道青龙厂社区莲花塘	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
58	液化石油气	/	/	/	915304006908872855	云南百江燃气有限公司玉溪分公司	云南省玉溪市华宁县盘溪镇水泥厂上边	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
59	液化石油气	/	/	/	91530424566214454B	华宁县龙鑫燃气有限责任公司	云南省玉溪市华宁县宁州镇冲麦村委会新寨子	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
60	液化石油气	/	/	/	91530423775513688T	通海明泉燃气有限责任公司	云南省玉溪市通海县里山工业区	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
61	液化石油气	/	/	/	91530400MA6MY1DE3M	玉溪市云兴燃气有限公司	云南省玉溪市高新区龙泉片区（江川区大街街道三街社区）	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
62	液化石油气	/	/	/	91530481MA6PX1EX2F	澄江市钰合液化气有限公司	云南省玉溪市澄江市九村镇龙潭村委会东溪哨工业园区	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
63	液化石油气	/	/	/	915304227194905145	澄江市合力发展有限责任公司	云南省玉溪市澄江市右所镇旧城村委会牧马山	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
64	液化石油气	/	/	/	9153042579986399X6	易门华晨燃气有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉镇曾所社区曾所石山旁	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
65	液化石油气	/	/	/	91532625MA6K46LAXR	马关隆盛气体储备有限公司	云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇坝尾村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
66	液化石油气	/	/	/	91532625MA6K66NB1Y	马关云波液化气经贸有限公司	云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇南山丫口	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
67	液化石油气	/	/	/	915326246736456123	麻栗坡县玉华经贸有限公司	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县磨山小寨村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司

68	液化石油气	/	/	/	91532623MA6NBQQM5L	西畴盛奥能源有限公司	云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街出口贸易加工区内	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
69	液化石油气	/	/	/	91532623MA6KJAA009	西畴县旭飞燃气销售有限公司	云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇兴街村民委小寨村	商品丙丁烷混合物	不合格	油渍观察	云南省燃气计量检测所有限公司
70	液化石油气	/	/	/	91532622MA6L28EP3T	云南中石化燃气有限公司砚山分公司	云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇三星坝	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
71	液化石油气	/	/	/	91532627343629425J	广南县中集燃气有限公司	云南省文山壮族苗族自治州广南县八宝镇板幕村委会金鸡弄村小组安油	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
72	液化石油气	/	/	/	91532628MA6K8CF67T	富宁日升燃气有限公司	云南省文山州富宁县新华镇城南牛场坡片区	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
73	液化石油气	/	/	/	91532628599306080A	富宁龙达液化气有限公司	云南省文山州富宁县新华镇东风路	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
74	液化石油气	/	/	/	91532627MA6NQX0X0P	广南广旺液化气经营有限公司	云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇那糯村安老歪	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
75	液化石油气	/	/	/	9153262767659155XA	广南县莲云液化气经营有限公司	广南县莲城镇端讽村民委冷水沟	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
76	液化石油气	/	/	/	91532621MA6KE9DBXC	文山市静燃燃气销售有限公司	云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道高登社区石灰窑138号	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
77	液化石油气	/	/	/	91532621MA6K7N9K8L	文山市桂燃液化气销售有限公司	云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道高登社区红旗林场	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
78	液化石油气	/	/	/	91532622MA6K65M889	文山州俊成燃气有限责任公司	云南省文山壮族苗族自治州砚山县稼依镇华侨农场东约一公里处	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
79	液化石油气	/	/	/	91532622738091201P	砚山县平远丰盛液化气库	云南省文山壮族苗族自治州砚山县平远镇木瓜黑村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司

80	液化石油气	/	/	/	91532626741451861U	丘北县燃气有限公司	丘北县锦屏镇石缸坝新城区	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
81	液化石油气	/	/	/	91532331075299166E	禄丰铁龙燃气有限公司	云南省楚雄彝族自治州禄丰市金山镇南雄村委会朱家村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
82	液化石油气	/	/	/	91532331MA7BNER64H	禄丰龙源液化气有限公司	云南省楚雄彝族自治州禄丰市金山镇杨家庄社区汪家庄村小组	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
83	液化石油气	/	/	/	91532331MA6L36MF22	云南中石化燃气有限公司广通分公司	云南省楚雄彝族自治州禄丰县广通镇甸尾村北屯小组	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
84	液化石油气	/	/	/	91532323592031774M	牟定县龙图液化气储备加气站	云南省楚雄州牟定县新桥镇马厂村委会龙树山	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
85	液化石油气	/	/	/	91532301MA6NW9N982	楚雄龙图燃气有限公司	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇富民机电机械加工基地东升路888号附9号	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
86	液化石油气	/	/	/	91532301336543885C	云南楚雄众恒石化燃料有限公司	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇龙江路48号	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
87	液化石油气	/	/	/	91532322MA6QDCF274	双柏恒鑫燃气经营部	云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇西城社区朝阳路4号	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
88	液化石油气	/	/	/	91532324086373982D	南华县兰铁燃气有限公司	云南省楚雄州南华县龙川镇土城猪头山	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
89	液化石油气	/	/	/	91532325077604187T	姚安县宏兴液化气储备站	云南省楚雄州姚安县栋川镇蜻蛉村沈家梨园	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
90	液化石油气	/	/	/	915323263466715498	大姚中润石化有限公司	云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇环城东路137号	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
91	液化石油气	/	/	/	91532327MABXA3K07L	永仁县金焰石油液化气储备充装站	云南省楚雄彝族自治州永仁县永定镇小汉坝社区黑果傈林场旁11号	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司

92	液化石油气	/	/	/	91532328MA6L388E05	云南中石化燃气有限公司元谋分公司	云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇新桥108国道西侧	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
93	二甲醚	/	/	/	91532326MA6K3A5CXT	大姚县内引燃料有限责任公司	云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇南山坝工业园区	城镇燃气用二甲醚	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
94	二甲醚	/	/	/	9153262834669082XR	富宁县解化中民清洁能源有限公司	云南省文山州富宁县新华镇文华社区那平村那歪山石场	城镇燃气用二甲醚	不合格	二甲醚质量分数	云南省燃气计量检测所有限公司
95	二甲醚	/	/	/	91532923325294430R	大理中民燃气有限公司	云南省大理白族自治州祥云县财富工业园区内（祥城）	城镇燃气用二甲醚	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
96	液化石油气	/	/	/	91532923399225278K	大理州百联燃气有限公司	云南省大理白族自治州祥云县刘厂镇大波那村旧采石场	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
97	液化石油气	/	/	/	915329236626271875	祥云县兰祥液化气储备站	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区祥宾路中石油加油站对面	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
98	液化石油气	/	/	/	91532925309559005X	弥渡滇楚燃气有限公司	云南省大理白族自治州弥渡县寅街镇白塔湾工业园区	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
99	液化石油气	/	/	/	915329012186705255	大理鸿业发展有限公司	大理市下关关巍路1.5公里处	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
100	液化石油气	/	/	/	91532900MA6L4B1F81	云南国星能源有限公司大理分公司	云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区三车队旧铺村云南白药厂旁	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
101	液化石油气	/	/	/	9153290157728188XK	中石油昆仑燃气有限公司大理太和液化气储配站	云南省大理白族自治州大理市太和街道下关镇太和村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
102	液化石油气	/	/	/	91532924622917702M	宾川华源燃气有限公司	云南省大理州宾川县金牛镇炮台小区南侧	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
103	液化石油气	/	/	/	91532932218901223K	鹤庆县德宏液化气站	云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇小水美村民委员会北保绿村（东片区工业园区内）	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司

104	液化石油气	/	/	/	91532931218880995E	剑川县燃气有限责任公司	剑川剑阳金龙河西边	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
105	液化石油气	/	/	/	915329307380835276	大理市玉林石化有限责任公司液化气储配站	云南省大理白族自治州洱源县茈碧湖镇永联村委会小营东社旁	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
106	液化石油气	/	/	/	91532922MA6K568M03	大理天应燃气有限公司	云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县平坡镇高发村	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
107	液化石油气	/	/	/	91532929MA6NCBEDXX	云龙县云鑫燃气有限公司	云南省大理白族自治州云龙县关坪乡	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司
108	液化石油气	91530181574676210E	中石油云南石化有限公司	云南省昆明安宁市温泉路口	91530181574676210E	中石油云南石化有限公司	云南省昆明安宁市温泉路口	商品丙丁烷混合物	合格	——	云南省燃气计量检测所有限公司